

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405250099	昆明市呈贡区翠华苑小区绿化用地被占用建成停车场；小区排污通道堵塞，垃圾成堆，致使小区污水横流臭气熏天；生活用水水塔未清洗，有腐烂动物尸体污染饮用水；移动烧烤车散发异味。	昆明市	水,生态	1.翠华苑小区停车场已通过备案，用途性质未发生改变，不属于绿化区域。 2.通过对7个水池、10余个补水桶核查，未发现腐烂动物尸体污染源的情况。上述水质、补水桶曾于2024年3月份进行过清洗。 3.小区污水排口与市政道路污水管接口处存在部分堵塞情况。 4.小区内部停放的移动烧烤车散发异味。	部分属实	督促小区物业加强巡查管理，疏通堵塞管网，规范车辆停放。	1.呈贡区正在排查、疏通该小区排污口与市政道路污水管网堵点，并向小区餐饮商户发放规范餐饮业污水、泔水排放告知书，规范商户排水行为。 2.对内部停放烧烤车逐一进行规范管理，确保车辆车主定期清洗，合规停放。	未办结	无
2	X3YN202405250094	昆明市五华区螺峰街吉庆祥糕点厂24小时生产噪音扰民，排放大量有毒有害气体，严重影响周边居民生活，多年来投诉未解决。	昆明市	噪音,大气	1.经核实，吉庆祥糕点厂不存在24小时生产情况，无明显噪声。凌晨装车时噪声对周边群众有一定影响。核查时，开展了噪声监测，噪声值未超标，较第一次投诉时有明显下降。 2.经走访周边群众，未反映有该公司排放有毒有害气体的情况。 3.经查阅多年的投诉情况，仅在本次督察中（D3YN202405170005投诉问题），对企业进行投诉。	部分属实	通过开展整治工作，有效缓解吉庆祥糕点厂对周边群众生活影响。	1.吉庆祥糕点厂在5月19日第一次被投诉后，对生产车间、货运车辆、货运叉车等设施加装胶垫的工作，相关整改工作已于5月27日完成。经监测，数值有所下降。 2.五华区对周边小区开展走访，告知开展整治的措施，并同日粘贴公示表，公示整改情况。	已办结	无
3	X3YN202405250102	昆明市西山区恒大华府项目夜间施工，噪音、粉尘严重影响附近金广路法苑小区居民正常生活；污水流淌，建筑垃圾随意倾倒；地基开挖、震动等导致周边房屋受损。	昆明市	噪音,土壤,水	1.法苑小区附近的幼儿园正在开展周边的配套施工，晚上不施工。经排查周边，未发现有夜间施工、噪音、粉尘扰民问题。 2.恒大云报华府春泽苑1栋办公楼存在将基坑积水排到春泽苑北侧待建地块内的情况。 3.业主的装修垃圾和部分建筑垃圾未及时清运。 4.5月27日西山区对法苑小区现场查看，未发现房屋主体外观有明显开裂情况。	部分属实	1.督促物业单位、原施工单位对装修、建筑垃圾清运。 2.督促基坑排水单位规范排水。	1.西山区督促业主单位立即停止抽排基坑积水，待办理排水许可相关手续后，依法规范排放至市政排水管网内。 2.督促物业对装修垃圾进行清运，要求原施工单位对剩余部分建筑垃圾进行清运。	未办结	无
4	X3YN202405250087	昆明市石林县双龙街南巷28号电信局小区1栋楼下移动公司机房，6台特大功率空调机24小时工作，噪声非常大，严重影响住户正常生活。	昆明市	噪音	经核查，中国移动石林分公司在机房内新增了2台精密空调并在机房外安装了两台室外机（其中仅有一台投入使用），功率为10KW，目前处于24小时不定时的间歇性工作状态，经过噪声检测，空调外机噪声超过2类声环境功能区标准，住户室内噪声符合2类声环境功能区标准，存在空调机噪声扰民问题。	属实	对噪声污染源进行整治，消除空调机噪声对周边居民造成的影响。	拆除了噪声较大的精密空调的室内机和室外机，重新安装了3台功率较小的5P空调，3台室内机在机房内的不同位置分散安装，3台室外机安装到小区1栋楼顶并采取了一定的减震措施，通过整改噪声明显降低。住户反馈通过整改已消除了噪声的影响。	已办结	无
5	X3YN202405250108	昆明市宜良县凤来路西50米的宜良红狮水泥有限公司存在批小建大、超产严重等违法事实。K1和K2线批复熟料产能为8000吨/天，实际建成产能10500吨/天，实际产量更是达到了12000吨/天。	昆明市	其他污染	1.按照《云南省工业和信息化厅关于云南省水泥熟料平板玻璃生产线清单的公告》，明确宜良红狮水泥有限公司为1条5000吨/天熟料新型干法水泥生产线（一期）、1条5500吨/天熟料新型干法水泥生产线（二期），产能合计10500吨/天。 2.经现场核实，该公司存在个别时段超日均产能生产的情况，但年产量未超过315万吨。	部分属实	加强日常监督管理，督促宜良红狮水泥有限公司严格落实国家化解过剩产能及淘汰落后产能相关要求，依法组织生产。	宜良县已于2024年3月7日制定错峰生产计划，宜良县督促该公司落实好错峰生产计划，落实产能限制要求。	已办结	无
6	X3YN202405250098	昆明市盘龙区金林碧水小区昆明荣特物业公司砍伐小区129栋墙边9株桉树，导致128栋-130栋过道地基下沉地面开裂；以修建名义盗伐蓝花楹13株、国家二级保护植物香樟树、银杏树、桉树等34株。	昆明市	生态	1.金林碧水小区建设时，回填平整的高陡边坡，在降雨、车辆等作用下，地面沉降，导致小区外9株桉树存在倒塌伤人的安全隐患。在征得盘龙区同意及指导下，昆明上井房地产开发有限责任公司对9株桉树进行了修枝堵头。经现场核实，桉树枯死5棵，存活4棵；地基下沉地面开裂与桉树修枝堵头无直接关联。 2.砍伐树木情况已办理编号X3YN202405110020问题时进行处理，昆明荣特物业管理有限公司对小区内24棵香樟树、15棵蓝花楹进行修剪，蓝花楹在修剪后枯死。物业公司已对枯死的蓝花楹进行补种。	部分属实	督促管理方对隐患点进行治理，防止金林碧水小区西侧不稳定边坡地质灾害事故发生，保障小区居民出行安全。	盘龙区督促社区对枯死桉树进行清理，已在边坡隐患点设立标识标牌，禁止车辆途经和停放隐患区，已于5月27日起开展维修资金使用意见征询工作。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	X3YN202405250085	昆明市嵩明县空港经济区嘉丽泽湿地周边各条河流被污染，生态环境出现恶化现象。2021年红线整治填湖时由于持续抽水致使水位下降，湿地植物枯萎生物大面积死亡和消失，至今东湖水位未恢复。牛栏江流域重点控制区嘉丽泽段（果马河、弥良河、杨林河）等河边填河建造大量塑料大棚，废弃塑料薄膜极难降解，导致周边土壤深层次污染；大棚种植使用化肥农药渗透土壤导致土地、河流、地下水受到污染；用水管抽取水坑内污水直排果马河，造成入滇水体污染。	昆明市	水,土壤,生态	1.嘉丽泽周边共有果马河、弥良河和杨林河三条主要支流。经查阅地表水监测结果，水质均实现了逐年向好。 2.昆明嘉丽泽旅游文化有限公司在2021年5月对该区域复耕填土期间曾组织抽水，2021年8月复耕工作停止后，水域逐渐恢复至原来的水位。2023年年底以来受气候持续干旱影响，嘉丽泽水域水位下降，水域内植物长势受到一定影响，现场核实时未发现植物大面积死亡或消失的情况。 3.嘉丽泽段河道周边有农业种植大棚，嵩明县已对农业种植大棚推广应用化肥农药减量增效技术，设立废旧农膜回收网点，2023年废旧农膜回收率达86.65%，已超过上级考核指标。 4.经对嘉丽泽大棚地下水开展检测，结果显示所有指标全部达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准要求，适用于农业用水。 5.雨季时，嘉丽泽周边农田内涝雨水外排对水环境质量有一定影响。	部分属实	采取综合治理措施，推动嘉丽泽周边生态环境持续向好。	1.嵩明县继续做好河流环境综合治理工作，对嘉丽泽段杨林河、弥良河、果马河河道开展日常保洁，及时打捞河道各类垃圾、漂浮物，杜绝污水直排河道。 2.对嘉丽泽周边蔬菜大棚种植户推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥等技术，控制化肥农药施用总量。 3.组织人员对嘉丽泽社区周边河道、沟渠开展生活垃圾、农药化肥包装物和废弃农膜等清理行动，并督促嘉丽泽社区大棚种植户排查清理所属区域农药化肥包装物和废弃农膜等。 4.加强嘉丽泽周边地块巡查，严禁河道两岸新增蔬菜大棚。加强农业废弃物的统一回收和集中无害化处理，防止二次农业面源污染。	已办结	无
8	X3YN202405260001	昆明市多家清洁洗涤公司环境管理不到位。阳宗海风景名胜区汤池街道汤池社区温泉路云南浩锐星保洁有限公司，自2021年开办以来噪音巨大、垃圾满地、污水横流、恶臭难闻，烟囱有黑烟和粉尘飘出。富民县散旦镇沙营村民委员会大冲15号的云南炳洁清洁服务公司未安装污水处理设施却获得排污许可证，经常于夜间偷排污水至农地沟渠，污染灌溉用水。经开区羊甫片区（昆明出口加工区A9-11地块）云南康天下实业有限公司锅炉产生大量黑烟，气味刺鼻，洗碗噪声大、废水直排，废渣随意倾倒。西山区团结街道雨花社区茨沟村的云南盈晨清洁服务公司洗碗厂污水直排水沟，恶臭难闻，污染地下水；夜间锅炉排放黑烟产生刺激性气味，噪声扰民，废渣废油脂等随意倾倒。官渡区经景路云南东盟农牧产业物流园内的餐具消毒厂房，污水直排正门的沟渠，污染严重。	昆明市	水	1.经现场核查，未发现云南浩锐星保洁有限公司污水横流、恶臭难闻、烟囱有黑烟和粉尘飘出的情况，厂界噪声达标。该公司存在未按照规定填报排污登记表、除杂间地面垃圾清理不及时的情况。 2.云南炳洁清洁服务公司对清洗废水进行预处理后，采用罐车运输至昆明东燃科技开发有限公司进行处置；该公司已自行填报了排污登记表，不发放排污许可证。现场检查未发现夜间偷排污水至农地沟渠，污染灌溉用水的情况。 3.云南康天下实业有限公司位于云南东盟农牧产业物流园区内。经执法监测，锅炉废气污染物、无组织臭气浓度、厂界噪声未超标，现场未发现锅炉排口冒黑烟、污水乱排、餐厨垃圾等废渣未随意倾倒的情况，污水经处理后排放园区管网。 4.未发现云南盈晨清洁服务有限责任公司污水直排水沟，污染地下水、锅炉排放浓烟产生刺激性气味、废渣废油脂等随意倾倒的情况，厂界噪声监测达标；该公司餐厨废物暂存间未做到日产日清，产生异味。	部分属实	督促5家公司加强管理，按照环评等相关文件的要件，落实污染防治措施，依法依规合法生产经营。	1.阳宗海风景区督促云南浩锐星保洁有限公司加强管理，该公司已在国家排污系统中填报了排污登记表，已清除除杂间地面垃圾。 2.富民县督促云南炳洁清洁服务公司建立污水拉运管理制度、污水拉运人员台账和车辆管理台账，要求企业严格按照整改措施要求按时上报相关票据备案。 3.经开区督促云南康天下实业有限公司加强管理，按照前期要求完成整改。该公司已完成隔音玻璃修复，并对生产设备隔音降噪措施进行了全面检修；生产车间门口及污水处理站已加装除臭喷淋系统，除臭喷淋系统运行正常，园区已完成雨污分流改造工作。 4.西山区督促云南盈晨清洁服务有限责任公司，每日对餐厨废物暂存间内的餐厨垃圾、生活垃圾及时清理，清理后保持餐厨废物暂存间大门常闭，避免了异味扰民。	已办结	无
9	X3YN202405250074	昆明市呈贡区博大路至高新大道居民小区密集，大型货车往来产生噪声严重扰民。	昆明市	噪音	博大路沿线货车通行时产生行车噪声，给周边居民小区住户带来一定影响。	基本属实	规范博大路车辆通行秩序，严查严处交通违法行为，降低行车噪声对周边居民的影响。	1.呈贡区从5月20日起持续开展该路段货车交通违法专项整治工作，对施工企业开展宣传提示工作，从源头上降低噪声对居民的影响。 2.要求社区、物业公司做好面向居民的解释工作。同时，印发相关宣传手册到辖区进行发放。 3.要求运输企业严格落实安全措施和源头管理责任，在途经住宅区等路段时注意降速降噪，减少鸣笛，避免噪声污染。	未办结	无
10	X3YN202405250080	昆明市盘龙区穿金路保利玺樾小区面向二环一侧居民长期受二环和小坝立交桥的车流噪声影响。	昆明市	噪音	东二环于2009年建成通车，玺樾花园小区临近二环快速干线最近的为A3地块6栋、9栋。二环快速干线交通车流量大，对周边居民有一定影响。	属实	采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。	1.昆明市交通运输局已于5月27日启动隔声设施设置方案研究工作。 2.督促指导昆明桥隧管理有限公司启动东二环高架桥路面病害调查、处治工作及南二环高架桥禁鸣标志安装工作。 3.协调公安交警部门加强二环及周边城市道路车辆超速、过度鸣笛等交通秩序管理。	未办结	无
11	X3YN202405250071	昆明市晋宁区晋城镇的5家企业（昆明市十里宏原新型建材有限公司、昆明昌瀚新兴建材有限公司、云南源垚建材有限公司、昆明成宏新型建材有限公司、昆明腾广墙材制造有限公司）距离滇池直线距离5-8公里，长期无证采矿，影响滇池环境。	昆明市	生态	1.5家企业采矿许可证于2020年10月前均已注销。2019-2022年间，共计发现5家砖厂在其厂区旁及原修复治理区域范围存在8次违规无证开采行为，被晋宁区予以行政处罚。2022年2月至今，未发现5家企业存在违规无证开采行为。 2.核查中发现5家企业外购的生产原料、弃土分散凌乱堆放在原生态修复治理范围，堆放区不规范。	部分属实	督促企业严格现场管理，规范日常操作；加强日常巡查检查，防止私挖盗采。	1.加强巡查检查，加大对无证开采、私挖盗采等违法违规行为的执法打击力度。 2.对5家企业开展提醒谈话，督促企业加强对矿产资源保护有关法律、法规的学习。 3.督促5家企业建立完善生产材料进出台账登记制度，规范生产原材料管理、堆放和使用，签订生产原料规范堆放承诺书。 4.要求企业于11月30日前在生产区和修复治理区间设置物理隔离。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
12	D3YN202405250051	昆明市呈贡区春融街和祥和街交叉口中国移动铁塔下的发电机每天24小时作业，噪声污染严重；呈贡区春融街浣园小区外5家餐饮业油烟、噪声污染严重；春融街昆百大新都会商场的LED广告牌每天19点-22点显示，光污染严重。	昆明市	噪音,大气	1.春融街和祥和街交叉口的中国移动铁塔基站在应急供电时，因发电机24小时运行，导致噪声扰民。 2.浣园小区外共计有4家餐饮经营户，虽均配套安装使用油烟净化设施，油烟通过楼顶排烟管道排放，但经营过程中存在油烟、噪声扰民的情况。 3.昆百大新都会商场的LED广告牌每天19点-22点定时开启，存在夜间LED广告牌光线太亮扰民的情况。	基本属实	1.督促恢复基站铁塔供电，降低噪声对周边居民的影响。 2.督促片区餐饮经营者规范经营，有效降低餐饮油烟、噪声对周边居民的影响。 3.督促商场严格按照《昆明市户外广告设施设置专项规划》（2021-2035）规定执行。	1.5月27日基站已恢复供电，抢修时使用的备用发电机现已全部拆除。 2.4家餐饮经营户已加强对油烟净化设施的运维管理，增加清洗频次，并定期清洗维护，进一步降低了餐饮油烟对周边居民的影响。 3.呈贡区与群众反映噪声突出的2家餐饮店责任人签订法律责任告知书。 4.呈贡区督促商场严格按照《昆明市户外广告设施设置专项规划》（2021-2035）规定执行LED广告牌开启时间，LED广告牌光线亮度已调整。	已办结	无
13	X3YN202405250073	昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司将市政道路和新河滨公园建设用地违规出租建设停车场，导致该公园内黄土裸露，扬尘污染影响周边居民正常生活。大量建筑垃圾、生活垃圾被倾倒至新海河湿地公园内，影响滇池生态；建筑垃圾数量大，四周未做防护，无排水设计，雨季垮塌风险大。	昆明市	土壤,大气,生态	1.经现场检查，由于官渡规划4号路暂无建设计划，该道路范围内的土地于2018年4月17日暂由官渡区国有资产投资经营有限公司进行看护管理，公司对6.8亩土地进行了硬化但未用于停车。现场没有发现黄土裸露，扬尘污染的情况。 2.地块内土地已硬化，未发现建筑垃圾、生活垃圾倾倒新海河滨河带状公园内的情况。 3.已对地块边坡进行了加固防护，配备巡查人员对地块进行日常巡查。地块内未布置排水沟渠，无雨水排放通道。	部分属实	督促管理方加强日常管理，采取措施降低对周边影响。	官渡区国有资产投资经营有限公司对看护地块布置了排水沟渠，做好土地管理工作。	已办结	无
14	D3YN202405250056	昆明市西山区海口街道云龙社区小场村42号居民18亩耕地被占用并用于填埋磷石膏，破坏耕地生态。村委会承诺2023年将全部归还，至今未归还。	昆明市	土壤	1.反映的18亩耕地中有2.67亩的土地位于云龙磷矿生态修复项目原办公区范围，已于2024年3月整改恢复为耕地，该地块存在耕地质量下降问题。 2.根据2018年土地承包经营权确权登记颁证数据，严某某反映的18亩耕地有15.33亩为其本人自行耕种，剩余2.67亩耕地并未发包给严某某，社区也未承诺过在2023年将土地归还。	部分属实	加强耕地保护日常监管，及时开展播种工作，防止耕地质量下降。	海口云龙社区已于5月30日已完成耕地翻耕起垄，现正在种植玉米和豌豆。	未办结	无
15	X3YN202405250055	昆明市官渡区云秀路边防家园小区违法圈占市政规划道路和绿化地，影响群众出行。	昆明市	生态	边防家园小区占用规划市政道路（官渡281号）修建了总长约220米，宽约6米的道路用作小区内部使用，并在道路两侧自行修建了停车位和绿化地。	属实	完成道路建设及配套绿化建设。	官渡区协调小区管理单位对道路红线范围内停车位、绿化等进行处置，并完成道路建设及配套绿化建设。	未办结	无
16	X3YN202405250052	昆明市五华区龙泉路核桃箐熊某某等人盗伐长虫山100余亩林木，非法填埋堰塘2个，建盖活人墓，在林地上建盖违章建筑30000余平方米，严重破坏生态环境。	昆明市	生态	1.2009年左右熊某某将堆土场平整后，陆续建盖一系列构筑物，所建构物均不位于林地。综合现有情况无法确认是否存在盗伐100余亩林木情况，同时根据《中华人民共和国刑法》，盗伐林木罪的最长追诉期为10年，已过追诉期。 2.2008年因该区域堆填西北三环修建岗头山隧道土石，导致2个堰塘被填埋，目前无证据证明系熊某某所为。 3.熊某某2018年私建活人墓一座。 4.熊某某2009年非法占用集体土地（非林地）建盖钢架大棚，五华区已先后3次对其违法行为进行查处。	部分属实	督促当事人拆除非法占用集体土地建盖的钢架大棚和活人墓。	1.五华区5月29日对熊某某下达《责令改正违法行为通知书》和《责令停止违法行为通知书》，目前正在进一步核实该片区的用地情况。 2.五华区对熊某某宣传了殡葬改革相关政策，熊某某承诺自行拆除“活人墓”。	未办结	无
17	X3YN202405250050	昆明市西山区万达广场公寓二栋长期受房屋下方（商场、餐饮通风管道、空调管道、娱乐场所等）噪音影响，多次反映未解决。	昆明市	噪音	1.万达广场商场、餐饮通风管道、空调管道及万禧龙KTV有一定噪音产生。开展了噪声监测，噪声未超标。 2.2023年有两次反映噪声问题，西山区和投诉人分别委托专业机构开展监测，均未超标。已按程序办理，并将办理情况反馈投诉人。	部分属实	督促产生噪声单位及时进行设备检修、保养，进一步减轻噪声影响。	万达广场管理方已于5月27日安排人员对排烟机、空调外机等设备进行检修和保养，减少声响。万禧龙KTV于5月28日已经安排人员对隔音设备进行检修，并加强对消费者的服务劝导，避免发生噪音扰民现象。	已办结	无
18	X3YN202405250043	昆明市五华区614乡道旁（位于建筑垃圾消纳场北侧）有一砖厂扬尘污染严重。	昆明市	大气	1.五华区614乡道旁的吴某水泥制品生产点未办理营业执照及相关环保审批手续，生产设备无环保治理设施。 2.搅拌区域旁露天堆放原料未完全覆盖、场地内地面浮尘过多，生产过程中产生扬尘对环境造成影响。	属实	1.督促当事人拆除无证经营生产设施设备并对堆放物料进行清理。 2.加大对该片区的日常巡查检查力度，发现问题及时处置；建立长效机制，防止问题反弹。	五华区责令吴某某于6月7日前拆除生产设施并搬离；要求吴某某对场地地面进行清扫，并对露天堆放的原料进行完全覆盖。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
19	X3YN202405250044	昆明市寻甸县先锋镇姚家村煤矿私挖乱采，毁坏山林，严重破坏生态环境。	昆明市	生态	1.经使用GPS进行现场核实及套合矿区范围线显示，姚家村煤矿严格按照《采矿许可证》进行煤矿开采作业，未发现越层越界及其他违法开采行为。 2.寻甸县先锋镇人民政府对姚家村煤矿鲁支本排土场沉降位移应急处置过程中，转运道路和大转弯排土场涉及占用林地（已取得应急处置批复），尚未完成永久占用林地手续补办和临时占用林地植被恢复。	部分属实	督促完成姚家村煤矿鲁支本排土场沉降位移应急处置过程中永久占用林地手续补办和临时占用林地植被恢复。	1.督促寻甸县先锋镇人民政府对不具备恢复条件的地块依法补办使用林地审核手续。 2.临时使用林地的区域，于2024年8月15日前完成植被恢复，依法补偿后交还原林权所有者。	未办结	无
20	X3YN202405250041	昆明市盘龙区茨坝迎春巷（云南塑料厂厂区内）云南老陈再生资源有限公司，4年来在拆解报废汽车过程中产生大量扬尘和粉尘，废油废液等渗入土壤污染地下水，夜晚噪音影响居民休息。多次反映未解决。	昆明市	大气,土壤	1.云南老陈再生资源有限公司在报废车辆拆解、切割过程中会产生少量粉尘。 2.该公司各生产区、仓库和道路均已采取了防渗措施，废油废液均暂存于危险废物暂存间（已采取防渗漏措施），未发现“跑、冒、滴、漏”渗入土壤污染地下水情况。 3.该公司拆解报废车辆、运输车辆进出和报废车辆装卸过程，存在噪声扰民的情况。 4.在2021年第二轮中央生态环境保护督察中被投诉5次，均已按程序办理，并公开了办理情况。	部分属实	督促企业采取有效措施减少经营期间噪声、粉尘对周边居民的影响。	1.盘龙区已于5月27日督促企业做好防尘、降尘措施。 2.企业已于5月28日书面承诺不在夜间进行报废车辆的运输，严格执行《昆明市噪声污染防治管理办法》相关规定。	已办结	无
21	X3YN202405250038	昆明市西山区小场村至双哨矿坑运输单位占用耕地、毁坏林地，运输过程中不加苦盖，磷石膏遗撒严重，产生大量扬尘，影响周围村民生活。	昆明市	生态,大气	1.该道路为云南云天化环保科技有限公司修复双哨磷矿坑供大型自卸车运输磷石膏使用，云南启福运输有限公司在磷石膏运输过程中存在占用耕地、林地的违法行为。 2.未发现沿线有遗撒磷石膏，因场内运输通道为土石路面，运输过程中存在扬尘污染。	基本属实	1.督促运输公司对占用的耕地进行复耕复种，对占用林地恢复林业生产条件或异地造林。 2.督促运输公司做好车辆运输过程中的降尘工作，减少扬尘污染。	1.经5月29日现场复核，云南启福运输有限公司已恢复耕地，占用的林地已恢复林业生产条件。 2.运输企业已安装喷淋设施，设备已在作业期间及区域正常运行。	已办结	无
22	D3YN202405250049	昆明市禄劝县翠华镇汤郎村翠华林场百余亩林地（天然林、国有林）被周边村民砍伐、剥树皮、焚烧，种植玉米、小麦。	昆明市	生态	经排查，翠华林场91.2亩林地和其他草地存在违规开挖，12株云南松被违规砍伐，9株云南松被剥树皮。	部分属实	1.对违法行为依法依规处理。 2.督促当事人依法恢复植被。	禄劝县对违法开挖林地、草地、砍伐云南松、剥树皮等违法行为，按相关法律法规依法进行立案查处，并责令当事人恢复植被，收回林地（草地）。	未办结	无
23	X3YN202405250034	昆明市五华区普吉片区存在多家废旧塑料破碎厂和造粒厂（普吉砖瓦厂周边昆明市信和工程机械设备租赁公司后面、五华监狱旁原养猪场内，普吉普建路片区），排放大量有毒气体和污水，对周边居民造成严重影响。	昆明市	水,大气	1.五华监狱旁原养殖场内有5家废旧塑料加工小作坊，均未办理营业执照，属于散乱污加工小作坊。 2.5家废旧塑料加工小作坊无废气治理设施，塑料造粒及生产塑料袋过程中产生的废气会对周边居民生活产生影响。	基本属实	1.督促经营者依法依规拆除生产设备。 2.加大日常巡查检查力度，发现问题及时处置，建立长效机制，防止问题反弹。	1.五华区责令5家小作坊经营户于6月4日前自行拆除生产设备并搬离。5月28日进行复查，现场无生产情况，正在进行设备拆除工作。 2.对厂房出租方进行宣传教育，告知散乱污企业对环境的危害，严禁对散乱污企业提供经营场所。	已办结	无
24	X3YN202405250033	昆明市盘龙区沣源路10号附近的严家山路上露天堆存大量砂石、白色垃圾和建筑垃圾，扬尘影响附近居民生活。	昆明市	土壤,大气	1.沣源路10号地块目前闲置，该地块堆放有砂石、建筑材料，现场有少量生活垃圾。砂石由金刀营城中村改造项目中的砖渣加工制成。2020年12月备案后，临时堆放于该地块。 2.场地管理方在拉运砂石及建筑材料时，存在扬尘扰民的情况。	属实	督促管理方对露天存放的砂石、建筑材料进行全覆盖，清理场地内生活垃圾，加强运输车辆监管。	1.盘龙区督促管理方对裸露砂石料、建筑材料进行全覆盖，并清理场地内白色垃圾。 2.管理方已采取洒水降尘措施，盘龙区加强运输车辆监管。	已办结	无
25	X3YN202405250024	昆明市官渡区宝丰湿地公园北部（昆明市规划馆周边的沉水廊道区域）封闭，对外宣传为“生态休憩”却疑似为特定人群服务。	昆明市	生态	“宝丰湿地公园北部（昆明市规划馆周边的沉水廊道区域）”为宝丰湿地生物多样性核心展示区，该区域承担国内外交流考察团体接待任务，在有考察任务时会核心展示区进行临时封闭，其余区域正常开放。无考察接待任务期间，宝丰湿地整体全部区域正常对市民游客免费开放。	部分属实	加强湿地管理维护，做好考察接待的服务工作的同时做好对市民游客的解释说明工作。	滇池度假区督促湿地管护单位持续做好宝丰湿地日常管理维护，对考察团参访期间封闭情况进行及时公示告知；同时做好对群众的解释说明工作，争取广大市民游客的支持、理解与配合。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
26	X3YN202405250031	昆明市西山区西苑街道西鑫园27号小区2栋楼下的顺风快递每天6点-9点卸货，各类噪声严重扰民。	昆明市	噪音	快递网点负责人对员工管理不严，员工每日早晨分拣快递时聊天、快递碰撞产生较大噪声，影响周边住户。	属实	督促快递网点加强管理，降低噪声对周边居民的影响。	1.5月25日西山区现场要求快递网点负责人进行整治，采取措施控制噪声，避免影响周边居民。5月27日复核，已在快递分拣传送带上已加装隔音棉。 2.西山区对小区周边居民、商户开展噪声环境相关法律法规宣传、教育。	已办结	无
27	X3YN202405250020	昆明市西山区马街街道张峰社区粮河路中段的张峰过渡农贸市场违规搭建，在粮河路段绿化带开门占用绿化设施，噪声、油烟严重扰民，大量污水在夜间用抽水机直排新运粮河河道。	昆明市	噪音,水,大气	1.张峰过渡农贸市场现状地类为建设用地，为历史存量建设用地。2023年经四议两公开程序研究通过并报告至西山区马街街道办事处开展修缮工作。 2.市场在粮河路段绿化带开门，占用绿化设施。 3.市场内11家餐饮店中，有3家餐饮店正在安装油烟净化器，2家餐饮店尚未安装油烟净化器，存在油烟扰民问题。经现场开展噪声监测，结果显示未超标。 4.该集市内部建有污水管、雨水沟，产生的生活污水进入到粮河路市政污水管网。	部分属实	1.采取有效措施，对被占用的绿化带恢复原貌。 2.督促所有餐饮店安装油烟净化设备并正常使用。	1.西山区组织人员对被占用的绿化带进行整治，已于5月28日恢复原貌。 2.市场内所有餐饮店已于5月29日安装油烟净化器并使用。 3.督促餐饮店经营者在经营过程中减少各类设施的噪声，并提醒消费者文明用餐。	已办结	无
28	X3YN202405250012	昆明市五华区黑林铺街道启鸿假日城市小区旁沃尔玛超市仓库鼓风机噪声及近期装修噪声扰民。	昆明市	噪音	沃尔玛购物广场（昆明昌源中路店）位于假日城市小区外围商业部分，假日城市小区商业部分楼顶风机运行时存在噪声扰民的情况。	部分属实	采取有效措施，降低假日城市小区商业部分楼顶风机运行噪声，减少噪声对周边居民的影响。	五华区督促假日城市小区商管、沃尔玛超市、肯德基、铭鼎KTV等立即对风机进行检查维护，采取有效措施，降低风机运行噪声对周边群众的影响。目前相关企业正在就风机降噪问题开展整改，拟通过加强润滑、设置隔音罩等方式来降低运行噪声。	未办结	无
29	D3YN202405250041	昆明市寻甸县塘子镇易天线户外运动公园内天际线卡丁车赛场每天9点-19点营业，噪声污染严重。	昆明市	噪音	投诉反映的项目名称为犀牛会温泉运动公园，该公园在营业过程中，赛车性质的摩托车在赛道训练、比赛时产生的噪音对周边居民造成影响。	基本属实	督促犀牛会温泉运动公园强化噪声管控，采取有效措施降低营业时产生的噪声。	1.寻甸县向犀牛会温泉运动公园下达了停业整改通知书，要求采取措施减少噪声对周边居民的影响。 2.该运动公园现处于停业状态，正在按照要求进行问题整改。	未办结	无
30	X3YN202405250022	昆明市西山区云天化集团旗下天安公司、磷化集团等企业利用磷石膏回填矿坑，对矿坑底部防渗膜防渗效果产生疑虑，有造成地下水污染隐患。	昆明市	土壤	1.正在西山区实施的改性磷石膏矿山生态修复项目包括双哨磷矿生态修复项目、桃树磷矿生态修复项目、云龙磷矿矿区修复治理项目，均已按要求落实环保措施。防渗措施主要为“两布一膜”结构，防渗建设执行“材料入场检验+焊缝检验+防渗完整性检验”的施工全过程三级质量检验制度，开展了防渗完整性检测，并在周边开展地下水监测。 2.距离安宁市易门箐铁矿矿山环境污染综合治理及生态修复项目最近的地下水井为桅杉深井。2023年12月7日昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站对桅杉深井水质监测的结果（安环监〔2023〕HZL148号）显示：所有pH、硫酸盐、氟化物等12项指标均达地下水III类标准。 3.经执法监测，结果显示满足标准要求。检查时发现，在项目作业实施中存在扬尘管控不到位情况。	部分属实	督促各建设单位加强现场管理，严格落实各项风险管控措施，确保环境风险可控。	1.西山区的3个改性磷石膏矿山生态修复项目均已采取增设移动雾炮设施、进行湿法作业，使用防尘网覆盖、增加洒水降尘频次等扬尘防范措施，有效解决扬尘问题。 2.安宁市督促云南天安化工有限公司加强磷石膏暂存区环境管控，在原有1台洒水降尘车辆的基础上增加了1台洒水降尘车辆进行湿法作业，未作业区用防尘网覆盖，扬尘问题得到缓解。 3.晋宁区加强对云南磷化集团有限公司水洗改性后磷石膏装运的管理，严禁超车、帮装车等行为发生。此外，云南磷化集团有限公司已完善磷石膏拉运监督机制，执行提前报备计划。	未办结	无
31	D3YN202405250044	昆明市嵩明县嵩阳镇杨桥村委会杨家村158号隔壁的造纸厂，污水随意排放到周围的田地内，严重污染环境。	昆明市	水	被投诉的是嵩明县杨桥新兴造纸厂，该造纸厂经营者李某私自改变承包耕地的用途，在耕地上挖设三个土坑用于存放生产废水和废纸浆。	属实	1.对违法行为依法依规处理。 2.督促嵩明县杨桥新兴造纸厂对占用的耕地进行复耕。 3.加强日常监管，防止问题反弹。	1.嵩明县对嵩明县杨桥新兴造纸厂使用土坑贮存生产废水和废纸浆的环境违法行为、私自改变耕地用途的行为进行立案查处。 2.该公司已于5月28日将围墙外土坑内废纸浆回收至厂内废纸浆池，并将土坑内的生产废水全部清运至嵩明北控江源水务有限公司处理，对三个土坑恢复耕地原状。	阶段性办结	无
32	D3YN202405250031	昆明市呈贡区环湖东路滇池湖岸小区（捞鱼河公园正对面）建设在滇池生态红线内。	昆明市	生态	投诉问题所指“滇池湖岸小区”为“帕塔拉国际康养社区”项目。经套合滇池“两线三区”范围线，该项目符合相关政策要求，不在滇池生态红线内。	部分属实	做好《云南省滇池保护条例》及《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的政策宣传。	自2024年3月起，滇池度假区已在捞渔河湿地公园内滚动播放《云南省滇池保护条例》及《滇池“三区”管控实施细则（试行）》政策宣讲活动，大大提高了群众对相关政策的理解认知，同时消除了群众对滇池周边有关项目建设的顾虑。	已办结	无
33	D3YN202405250032	昆明市寻甸县凤梧路电信大楼和城关小区中间长期有晾晒牛粪的情况，异味污染严重。	昆明市	大气	经核实，养牛户马某某在公共道路上晾晒牛粪，晾晒时产生的异味对周边居民造成影响。	部分属实	督促马某某规范处置养殖产生的粪污，避免对周边环境造成影响。	寻甸县于5月26日督促马某某立即对牛舍门口晾晒的牛粪进行清理，并禁止占用公共区域堆存或晾晒牛粪。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
34	D3YN202405250027	昆明市经开区林溪路果林溪谷小区1期旁的昆石高速交通噪声扰民；小区绿化带被部分业主用于种菜，造成水土流失，希望恢复绿化带。	昆明市	噪音,生态	1.昆石高速于2003年建成通车，果林溪谷小区1期沿路一侧已退距约60米，栽有防护树林，但交通流量大、车速快，对小区住户有一定影响。 2.果林溪谷小区外靠G78汕昆高速路一侧绿化带被私自开垦种植蔬菜并堆放杂物，破坏地面草皮植被，出现黄土裸露问题。	基本属实	1.采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。 2.恢复绿化种植，争取住户的理解与支持。	1.经开区协调昆石东管理处，在G78汕昆高速临近小区路段安装禁鸣标志，加强路面管养，减小车辆通过时产生的噪音。同时，做好对周边住户的宣传、劝导和解释工作。 2.5月29日，社区及物业已经初步完成了垃圾回收、菜地清理、土地平整工作，并采取种养草籽的方式恢复绿化。	未办结	无
35	D3YN202405250029	昆明市经开区王家营火车站家属区附近小商品加工基地距离石龙坝水库约1.5公里，污水直排水库，导致石龙坝水库水质差、散发恶臭；水库周围垃圾遍地，异味重；火车站家属区垃圾清运不及时，蚊虫聚体，臭气熏天。	昆明市	水,土壤	1.小商品加工基地内污水通过市政管网进入倪家营水质净化厂集中处理，未发现污水直排石龙坝水库的情况。 2.近期石龙坝水库正在开展除险加固工程，水体感官较好，无恶臭。存在日常巡检不到位、周边垃圾清理不及时的情况。 3.昆明铁路局家属区（王家营火车站）无物业管理，日常管理不到位、随意倾倒垃圾问题突出。	部分属实	清理石龙坝水库、昆明铁路局家属区周边垃圾，确保环境干净卫生。	1.经开区安排水库管养单位对水库周边开展全面系统性排查，并及时清理垃圾。 2.立即启动昆明铁路局家属区生活垃圾的应急处置工作，清理完成后配套生活垃圾收集设施，满足家属区生活垃圾收集需求。	已办结	无
36	D3YN202405250026	昆明市西山区阳光北路和庾园路交叉口的两块空地有建筑垃圾和生活垃圾堆积。	昆明市	土壤	在阳光北路和庾园路交叉口的两块空地发现有建筑垃圾和生活垃圾堆积。	属实	清理空地上的建筑垃圾及生活垃圾，改善区域环境质量。	拆迁空地上的建筑垃圾和生活垃圾正在清理中，5号A-2地块未发现建筑垃圾，生活垃圾已清理完，4号地块4-11地块建筑垃圾已用遮阴网覆盖待清理，生活垃圾正在逐步清理中。预计2024年12月31日前完成。	未办结	无
37	D3YN202405250023	前期曾反映昆明市西山区滇池路金岸春天小区内聚缘脆皮猪脚火锅、平桥一头牛、穆馨园酸菜牛肉火锅、富顺豆花小吃店等餐馆噪声和油烟扰民，但反映的问题未解决。四家餐饮油烟的问题未得到彻底整改，食客噪声扰民问题依然存在，穆馨园酸菜牛肉火锅5月24日夜间23点还有噪声。餐饮店选址是否合法合规需要核实。	昆明市	大气,噪音	1.在办理牵头群众举报件时，已于5月15日对4家餐馆开展油烟、噪声监测，均符合《昆明市餐饮业油烟污染物排放要求》和《社会生活环境噪声排放标准》的标准要求。 2.穆馨园酸菜牛肉火锅店5月24日晚有一桌食客用餐至22:27付款后，又返回包间逗留十多分钟后离开，期间谈话交流时产生一定噪声。 3.4家餐馆证照齐全，位于金岸春天3栋与4栋之间的裙楼，该建筑为两层商业楼，均安装了排烟管道，油烟排口都设置在楼顶平台上，依据《食品经营许可证和备案管理办法》及食品安全法律法规，符合食品经营许可条件。	部分属实	督促餐饮经营户规范经营，进一步采取措施降低对周边居民影响。	1.西山区要求餐馆粘贴“禁止大声喧哗”标识，加强对就餐食客的劝导，宣传引导消费者减少噪声对周边居民的影响。 2.餐馆经营者表示将于近期采取自洗或委托第三方的方式清洗油烟净化设施。	已办结	无
38	D3YN202405250020	昆明市西山区前卫西路金地九樾小区北门市政道路未硬化（目前被用做停车场），扬尘扰民，雨天道路泥泞；前兴路和前卫西路的十字路口鸣笛声扰民。	昆明市	大气	1.金地九樾北门市山168号路范围，半幅路为红土碎石路面，现作为临时停车场，晴天扬尘，雨天路面泥泞。 2.前兴路和前卫西路十字路口交通流量大，过往车辆较多，存在鸣笛声扰民的现象。	基本属实	加强日常管理，采取有效措施防范扬尘和噪声影响。	1.西山区要求社区立即开展洒水降尘、覆盖等工作；后续做好场地的硬化、平整相关工作，督促停车场地办理证照，补充完善相关审批手续。 2.西山区优化前兴路和前卫西路路口交通组织，加强过往车辆的流通效率以达到减少鸣笛影响。	未办结	无
39	D3YN202405250021	昆明市禄劝县九龙镇九龙河中文都至沙鱼郎段治理工程强制占用沙鱼郎村、树渣村和麻地村的8个村小组200多亩基本农田，施工泥土堆放在农田旁边，破坏农田生态。	昆明市	生态	1.经九龙小河设计制导线矢量图与禄劝自然资源局基本农田三调图矢量数据叠图及现场核实，该项目未占用基本农田。 2.存在在河道边原机耕路上堆放河道治理所需建筑材料及河道疏浚清理出的底泥，影响群众通行的情况。 3.河道疏浚清理出的底泥，局部存在滚落农田地内，影响群众耕作的问题。	部分属实	督促项目方尽快完成河道治理工程，在施工过程中，加强管理，按规范堆存底泥及建筑材料，减少对群众的影响。	1.禄劝县对滚落农田的底泥全面进行清理，不影响群众耕作，并做到规范操作、文明施工。 2.加强建筑材料和新疏浚出来的底泥的堆存管理，防止滑落至周边农田堆存。 3.加快工程进度，彻底完成河道边坡及机耕路上建筑材料和底泥的清理。	未办结	无
40	D3YN202405250018	昆明市西山区团结街道办事处门口对面4米处的河流（无名，宽约1.6米）是黑臭水体，散发异味。	昆明市	水	经核实无名河流为和平社区多依小组秧田灌溉排水防洪沟，因长期未得到清掏，沟渠内长期堵塞，淤积的雨水、杂草、淤泥等散发异味。按照《农村黑臭水体治理工作指南》的判定程序及要求，该水体非黑臭水体。	基本属实	组织对沟渠进行清掏，采取措施消除异味对周边居民影响。	1.西山区已于5月27日对该沟渠进行了疏通，沟底淤积物已清掏完毕，并对沟渠进行杀菌消毒，异味已基本消除。 2.西山区将持续做好该段沟渠的清掏管护工作，确保沟渠散发异味问题得到有效解决。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
41	D3YN202405250017	昆明市西山区大观河畔和乐业苑之间施工工地噪声扰民，尤其是夜间运输渣土的噪声干扰沿线居民休息。希望夜间和周末停止施工，运输车辆绕开居民区通行。	昆明市	噪音	施工工地为解放军第九二〇医院公寓住房新建工程项目，项目正在进行土方开挖、运输和基坑支护施工。经走访，施工方部分时段施工时间延长至23:30，存在噪声扰民情况。	基本属实	督促施工单位施工过程中严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。	1.西山区督促施工单位严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。 2.特殊工艺需开展连续性作业时，在施工前三日登记备案，并向附近居民公告。 3.督促施工单位文明施工，进行建筑材料装卸时，轻装轻放，减少人为噪声对周边群众影响。 4.在渣土车辆外运、返程时避开12时至14时，22时至次日6时，禁止鸣笛。	已办结	无
42	D3YN202405250019	前期曾反映昆明市官渡区环湖东路山海湾小区附近云南联通公司空调噪声扰民问题。对办理情况公示存在多个疑问：第三方做辐射和噪声检测显示超标却未公示数值；联通公司在检测时关闭了部分空调致噪声超标5分贝和7分贝；未解释土地性质为何从办公地点改成了机房。	昆明市	噪音	1.官渡区对通信枢纽楼外挂空调风机噪声超标的违法行为已立案查处，并责令限期整改。 2.官渡区在现场开展了电磁辐射环境监测，监测结果显示未超过《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的公众暴露控制限值。官渡区于5月28日在政府官网上公示了监测报告。 3.通信枢纽楼机房采用的是精密空调，不能人为关闭。空调的开机数量和温度经过严格控制，需将机房温度和湿度保持在规定的范围内。 4.中国联通公司生产管理中心与通信枢纽楼项目登记用途为商务金融用地，用地性质与宗地控规一致。	部分属实	督促指导中国联合网络通信有限公司云南省分公司降低现有噪声排放，降低对周边居民影响；及时向群众公示通信枢纽楼辐射环境监测数值。	中国联合网络通信有限公司云南省分公司计划于6月10日前确定整改方案，并按规定程序启动实施。	未办结	无
43	D3YN202405250015	昆明市呈贡区斗南街道翠湖苑小区的绿化用地被改为停车场；小区排污管道堵塞导致污水外溢；小区垃圾遍地，环境脏乱差。	昆明市	水,土壤	1.翠华苑小区小区内停车场已通过备案，用途性质未发生改变，不属于绿化区域。 2.小区污水排口与市政道路污水管接口处存在部分堵塞情况。 3.小区一楼部分餐饮店占道堆放杂物、泔水桶，卫生保洁不及时。	部分属实	督促物业疏通小区污水排口与市政道路污水管接口堵塞处，对小区环境进行整治。	1.呈贡区正在排查、疏通该小区排口与市政道路污水管网堵点；已向小区餐饮商户发放规范餐饮业污水、泔水排放告知书，规范商户排水行为。 2.对整体环境卫生清扫保洁，杜绝环境卫生脏乱差现象发生。	未办结	无
44	D3YN202405250012	昆明市西山区马街摩尔城未完工项目存在夜间、周末及节假日施工情况，扬尘、噪声污染影响附近居民。	昆明市	噪音	1.山海城邦马街摩尔城一期工程A2-3地块存在中午13:30-14:00施工，噪声扰民的问题。 2.部分未覆盖的建筑材料和楼层清扫及后续施工过程中会产生一定扬尘。	基本属实	督促施工单位规范对施工过程中的管理，减少噪声、扬尘对周边居民的影响。	1.西山区督促施工单位严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。 2.特殊工艺需开展连续性作业时，在施工前三日登记备案，并向附近居民公告。 3.督促施工单位文明施工，进行建筑材料装卸时，轻装轻放，减少人为噪声对周边群众影响。 4.施工方已对场地内的建筑材料进行全覆盖，对场地加大洒水频次，减少施工及清扫过程的扬尘对周边居民生活的影响。	已办结	无
45	D3YN202405250009	昆明市呈贡区乌龙街道时代俊园翔盛园小区西门对面有多家水泥制品公司、混凝土公司和建筑设备租赁公司，无降尘措施，扬尘扰民严重；呈贡区联大街和翔龙路交叉口每晚货车停放，噪声扰民。	昆明市	大气,噪音	1.时代俊园翔盛园小区西门对面的5家公司均配备了降尘设备，但部分企业降尘设备未正常开启，个别企业堆放的物料未覆盖防尘网，存在扬尘污染问题。 2.呈贡区联大街和翔龙路交叉口有货车停放，存在鸣笛声扰民的情况。	部分属实	1.督促企业做好扬尘管控工作，降低对居民生活的影响。 2.做好联大街和翔龙路交叉口货车停放的管控工作，降低货车鸣笛现象产生。	1.呈贡区督促企业优化降尘措施，按要求开启降尘设备，并在生产过程中全过程开启喷淋系统，及时对裸露物料及时进行覆盖，以减少扬尘对周边居民的影响。 2.已做好联大街和翔龙路交叉口货车停放的管控工作，货车鸣笛现象已减少；加强常态化巡查检查，确保整改效果长效持续。	已办结	无
46	D3YN202405250008	昆明市官渡区星耀路滇池华府俊园5号地、8号地和9号地中间道路10多家业主违规侵占公共绿地，搭建围院。	昆明市	生态	滇池华府俊园5号地、8号地和9号地中间道路两侧13户业主搭建围院，存在违规侵占、围合公共绿地的行为。	属实	对滇池华府俊园5号地、8号地和9号地中间道路两侧共计13户围院违建进行拆除并完成复绿。	官渡区已制定拆除整改方案，第一阶段于2025年4月30日前完成搭建围院的整改拆除；第二阶段于2025年6月30日前完成复绿工作。	未办结	无
47	D3YN202405250006	昆明市五华区昆明国家高新技术产业开发区昌源中路49号云南锡业近一个月来每天7点至18点装修噪声扰民。	昆明市	噪音	云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心修缮更新工程的施工噪声对周边环境有一定影响。	属实	督促云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心严格控制施工时间，降低对周边居民影响。	5月26日，高新区同该公司进行座谈，宣传相关法律法规，要求施工过程中严格遵守相关规定，确保无施工噪声扰民情况。负责人现场表示将严格按照座谈会的要求执行，并承诺周末不再施工，避免施工噪声扰民。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
48	D3YN202405250003	昆明市五华区慧谷路丽阳新城小区旁绝味美蛙鱼头24小时营业，凌晨1点-2点经营噪声严重扰民，中午火锅底料辛辣气味扰民。	昆明市	噪音	1.绝味美蛙鱼头北侧外墙距最近的居民楼约5米，营业时间为10时至次日5时。营业期间顾客交谈、喧哗及人员通过二楼北侧外墙旁走廊时产生的生活噪声对周边住户有一定的影响。 2.绝味美蛙鱼头中午在未安装油烟收集处理设施的二楼东侧房间内炒制火锅底料，产生的油烟和异味对周边住户造成一定影响。	基本属实	督促经营者规范守法经营，采取有效措施降低对周边居民影响。	1.五华区于5月26日对经营户开展宣传教育，并下达了《噪声管控主体责任告知书》，要求绝味美蛙鱼头在经营期间关闭二楼北侧窗户。 2.该餐饮店已联系装修公司对二楼北侧内墙加装隔音板；已停止在二楼东侧房间内炒制火锅底料行为，并对厨房的油烟净化器进行更换。	已办结	无
49	X3YN202405250077	昭通市昭阳区太平街道办事处平安社区5组鼎诚建材有限公司新型砖厂24小时不间断生产，大型装载机作业噪声扰民，配料、运输原材料和产品造成粉尘污染；使用褐煤做燃料，造成大气污染；租用厂区内耕地堆放原材料，周围堆存垃圾，污染环境；排放污水污染水源；占用耕地30余亩，没有取得用地手续。	昭通市	噪音,大气,土壤,水	1.该建材公司培烧窑24小时不间断生产，砖坯生产线夜间不生产，装载机、挖机夜间不运行，厂界噪声未超标。 2.配料、车辆运输和产品堆场采取的防尘措施不到位，易产生扬尘。 3.砖厂总占地面积35.91亩，其中耕地3.75亩、工业用地32.16亩，未取得用地手续。 4.培烧窑燃料为煤矸石及褐煤，生产废气通过双碱脱硫塔脱硫除尘处理后外排，且安装有污染源自动监控设施，经现场检测和查阅在线监测数据，未发现超标情况。 5.项目租用厂区内耕地约3.75亩堆放褐煤约70吨，未发现堆存有垃圾。 6.脱硫废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉。	基本属实	1.完善用地手续，对占用基本农田进行复耕复垦。 2.落实污染防治措施，优化企业生产作业时间和工序，确保噪声、大气污染物达标排放。 3.加强企业生态环境保护工作，进一步降低噪声、大气污染物排放对周边环境的影响。	1.采取隔音降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 2.对厂区内运输道路进行硬化，并采取洒水降尘措施控制扬尘，建立相关管理台账。 3.对占用的3.75亩耕地就地复垦，完善其余地块用地手续。	未办结	无
50	X3YN202405250051	昭通市水富市云富街道玛瑙村江河组小碾子沟的译达建材有限公司石料加工场长期无环评手续非法生产。水富市向家坝镇楼坝水河村昊龙水泥厂在厂内无任何手续建设石料加工场、混凝土搅拌站。	昭通市	生态	1.该石料加工项目于2021年12月31日取得了环评批复，但临时构（建）筑物到期后，未按要求拆除相关设施清退场地，没有批准手续继续利用厂房（临时构筑物）违规加工生产砂石料。 2.投诉涉及3个商品混凝土搅拌站，均存在相关手续不完善的情况。	基本属实	举一反三开展同类问题的排查和整改，建立健全长效机制，进一步规范此类行业合法合规生产经营，强化巡查监管和执法力度，有效预防、遏制污染或破坏环境的违法行为。	1.2024年8月5日前自行拆除违章构（建）筑物，并清理场地，恢复原地貌。 2.违规项目已自行停产整顿。	阶段性办结	无
51	X3YN202405250053	昭通市鲁甸县龙头山镇沿河村郭家冲社20余亩田地2009年被当地修路时覆盖，一直未恢复。	昭通市	土壤	1.该道路实施过程中有碎石覆盖20余亩土地，该土地性质为林地。 2.2010年项目完工后，已经对覆盖的林地进行了恢复。	部分属实	进一步加大土地和林地相关政策的宣传力度，提高群众对土地管理和土地性质认识。	1.对施工过程产生的碎石进行清理，恢复原土地性质。 2.加强群众的宣传引导力度，切实提高土地管理法、土地管理法实施条例等相关政策知晓率。	已办结	无
52	D3YN202405250048	昭通市彝良县发界街道安置点旁长期有渣土倾倒、堆积，未做任何防护措施，灰尘满天飞，严重影响当地生态环境。	昭通市	大气	1.该弃土场共消纳弃土约80余万吨，实施了道路铺装、截洪沟建设、围挡设置，采取了洒水降尘、运输车辆覆盖、专人清扫等防治措施。 2.弃土场已落实防尘网覆盖措施，并对石料进行综合利用处置。	基本属实	严格按照大气污染防治相关要求，对消纳的弃土进行全面覆土复绿，定期对截洪沟进行清掏，全力减少扬尘发生，为周边群众营造舒适的生活环境。	1.通过分台治理复垦复绿，增加耕地约60亩和林地约30亩。 2.对临时堆放的石料进行再利用，落实弃土场防尘网覆盖措施，严格做好防扬尘工作，严格控制对环境的影响。	阶段性办结	无
53	D3YN202405250038	昭通市鲁甸县龙树镇照壁村19社木瓜冲河被非法开采河沙，导致河道与拦沙坝被破坏，雨季存在严重安全隐患。	昭通市	生态	1.木瓜冲河生态修复项目于2022年3月10日开工建设，2023年7月30日完工，作业机械在木瓜冲河上段实施清淤疏浚过程中，产生的泥沙全部用于河堤加固回填，无对外销售情况。 2.拦沙坝修建于2005年，因多年洪水冲刷、泥沙冲击致自然损毁，木瓜冲河生态修复项目完工后，对河堤进行了维修加固，将有助于汛期河道行洪。	部分属实	进一步加强河湖管护，充分发挥好生态修复项目的环境效益、社会效益。	1.进一步落实河长制工作，严格执行河长巡河频次。 2.常态化、规范化开展好河湖“清四乱”工作，严禁非法河道采砂。 3.进一步加强群众的宣传引导，让沿岸群众理解、支持涉水工程项目建设。	已办结	无
54	D3YN202405250022	昭通市昭阳区英才驾校南50米昭通华连包装有限公司距离居民区约40米，24小时持续粉碎塑料，噪声扰民，有烧焦的气味，气温高时尤为明显。	昭通市	大气	1.企业生产厂房未全封闭，且距离周边居民最近4户约10米，破碎机正在运行，塑料筐、泡沫网套生产线未生产运行。 2.根据现场监测，厂区西侧昼间噪声超标。	属实	企业落实好污染防治措施，确保大气污染物、噪声达标排放，有效减轻企业生产经营过程对周边居民的影响。	1.制定整改方案，消除环境影响。 2.帮扶指导企业采取相应污染防治措施及办理相关环保手续。 3.生产设备设置放于封闭厂房内，采取隔音降噪措施，减少噪声及异味对周边居民的影响。	未办结	无



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
55	D3YN202405250013	昭通市盐津县庙坝镇麻柳村麻柳采石场无证开采，侵占河道改变河道走向；上百亩停采区域未作复垦，破坏生态；爆破导致山体垮塌多发，群众房屋开裂。	昭通市	生态	1.该采石场2007-2018年期间属于非法开采，2019年12月23日至今未有开采行为。 2.2021年熊某某在对亢家溪河岸进行工程治理过程中，造成河道走向部分改变；2023年6月1日发生山洪导致亢家溪河道行洪受阻，现已修护畅通。 3.2021年熊某某对已损耗的土地进行恢复治理和土地复垦工作，复垦面积16.716亩、未修复区面积为4.2973亩，存在生态修复不彻底、整改不到位。 4.第三方检测机构已对2户居民建筑物进行安全质量鉴定，检测结果显示未见房屋出现缺损。	基本属实	针对问题举一反三，立即全面排查整改，建立切实可行的措施，严格落实常态化监管机制，确保企业合法合规生产运行。	1.企业尽快办理相关手续，并加大日常巡查监管力度，坚决杜绝违法行为发生。 2.加强河道巡查及督察工作，发现问题及时坚决予以制止，维护河道安全。 3.拆除矿区内遗留工棚及生产器材等设施，恢复土地原状。 4.定期委托第三方检测机构对居民建筑物进行安全质量鉴定检测，并根据检测结果对居民建筑物采取防护措施。	阶段性办结	无
56	D3YN202405250007	昭通市昭阳区太平街道办事处黄竹林社区耕地在建渝昆高铁昭通东站时被堆放大量建筑垃圾，雨水导致建筑垃圾被冲刷到下方土地，破坏农作物，造成污染。	昭通市	土壤	1.渝昆高铁昭通东站主要施工内容为地基软基处理、路基防护工程施工等，无建筑垃圾产生，也未见弃渣乱堆乱放情况。 2.投诉反映地为曹家松林老岩头，东南角处有约1吨建筑垃圾，部分区域存在少量装修垃圾，已进行了清运处置，未发现农作物破坏现象。	部分属实	1.规范处置施工过程中产生的建筑垃圾和弃土，杜绝乱倒弃土和违规倾倒建筑垃圾问题。 2.强化对耕地资源的保护，及时发现和制止违规倾倒建筑垃圾行为，避免损坏农作物的行为发生。	1.严格按照要求做好建筑垃圾处置、弃土场管理等工作，确保耕地资源得到有效保护。 2.定期组织开展宣传工作，提升群众对建筑垃圾、耕地保护等法律法规的认识和理解，有效提升辖区人居环境。	已办结	无
57	D3YN202405250004	昭通市北闸街道办事处岩脚村1组德云建材有限责任公司（德云水泥厂）距最近的居民区180米，24小时连续生产，夜间噪声扰民长达3年。该公司存在应付环保检查的情况。	昭通市	噪音	1.水泥厂主要污染源200米范围共有居民109户，已于2018年全部完成搬迁安置，厂界180米范围内现有3户居民18人。 2.除故障或者停窑检修，水泥厂点火投入生产后均为24小时连续生产，存在噪声扰民现象。 3.近三年来，由于水泥厂不断进行技改，增加生产环节和机械设备，噪声存在反复超标的情况。	基本属实	切实履行生态环境保护主体责任，全方位开展检测分析，切实找准噪声污染源，立即采取科学降噪措施，确保企业厂界噪声达标排放。	1.对机械设备进行诊断分析和比对排查，找准查实噪声来源，针对性制定详细整改方案，采取系统化降噪措施，从根本上解决问题，实现厂界噪声达标排放。 2.加强环境厂区环境管理，落实各项污染防治措施，确保污染防治设施正常运行，做到达标排放，减少对周边居民生活环境的影响。 3.对噪声超标的违法行为进行立案调查。	未办结	无
58	X3YN202405250096	曲靖市陆良县小白户镇兴隆村委会兴隆村云南省新莹峰化工有限责任公司长期侵占两亩土地用于堆放磷石膏渣，致使土地被污染无法耕种。	曲靖市	土壤	1.2005年10月，该公司在陆良县中枢街道西桥社区村、油虾洞村及小百户镇兴隆村租赁土地共90.52亩，磷石膏渣场；2024年5月24日，套合国土空间调查规划数据，查明该地块总面积106.36亩，租赁面积与实际面积相差15.84亩为堆场建设引流沟及磷石膏长期堆存过程中自然滑落超占土地；该公司租赁协议到期后未续签，继续使用该宗土地，未支付相关费用。 2.2018年10月，陆良县人民政府组织实施磷石膏废渣综合处置工程，租赁占用渣场周边土地约4亩，租赁协议到期后该公司未续签，继续使用该宗土地，未支付相关费用。 3.经查国土空间调查规划数据和现场核实，该地块无耕地。 4.2024年5月25日对地下水开展监测。 5.2024年5月26日对磷石膏渣场周边土壤监测。	部分属实	1.及时与农户沟通协商解决土地纠纷矛盾。 2.加强渣场日常监管，消除生态环境风险隐患。	督促新莹峰公司切实履行磷石膏渣场管理主体责任，完善土地租赁协议，及时支付有关土地租金。	未办结	无
59	X3YN202405250101	曲靖市麒麟区盛凯焦化有限公司得到马龙区明龙焦化厂的产能指标后，又侵占该厂能耗指标及排放指标，并作为执行物进行执行。	曲靖市	其他污染	1.该公司通过淘宝网拍公开竞价，竞得曲靖市马龙区明龙焦化实业有限公司70万吨焦化产能指标（含大气主要污染物排放总量和综合能源消费量）。 2.2023年1月5日昭通市中级人民法院判决，曲靖市马龙区明龙焦化实业有限公司70万吨焦化产能指标的所有权和使用权转移给该公司。 3.2023年经省、市工业和信息化厅公告了该公司100万吨焦化项目产能置换方案，企业编制了《曲靖市盛凯焦化有限责任公司100万吨焦化项目转型升级建设项目排放主要废气污染物区域消减方案》。	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
60	D3YN202405250053	曲靖市陆良县马街镇大龙潭村北50米云南滇东水泥厂长期在村内开山采石，严重破坏生态环境。	曲靖市	生态	2008年1月8日至2022年10月23日，该公司采石场持证开采共14年，开采期间造成矿山及周边区域土地、植被资源损毁，山体完整性遭到破坏，并伴有地质灾害隐患，对当地生态环境造成影响。	属实	1.消除地质灾害隐患，确保周边人民群众生命财产安全。 2.完成矿山生态修复。	1.2020年8月曲靖市自然资源和规划局将该矿山列入地质灾害隐患点进行监测。 2.2022年6月该公司对矿山周边影响生态修复治理工作的输电线路进行迁移。 3.2022年10月23日在已封停的矿区设立警示标识标牌并安装视频监控设备。 4.2024年4月该公司编制《云南滇东水泥有限公司采石场地质灾害治理方案及生态修复设计方案》并通过市级评审，陆良县自然资源局督促该公司按该方案及时开展地质灾害治理和生态修复。 5.在整改验收前开展常态化动态监管，严把生态修复工程质量，并严防其他违法违规行为发生。	未办结	无
61	X3YN202405250056	曲靖市麒麟区曲靖景俪环保科技有限公司在无环评情况下，非法收运处置曲靖中心城区厨余垃圾，提取油分后将污水运至生活垃圾中转站（曲靖市经开区中石油福宝加油站西北100米处）排入城市管网，剩下的厨余垃圾进行售卖，无法售卖便直接倒入生活垃圾箱。	曲靖市	土壤,水	1.经查，该公司2020年12月31日初次取得项目环评批复，2023年3月因生产建设与环评不一致，发生重大变动，未重新报批环评，涉及“未批先建”环境违法行为，被生态环境部门责令整改；2023年9月25日重新取得环评批复。 2.2023年11月15日停产至今，该公司收集的中餐厨垃圾运送至曲靖经开区三江大道餐厨垃圾中转站处理。 3.垃圾中转站餐厨垃圾处置在站内完成，污水经站内污水处理站处理达标后排入城市污水管网，查阅监测报告，未发现指标超标情况。 4.垃圾中转站处理产生的油脂外售至有资质的企业进行工业利用；餐厨固废外售至黑水虻养殖厂或有机肥厂资源化再利用，没有将餐厨固废直接倒入生活垃圾箱处置的问题；人工分拣出的少量垃圾，运至曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂处置。	属实	1.建立健全管理台账，依法依规经营。 2.加强餐厨垃圾中转站监管，防止未经处理的餐厨垃圾直接混入生活垃圾处置。	1.加强对污水处理站的日常监管，确保处理后的污水达排放标准。 2.加强对曲靖经开区餐厨垃圾中转站的监管，确保处置后产生的油脂和固废销售渠道合法、可追溯。 3.加强非餐厨垃圾的分拣和处置。	已办结	无
62	X3YN202405250070	曲靖市宣威市宝山镇铁业社4600m²厂区闲置地内部分居民违建，地表环境破坏严重。	曲靖市	生态	2009年铁厂职工陶某某与部分职工在铁厂厂区东边一角建成2间占地85平方米的简易房，破坏了地表环境。该建筑未取得建设工程规划许可证，属于违建。	属实	加强厂区管理规范，恢复原有地貌环境，并清理转运建筑垃圾，保持路面干净整洁。	2024年5月28日，宣威市宝山镇人民政府依法拆除陶某某违建搭建的简易房，恢复地块原貌，完成路面清洁维护，部分建筑垃圾用于建设围墙加强厂区管理，其余建筑垃圾已转运至宝山镇人民政府仓库备用。	已办结	无
63	X3YN202405250058	曲靖市盛凯焦化年产100万吨焦化转型升级项目环评、能评造假。阻挠检查人员进厂，夜晚违规排放，产生大量烟尘。	曲靖市	大气	1.该公司新建100万吨/年焦化转型升级建设项目环评正在办理，尚未批复，未涉及造假情况。 2.2024年2月云南省发展和改革委员会对该公司报送100万吨焦化转型升级建设项目节能报告出具了审查意见，批复了项目节能报告。 3.2021年6月疫情防控时期，长江经济带检查组到该公司检查时，公司门卫在不知情的情况下，暂未允许检查组进厂。此外，公司未发过阻挠检查人员进厂的情况。 4.经调取2024年自动监测运行记录及运行参数，污染源治理设施正常运行，未发现夜晚违规排放情况。 5.2024年5月10日现场检查发现，该公司氨水储罐顶部密闭不严；煤气风机因使用时间较长，密封老化，有煤气泄漏现象；推焦产生的无组织废气经地面除尘站收集处理后排放，燃烧产生的烟气经脱硫脱硝后排放。	部分属实	1.加强对污染治理设施的运行维护，定期更换老旧设备，减少无组织排放情况。 2.强化日常监管，要求该公司依法依规开展建设。	1.2024年5月13日该公司对水储罐顶部进行密闭，5月18日完成风机更换。 2.2024年5月23日对该公司开展监测，监测结果尚未出具。 3.督促该公司加强对污染治理设施的运行维护，定期更换老旧设备，减少无组织排放。 4.督促该公司尽快完成转型升级。 5.要求安保人员加强学习，避免阻挠执法人员进厂检查情况发生。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
64	X3YN202405250057	曲靖市宣威市东山镇集镇、八大河、协发、马场、大菁、浦西、法着、镇雄、格木、瓦路、歌可村委会沿河村庄污水直排，随意倾倒垃圾，污染严重；占用河道两侧种地、建房等问题突出；羊场煤矿、得马煤矿、大湾煤矿、法着煤矿等在雨季偷排、直排含煤废水，矿渣随意堆放倾倒，上述煤矿及被关闭的矿井采空区一直未开展地质灾害排查整治，山体滑坡山体开裂严重，安全隐患大。	曲靖市	水,土壤,生态	1.东山镇2014年建设生活污水处理设备1套；因管网不配套，马场河（集镇段）沿线存在6个污水直排口；东山镇6个村委会生活污水就近就地资源化利用；经现场调查，沿线村庄垃圾存在清运不及时满溢现象。 2.经现场调查，东山镇部分沿河村庄占用河道种地13处985平方米，未发现占用河道建房。 3.得马煤矿矿井污水处理后经企业总排口排放，未发现雨季偷排、直排含煤废水，调阅监测数据，企业废水达标排放；2021年至今共产生煤矸石6.89万吨，回填矿区工业场地2万吨，运至宣威市正展矸石砖厂制砖4.89万吨；经排查该煤矿不存在地质灾害现象。 4.大湾煤矿已停产，不存在井下作业情况，矿井自然涌水经井下水仓沉淀后外排，未发现雨季偷排、直排含煤废水；在原有采区范围内，法着小街对面山体多年前有岩壁少量垮塌现象，近年来未发现新的岩石垮塌及无滑坡现象。 5.法着煤矿矿井污水处理后经总排口排放，未发现雨季偷排、直排含煤废水，调阅监测数据，企业废水达标排放；2021年至今共产生煤矸石33.79万吨，回填矿区工业场地12万吨，运至宣威市福成矸石砖厂制砖10.52万吨，运至宣威市隆超商贸有限公司进行洗选加工再利用11.27万吨；法着村委会五组部分道路坑洼处铺设煤矸石，法着煤矿煤矸石综合利用点位未修建排水沟渠、挡矸坝和沉淀池等；矿采区共有3个地质灾害隐患点，其中岩脚下有2个多年前有少量岩壁垮塌点位，近年来观测未发现新的岩石垮塌及滑坡现象，在隐患点100余米外有农户6户已搬迁4户。在岩头上1个点位地表有宽20余厘米裂纹，涉及农户5户。 6.2016年1月以来，宣威市东山镇每周至少组织1次辖区内煤矿地质灾害排查整治。	部分属实	1.完善污水处理基础设施，规范垃圾清运管理。 2.加强沿河巡查及河道管护，杜绝非法侵占河道。 3.规范煤矿日常管理，压实生态环境保护责任。 4.加强地质灾害排查整治，全力消除风险隐患。	1.2024年5月26日已安排垃圾清运车，对公路沿线垃圾房（池）垃圾进行收集转运，并加强后续清运频次。 2.东山镇集镇污水处理及配套管网基础设施建设项目正有序推进，预计2025年6月底建成投用。 3.2024年5月26日安排镇村干部沿河巡查，清理河道杂物，2024年6月7日前全部清理干净；明确工作人员定期巡查，加强河道管护。 4.宣威市宏发矿业有限公司加大煤矸石综合利用力度；2024年6月30日前完成煤矸石综合利用点位排水沟渠、沉淀池和挡矸坝等设施建设。 5.积极申报地质灾害避险搬迁安置项目，待批复后将按要求实施。 6.加强日常巡查及值班值守，已安排1名专职监测员对地质灾害点进行每日巡查，密切关注地质灾害预警监测设备运行情况，发现异常及时处置。	未办结	无
65	X3YN202405250036	曲靖市马龙区月望乡下营村委会中营村的云南蓝铭生态有限公司3年来累计打井20多口，长期抽取地下水灌溉种植蓝莓，严重破坏地下水水源，疑似造成居民住房地基下陷，墙体开裂楼梯断裂。	曲靖市	生态,水	1.2019年至今，该公司共打井15口，现已回填9口，剩余6口井作为生产生活抗旱应急用水，均已向马龙区水务局报备。 2.经现场检查，附近村庄其他老井、蓝莓园区饮用水井均能正常供水，未发现地下水明显下情况。 3.经走访，该公司核心种植区内2户居民住房墙体均有轻微开裂现象，无楼梯断裂现象。未发现地基下陷或塌陷。	基本属实	1.企业依法规范取用水，在地表水能满足用水需求时，禁止取用地下水。 2.防范因企业开采地下水造成地基下陷，影响居民房屋安全，切实维护好群众利益。	1.该公司6口抗旱应急备用机井已按要求报备，该公司日常生活用水以松溪坡水库和沙坡箐水库为水源，如因旱情需使用备用机井，依法办理取水许可手续。 2.委托对核心种植区内2户居民住房墙体开裂原因进行鉴定，依据鉴定结果做出相应处置。 3.对2户农户进行房屋安全防范教育，制定安全预防措施。	未办结	无
66	D3YN202405250046	曲靖市麒麟区潇湘街道龙境云庄小区南侧文笔路延长线噪声扰民。	曲靖市	噪音	1.麒小线公路凸洞山段铺设震动标线360米，车辆经过震动带时，产生噪声。 2.2024年5月28日对该路段进行了噪声监测，噪声未超标。	基本属实	1.采取措施降低麒小线噪声对龙境云庄小区的影响。 2.增设警示标志标牌。	1.督促有关部门在麒小线凸洞山段剩余110米安装高2米的隔音板。 2.协调相关部门将麒小线老路贯通，分流过往车辆，缓解该路段交通压力。 3.取消靠近龙境云庄一侧减速振荡标线180米，设置彩色警示路面，喷涂红色抗滑薄层，右侧护坡做限速警示标线。	未办结	无
67	X3YN202405250028	曲靖市陆良县学苑街11号附近生猪交易市场及屠宰场紧邻居民楼，在小区围墙边搭建猪舍养猪，臭气、噪声严重扰民。	曲靖市	大气,噪音	1.该公司待宰间与陆良县金景丽水小区仅隔2米，屠宰间相隔50米。 2.小区西面围墙边为该公司生猪待宰间，共搭建11间，面积170平方米，主要用于生猪屠宰前检疫临时关猪。 3.2023年9月22日2024年4月12日对该公司厂界及金景丽水小区开展监测，噪声、臭气浓度未超标，但能闻到异味，对周边居民生产生活造成一定影响。 4.2024年5月29日，对该公司厂界（东）、屠宰间、金景丽水小区大门口进行了噪声监测，噪声未超标。	基本属实	1.定期保洁，减少异味。 2.优化厂区布局，调整生产时间，减少噪声扰民。	1.2024年5月26日对该公司与金景丽水小区相临的待宰间进行拆除，关闭整个待宰间，进行清洗、消毒和喷洒除臭剂，消除臭味。 2.督促该公司每天对屠宰间进行3次清洗、消毒、除臭，及时清理粪便、污水及屠宰废弃物等，保持环境整洁。 3.对厂界开展无组织废气监测，待监测结果出具后，根据检测结果依法处理。 4.将生猪屠宰时间由原来的凌晨4:00—7:00调整为上午6:30—9:00，并调整屠宰工艺。 5.安装隔音棉，加强隔音降噪，降低对群众生产生活的影响。	阶段性办结	无
68	D3YN202405250024	曲靖市麒麟区文华街丰登社区4组（麒麟交警大队斜对面）约8户村民每天早上7点到8点、中午12点到14点休息时段施工建房，噪声扰民。	曲靖市	噪音	丰登社区4组二期住宅现共有8户村民在早上8点30分至12点，下午13点30分至18点，建盖和装修房屋时产生噪声。	属实	1.调整施工时间，消除休息时段施工噪声污染。 2.加强巡查监管，规范施工行为。	1.8户村民将合理调整施工时间，避免早上7点至8点、中午12点至14点休息时段施工。 2.文华街道与8户村民分别签订了《安全文明施工承诺书》，督促其规范施工行为，减少噪声污染。 3.加强施工现场巡查监管力度，发现噪声扰民问题，及时督促整改。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
69	D3YN202405250010	曲靖市宣威市河滨路东河金岸小区商铺附近的市政污水管污水大量外溢，漫灌至附近居民家中，存在污染东大河的风险。	曲靖市	水	近期东河金岸小区商铺前13个检查井存在污水外溢情况；检查井外溢污水仅漫溢至市政道路路面，未流入附近商户和居民室内，少量污水流入道路雨篦子，存在污染东大河风险。	基本属实	1.加强小区物业管理，及时消除不良影响。 2.加强管网的巡检管护，确保管网畅通运行。 3.做好宣传、解释工作，消除群众担忧和疑虑。	1.2024年5月26日已完成小区周边检查井以及市政道路排水管网的清淤疏浚，并对路面进行了全面清扫，对周边雨污管网进行了全面检查，强化日常管理。 2.相关处理情况向周边商户和居民作了解释说明。	已办结	无
70	X3YN202405250089	玉溪市红塔区玉溪兴洁公司蒸煮设备已报废但仍超期使用，非法处置五类医疗废物上千吨；2024年5月18日用土掩埋没有经过粉碎和消毒处理的医疗废物。	玉溪市	土壤	1.核查可研报告未发现强制服务年限情况。 2.2011年6月至2024年5月企业依法处置医疗废物7651.06吨，未发现非法处置五类医疗废物上千吨情况。 3.检查发现5月19日有少量破碎不彻底的蒸煮灭菌残渣进行了填埋，覆土不完全；2023年11月至2024年1月存在间歇性短时超标的情况。	部分属实	对涉嫌环境违法行为立案调查，督促企业整改，污染物达标排放；加强监管执法。	1.对该企业进行了约谈，并对其超标排放行为下达了《限期整改通知书》，正依法调查处理中。 2.督促企业及时组织对破碎不完全的废物进行清理，二次破碎重新填埋处理。 3.对超标情况进行立案调查，持续加强对该企业的执法监管。	阶段性办结	无
71	D3YN202405250058	玉溪市澄江县龙街街道广龙社区广龙小镇、立昌小镇的生活污水处理设施（位于小镇下端）处理能力不足，污水简单过滤后直排抚仙湖。	玉溪市	水	1.广龙小镇污水收集后进入澄江市污水处理厂处理，不存在污水简单过滤后直排抚仙湖情况。 2.立昌小镇未搬迁户污水原通过一体化A <sup>2</sup> /O处理设施处理后用于周边绿化灌溉，现已接入污水处理厂处理，不存在污水简单过滤后直排抚仙湖情况。	部分属实	加强巡查检查，做到污水全收集、全处理。	1.未搬迁户生活污水已接入禄充污水处理厂处理，原一体化污水处理设施已拆除完毕。 2.加强污水接入、处理设备的日常管护。	已办结	无
72	X3YN202405250027	玉溪市红塔区餐厨垃圾处理厂2021年未经环保验收投产，恶臭熏天，噪声扰民，影响工业园区生态环境。	玉溪市	大气,噪音	1.该项目因发电机合同纠纷正处于司法诉讼阶段，无法正常开展验收监测，尚未完成环保竣工验收。 2.厂区内南侧、西侧有间歇性异味，其他区域不明显。 3.对太疆公司4个点位厂界噪音进行监测，2个点位存在超标。	基本属实	对涉嫌违法行为依法立案调查；督促企业限期整改，加强日常监管，督促规范运行。	1.督促企业依法加快有关诉讼程序和自主验收。 2.对企业开展大气污染物监测，带结果出具后依法依规处理；下发《整改通知书》督促企业限期完成噪声综合整治和环保验收。 3.对涉嫌违法行为立案调查。	未办结	无
73	X3YN202405250018	玉溪市通海县雨污分流工程不到位，实施四五年导致城区满目疮痍，二三百米路一封闭就是两三年，路面挖毁造成交通拥堵扬尘漫天，还存在反复围挡修建问题。礼乐西路井盖松动，车辆一过噪声扰民，分流后反而出现雨水积存现象；礼乐西路、礼乐东路已修建好的道路雨污管道路面质量太差；秀山东路、西路，东湖路至东山路路面坑洼注高低不平，农村道路只修主管，未连接各家各户。	玉溪市	水,大气	1.通海县城近年来实施雨污分流工程涉及多个区域。施工期间，确实存在一定程度交通拥堵和扬尘情况。 2.礼乐西路存在窨井盖松动情况，改造未发现路面雨水积存情况。礼乐西路、礼乐东路均按照工程设计要求施工，已经第三方质量检测机构检测合格。秀山东路、西路，东湖路至东山路维护不及时，存在道路坑洼情况。流域农村生活污水治理工程项目正在实施，目前已入户支管安装完成97405米。	部分属实	1.及时对路面进行修复。 2.按照《通海县2024年杞麓湖流域截污治污攻坚行动方案》要求，加快剩余自然村雨污分流改造等工作。	1.部分道路施工围挡已拆除，并完成了路面恢复，交通拥堵，扬尘问题得到解决，后续持续加强管控。 2.礼乐西路松动窨井盖已完成维护；道路坑洼问题已制定方案，正在维护；按计划推进通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程项目管网建设。	阶段性办结	无
74	X3YN202405250009	玉溪市江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环评造假，未批先建，在中标后更改了标的物，选址不当，给玉溪生态环境造成严重影响。	玉溪市	土壤	1.该项目依法编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，结论经专家论证评估按程序审批，不存在未批先建情况。 2.项目部分建设内容调整变更，依法办理了相关手续。 3.项目选址经过可研和环评论证，符合相关法律法规要求。环评结论认为项目配套建设污染防治设施后污染可控。	部分属实	加强监管，督促建设方严格落实环评审批要求的污染防治各项措施。	1.严格按照许可变更内容进行建设。 2.督促建设单位严格按照环评报告及审批文件要求落实污染防治措施。 3.加强项目建设期间环境监管和后续监督管理。	已办结	无
75	D3YN202405250034	玉溪市红塔区凤凰街道幸福里小区3栋旁（聂耳路与凤凰路交叉口）市政管道污水外溢，影响周边环境。	玉溪市	水	幸福里小区临街商铺门口存在污水管道污水外溢情况。	部分属实	1.督促物业公司加强巡查，定期清掏。 2.督促餐饮店规范收集、处置泔水及餐厨垃圾。	1.已组织对堵塞管道进行了清理疏通。 2.向小区周边餐饮店宣传《玉溪市红塔区人民政府关于规范餐厨垃圾收集运输处理工作的通告》；督促餐饮店规范处置餐厨垃圾。 3.督促物业公司及商铺业主或经营户加强管道清掏工作，依法处置违规行为。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
76	D3YN202405250035	保山市隆阳区永昌街道荷花社区奥新体育城小区19栋8单元1楼的喜洋洋快餐店油烟过滤设施存在问题，油烟管道未通向楼顶而是排入小区，影响小区居民生活。	保山市	大气	2024年5月26日现场查勘，美洋洋快餐店静电光解复合式饮食业油烟净化设备运行正常，每50—60天请专业人员清洗一次油烟净化设备，每天擦洗油烟设施外壳，有清洗记录，未发现存在问题。但排烟管道未延伸，排烟口设置在商铺背面靠近小区的二楼露台上，影响小区居民生活。	基本属实	规范设置油烟排放管道，确保餐饮油烟达标排放，达到群众满意的效果	于2024年5月26日向经营户下发了《限期改正通知书》，5月29日，该商户已将延伸管道安装到楼顶，超过楼顶1.8米，符合规范和要求，油烟净化设施运行正常。	已办结	无
77	D3YN202405250001	保山市龙陵县龙江乡邦换村小新寨砖厂废气外排，气味刺鼻，扬尘大，影响农作物生长。	保山市	大气	该厂进厂道路为混凝土路面，因年久失修坑洼不平，洒水降尘措施不到位时，会产生少量扬尘；拉运生产原料和外运青砖车辆货箱覆盖不全时，会有部分原料从缝隙中掉落。现场核查时，该厂已停产，正在组织拆除土立窑和生产设备，无排放烟气和扬尘情况。	部分属实	拆除3座土窑和生产设备，全面排查，杜绝类似问题发生	企业已于2024年5月29日拆除3座土立窑和生产设备，企业已注销；5月24日对龙陵县辖区内开展全面排查，未发现还存在类似砖瓦窑问题。	已办结	无
78	X3YN202405250047	楚雄州大姚县六苴镇石房村委会杨家沟、王家沟附近的中广核风力发电公司发电机组自2015年6月运转以来，产生巨大噪音，严重影响周边居民正常生活。	楚雄州	噪音	中广核楚雄大姚风力发电有限公司在六苴镇波西、石房2个村委会建成投运风机16座，距离风机1200米范围内的农户共有119户497人。因群众投诉风机噪声扰民，2019年，大姚县委托3家监测公司从1月至4月开展了4次监测，监测结果显示部分距离村民住房较近的风机存在噪声扰民情况。企业依据监测结果对受影响的村民开展了补偿工作，最终确定补偿农户为246户，已签订补偿协议242户，兑付补偿资金406.92万元，未签订补偿协议农户4户占总农户的1.63%。	属实	1.督促企业全面履行环保主体责任，开展风机降噪整改，停运不具备技改条件的风机。 2.做好群众思想工作，化解矛盾纠纷，取得群众理解认可。	1.对影响区群众逐户开展政策宣传解释工作，争取群众理解认可。 2.该公司已对六苴镇16台风机开展例检。 3.督促企业开展风机降噪整改，如不具备技改条件的，停运超标风机，5月15日以来已停运12台风机。该问题限于2025年12月31日前完成整改。	未办结	无
79	X3YN202405250046	楚雄州元谋县元马镇法那村鑫坤石业有限公司采石场10多年来越界开采毁坏林地，垂直开采造成山体崩塌隐患；生产废水直排龙川江，造成环境污染。	楚雄州	水,生态	1.鑫坤石业3次超范围开采，超采石料4133.32立方米，非法占用林地3.1553公顷，已对违法行为进行查处，按要求完成整改。经叠图比对，未发现新的越界开采、超范围占用林地行为。 2.石场采用分台开采，现场未发现山体崩塌情况，但部分分台边坡角约65度，存在安全隐患。 3.石场通过破碎原料后与水泥搅拌混合，产出水稳料外售，不产生废水。初期雨水通过雨水收集池沉淀后外排。现场未发现生产废水直排龙川江。	部分属实	对高陡边坡进行挂网消除安全隐患，设置安全警示标识，加强开采区管理和巡查监管	1.加强日常巡查监管，坚决杜绝新的越界开采毁坏林地行为。 2.对开采区局部65度台阶边坡角，安装安全防护网，设置安全警示牌，禁止人畜进入采矿区。	未办结	无
80	D3YN202405250050	楚雄州禄丰市高峰乡120兆瓦光伏项目严重破坏至少15个山头1000亩左右的林木，投资方和EPC总承包方严重破坏生态，其中投资方项目负责人将很多本可以避免砍伐的林木私自砍伐。	楚雄州	生态	1.该光伏项目林地面积1096.125亩，约占15个山头，施工单位对项目光伏阵列区原生灌木进行修割，造成区域内约150亩灌木林地的破坏。 2.在施工过程中，砍伐了应予以保留的8.9亩散生乔木，超备案面积使用乔木林地2.7亩。	基本属实	依法查处违法行为，补植损毁林地植被，加强植被管护和巡查监管，防止问题反弹。	1.督促恢复项目区灌木丛植被，5月30日光伏阵列区已开始补植。 2.督促该发电场拆除超备案面积占用林地上的设备，完成植被恢复，补植8.9亩被砍伐的散生乔木。立案查处砍伐散生乔木、超备案面积使用林地的违法行为。	未办结	无
81	X3YN202405250035	楚雄州元谋县源达路片区生活污水直排元谋高速收费站出口北边（元昆路南侧）排水沟，臭气熏天，流经远达佳承时光里小区西侧围墙直排龙川江，造成水体污染。高岗子村及高速路收费站生活污水直排元谋县凤凰湖公园流入龙川江，造成凤凰湖公园排水口上段河道100米范围水体发黑恶臭。	楚雄州	水	1.源达路片区及G5高速公路收费站生活污水经地面排洪沟排入县城污水管网，排洪沟沿线有臭味，污水量大时或强降雨情况下存在污水进入龙川江的风险。 2.高岗子村（高岩子村）经简易氧化塘处理后用于农灌，污水不能直接排入凤凰湖，现场核查时污水未排入龙川江，但强降雨情况下存在污水进入龙川江的风险。 3.龙川江元谋城区段未见发黑发臭水体，在凤凰湖公园排水口上下游河道进行取样监测，结果显示不属于黑臭水体。	部分属实	1.完善污水管网设施，源达路片区污水收集后直接接入市政污水管网。 2.因地制宜建设高岩子村污水处理设施，消除污染隐患。	1.启动了元谋县元马镇源达路片区及高速公路收费站生活污水治理工程项目，封堵了地面排洪沟入龙川江排口。 2.启动高岩子村氧化塘改扩建工作，全面收集处理污水。	未办结	无
82	D3YN202405250059	红河州建水县临安镇干河村桥头村松伟建材店附近养殖场恶臭扰民。	红河州	大气	养殖场堆粪场的猪粪在堆沤发酵过程中产生臭味，对周边环境产生影响。	属实	清除堆粪，减少臭味对周边环境影响，达到群众满意的效果。	养殖户已将堆晒的猪粪清理干净，后续养殖产生的猪粪将日产日清，并加强圈舍清洁卫生，做到勤清洗、勤消毒，减少异味扰民。	已办结	无
83	X3YN202405250092	前期曾反映红河州蒙自市老寨乡老寨村第三小组土地内被排放污水和倾倒垃圾等问题。2024年5月21日整改时将土地内的垃圾清理后扔到旁边梨树下并用老垃圾掩盖，存在虚假整改情况。	红河州	土壤	5月14日该地块及道路清理出的垃圾先转运至鸣鹭镇垃圾中转站后统一转运至鸡街垃圾焚烧发电厂处理，不存在垃圾就地掩埋等随意处置情况，但树丛旁有水泥袋等少量垃圾。	部分属实	全面清理土地、道路及路边树丛中的垃圾，做好群众沟通解释工作，获得群众满意。	已对该地块及路边树丛中的垃圾进行再次清理清运，加强宣传及沟通，加大生产、生活垃圾的管控力度，避免出现随意丢弃、倾倒垃圾造成沟渠堵塞情况。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
84	X3YN202405250084	红河州个旧市智恒砷业公司每天作业时尘土飞扬，严重影响周边居民身体健康。个旧市大屯镇大黄山红河大道南450米的个旧市锦星锡业有限公司冶炼设备陈旧，生产过程无组织排放有毒有害气体。个旧市乘风冶炼厂生产的硅氟酸味道刺鼻，影响周边居民身体健康。个旧市大屯镇红河大道2020号红河锦府对面屠宰场距离住宅区小于500米，臭气熏天蚊虫肆虐影响生态环境。	红河州	大气	1.智恒公司于2023年6月停产，物料堆存在储料仓内，停产期间定期洒水降尘，现场核实未发现生产痕迹。 2.锦星锡业公司冶炼设备老旧但未列入淘汰类指导目录，烟气经处理后达标排放，安装有在线实施监控。 3.乘风公司不生产硅氟酸，只作为原料之一，相关检测结果显示厂界废气排放未超标，但无组织废气排放可能对周边环境造成一定影响。 4.屠宰场与红河锦府小区间的距离符合相关要求，其在生产过程中产生的恶臭气体对周围环境具有一定影响。	部分属实	督促4家企业长效坚持污染物排放管控措施，确保措施到位，排放达标，切实减少各类污染物排放对周边环境造成的影响。	1.督促智恒严格落实生态环境保护主体责任，未办理完善相关手续之前不得擅自恢复生产。 2.督促锦星公司、乘风公司加强设施设备的日常维护管理，强化无组织排放管控措施，按要求开展自行监测，及时处置整改发现的环境问题。 3.督促屠宰场加强除臭剂投放，减少臭气向周边环境逸散。	已办结	无
85	X3YN202405250076	红河州石屏县城区、城区周围和宝秀地区7家小型混凝土搅拌站（县城内安通检测站旁、县城内东门廉租房旁、教场坝粮食局仓库旁、陶村符家营、复烤厂旁、宝秀海口、宝秀黄磷厂旁）生产设备简易，砂石材料堆放散乱，无降尘降噪措施，对周围空气环境和居民生活影响极大。	红河州	噪音,大气	1.经调查核实，其中1家搅拌站已于2021年自行拆除。其余6家小型搅拌站生产设备为小型搅拌设备，均存在三防措施落实不到位，生产期间扬尘和机械噪声影响周边环境的情况。 2.部分搅拌站无用地、环评手续。	基本属实	对存在问题的6家小型搅拌站立案查处，下发责令整改通知书，责令立即停止生产活动，完善用地、环评等相关手续，采取措施减少扬尘和噪音扰民。	1.现6家小型搅拌站已停产整改，要求其规范物料堆存，落实防尘及降噪措施，减少对周边环境影响。 2.依法依规立案查处，要求限期办理用地、环评相关手续，逾期未办理完成的，将限期拆除搅拌设施，取缔关闭。	阶段性办结	无
86	X3YN202405250040	红河州泸西县城东面的黄草洲国家湿地公园和县城西北边的鹰嘴石水体公园内，烧烤、餐饮产生油烟、污水、噪声污染，黄草洲公园水域还存在非法捕捞鱼虾、非法猎鸟的现象。泸西县阿庐古洞景区公园唐老三饭店至公园西大门河段存在大量污水直排、垃圾倾倒现象；景区旁原阿庐大酒店附近小山存在山体开挖、损毁林木、水土流失现象。泸西县阿庐大街延长线警鑫园小区对面（云南捷猎汽车维修有限公司、安鑫二手车交易市场、新帅二手车交易市场、三众报废车回收和二手车交易市场及1个驾驶员培训考场等）多年来开挖大量山石和土壤，严重毁林导致水土流失，破坏生态环境。	红河州	水,生态,大气,噪音	1.两个公园内设立的摊位在运营中未安装油烟净化装置，未配备完善的污水收集桶和餐厨收集桶等，对周边环境造成影响。 2.黄草洲公园水域存在放地笼、渔网捕鱼、用弹弓打鸟现象。 3.唐老三饭店至公园西大门河段存在污水直排、倾倒垃圾现象。 4.阿庐大酒店附近小山属于群众的自留地，多年来一直在耕种，未发现开挖山体、损毁林木情况。 5.警鑫园小区对面地块是当地村民30多年前露天开采形成的现状，于1995年左右停止开采，近年来未发现有新开挖大量山石和土壤情况。	部分属实	1.完善污水管网及相关设施配套建设，及时清理垃圾。 2.加强宣传，增设标识标牌，设立举报电话，提高群众保护意识。	1.因市场原因，黄草洲公园商户已关门歇业，要求恢复营业前按规定安装标准的油烟净化装置，鹰嘴石公园的商户已完成污染路面清洗整治，配备餐饮治理设施。 2.黄草洲公园水域新增安全警示标识标牌10块，组建巡查队开展不定时轮巡。 3.对河道垃圾进行清理，加挂宣传标语，提高群众环保意识；6月底前完成该段污水管网建设，将污水接入市政管网。	阶段性办结	无
87	X3YN202405250030	红河州蒙自市复兴路富佳园17栋1单元的临街商铺杨记老油条餐饮店将临街商铺与小区车库打通，无专用烟道，营业时间早5点-晚9点，产生大量油烟刺激呛人，严重影响居民生活。	红河州	大气	1.该店经营者未取得规划审批手续，擅自将车库与商铺打通，作为餐饮经营使用。 2.该店未配置通往楼顶的专用烟道，门口处操作台油烟处理后经管道引入小区下水道排放，厨房内的操作台油烟经处理后从店铺门头排烟口外排，对楼上住户造成一定影响。	属实	督促当事人恢复车库使用，加装油烟管道，将油烟引入顶层排放，减少油烟扰民情况发生。	1.对朱某擅自改变车库规划用途下发《责令改正通知书》，责令于6月30日前自行进行恢复。 2.禁止其向小区下水道排放油烟，要求该商户加装油烟管道，在征得所有住户同意、签字认可后将油烟引入顶层排放，减少油烟对小区居民的影响。	阶段性办结	无
88	D3YN202405250047	红河州蒙自市文澜街道富春路酒吧一条街50多家酒吧噪声严重影响周边住户，多次反映未解决。	红河州	噪音	富春路为蒙自市酒吧聚集区，共有64家酒吧在营业，酒吧在营业过程中音响设备、顾客嬉笑划拳产生的噪声，以及顾客打闹、喧哗声对外环境造成一定影响。	属实	督促蒙自市富春路64家酒吧落实降噪措施，监管部门加大巡查力度，形成长效机制，减少噪音扰民。	1.依据噪音监测结果对22家超过噪声排放标准的酒吧立案调查并通报。 2.对蒙自市娱乐文化行业协会及酒吧经营者进行法律法规宣传，要求酒吧经营户采取隔音装修控制内部声音。 3.不定期开展专项整治及噪声排放抽检，加大巡查力度，减少噪音扰民。	阶段性办结	无
89	D3YN202405250036	红河州个旧市人民路邮电巷山野农家菜馆油烟扰民，含油废水直排至店后明沟，异味严重。	红河州	大气,水	1.山野农家菜馆厨房操作间设置2台油烟净化装置，排放口加装水箱进行油烟气过滤后通过专用油烟管道排放。 2.该菜馆临街支沟因堵塞，水量大时存在油污冒溢至路面散发异味的情况。	部分属实	疏通沟道，保证沟道畅通，督促经营户落实油烟治理设施管护责任。	1.督促该经营户定期清洗维护油烟净化装置并做好台账记录，确保其正常投入使用。 2.该菜馆对沟道内淤泥、垃圾、油脂等进行清掏疏通，重新改造厨房操作间隔油池，加装格栅进行过滤，减少垃圾入沟。	已办结	无
90	D3YN202405250037	红河州绿春县大兴镇运政小区2号楼对面云南绿春东仰文华传媒有限公司长期在室内使用切割机作业，噪声污染严重。	红河州	噪音	该公司电焊、切割作业工作间位于居民区内，防噪降噪措施不完善，存在噪音扰民现象。	属实	督促商户立行立改，加强监管和宣传引导，防止问题反弹。	该公司已自行停止电焊、切割作业，相关设施设备已移除，现该工作间已变更为储物间。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
91	D3YN202405250014	红河州开远市灵泉街道崇文社区新天地电影院对面商铺（无名）臭鱼烂虾的臭味扰民。	红河州	大气	2016年至今，该商铺所有人黎某因与开发商有纠纷又对法院判决结果不服多次放置动物内脏等物至商铺内，放置物腐烂后散发恶臭严重影响周边商户及群众生产生活。	属实	清理商铺内污物，消除现实影响，对商铺所有人黎某进行劝导和调查处理，制止其恶劣行为。	该商铺内的死鱼烂虾及动物内脏等物已进行清理，消除现实臭味影响。公安部门依法对黎某作出15日行政拘留处罚。	已办结	无
92	D3YN202405250002	红河州石屏县碧桂园小区东侧的工地每天8:00至18:00施工，噪声扰民。	红河州	噪音	异龙镇大瑞城社区因提升人居环境近期每天8:30至18:00开展垃圾清理工作，挖机、推土机等施工期间产生的噪声对周边居民造成一定影响。	基本属实	调整施工时间，加快垃圾清运进度，减少扰民噪音。	调整施工时间，中午12:00至14:00停止施工。5月28日，垃圾清理工作全面结束，目前噪音已消除。	已办结	无
93	X3YN202405250107	文山州丘北县平寨乡平寨村委会黑纳大寨村李朝某等人2020年以来承包石山进行开采，严重破坏生态环境。	文山州	生态	1.黑纳村民委大寨村没有名为李朝某的村民承包石山进行开采，黑纳村民委范围内仅有丘北平寨黑纳鹰山石场，该石场为个人独资企业，无其他股东。 2.丘北平寨黑纳鹰山石场正在进行改扩建建设，建设过程中未设置喷淋洒水装置、场地未采取清扫、洒水等措施，存在粉尘污染。 3.根据矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，该石场目前尚未到恢复治理期。经核实，该石场矿区面积为0.0567平方公里，未发现越界开采现象，正在按应急部门要求开展建设工作，不存在非法砍伐林木的情况。	部分属实	加强日常监管，进一步督促企业按照环保“三同时”要求，完善改扩建工程施工场地防尘抑尘措施，加大洒水频次，减少扬尘（或粉尘）的产生，降低粉尘对周边环境的影响。	1.文山州生态环境局于5月28日对丘北平寨黑纳鹰山石场下达行政处罚决定书（文环（丘）罚（2024）1号），罚款人民币贰万元整（¥20000.00）。 2.丘北平寨黑纳鹰山石场于5月31日已缴纳罚款，且已按照《文山州生态环境局责令改正违法行为决定书》（文环责改字（2024）18号）要求，在建设作业区及厂区道路增加设置120米水管、20个喷头和2个水池等喷淋设施，定时开展洒水降尘，加大洒水频次，减轻扬尘（或粉尘）的污染。	已办结	无
94	X3YN202405250109	普洱市景谷县正兴镇高桥的红狮水泥有限公司批复熟料产能为3000吨/天，实际产量却为5500吨/天，超产严重。	普洱市	其他污染	1.经现场实测，景谷红狮水泥有限公司回转窑窑头筒体外径4.305米、窑中筒体外径4.300米、窑尾筒体外径4.302米，窑筒体长度64.8米，批建相符，产能为3000吨/天。 2.经查实，景谷红狮水泥有限公司2023年及2024年以来，熟料日平均产量在3400吨/天以下，最高月平均日产量为4226.62吨/天，未达到5500吨/天。 3.经请示省级相关部门，在水泥窑直径没有改变（即产能未改变）的情况下，企业若严格遵照国家对生态环境、安全、能耗、产品质量等方面要求，落实主体责任组织生产，可以通过技术改造和技术进步提高产量。经核实，景谷红狮水泥有限公司2021年至2023年能耗达标；污染物排放达标；实际排放总量均在允许排放总量控制指标内；近三年来未发生生产安全事故；2020年6月至今该公司主动委托第三方产品质量检测24批次，国家级、省级、市级、县级共开展产品质量检测（抽检）10批次，均未检测出不合格产品。	部分属实	1.压实景谷红狮水泥有限公司主体责任，严格落实污染物排放、生态环境保护、能耗、产品质量、安全生产等有关要求，依法依规生产和经营。 2.各相关部门进一步强化监管，密切部门协作，形成监管合力。	1.5月26日至29日，景谷红狮水泥有限公司正常生产，相关部门对期间污染物排放、能耗情况进行监测，污染物达标排放，能耗符合规定。 2.5月29日，3位省级专家到企业进行现场核实，查阅相关台账资料，对生产设备进行实地测量，对日均产量进行测算，并出具书面意见。	已办结	无
95	D3YN202405250060	普洱市思茅区南屏镇茶马驿站前时光澜庭小区1栋楼下满溢烧烤店油烟扰民。	普洱市	大气	经现场调查，思茅区满溢烧烤店位于思茅区南屏镇茶马驿站前时光澜庭小区1栋1楼临街的门面，物业管理由普洱中地物业有限公司一分公司负责，门面未配套专用油烟管道，排气烟道高度仅6m，不符合《饮食业环境保护技术规范（HJ 554-2010）》相关要求，虽然使用自带油烟净化系统的烧烤车及油烟净化设施，仍然导致油烟扰民。	属实	1.加强满溢烧烤店的监督管理，与其协商整改未完成之前不得营业。 2.督促普洱中地物业有限公司一分公司尽快完成专用管道的整改，确保问题解决到位，让群众认可满意。 3.整改完成正常营业后，督促商户正常使用油烟净化装置，加强油烟净化器管理维护，定期清洗并做好清洗台账，确保油烟净化设施正常运行。 4.成立联合检查组，聚焦餐饮服务油烟扰民信访投诉问题排查整改，坚持依法行政，不断提高人居环境质量。	1.2024年5月27日到现场勘查，检查商铺油烟设施，排查油烟管道问题。 2.2024年5月29日满溢烧烤店已自行停业，店主承诺整改未完成之前不进行营业，整改完成后按规定使用油烟净化装置，加强油烟净化器管理维护，定期清洗并做好清洗台账，确保油烟净化设施正常运行。 3.2024年5月29日思茅区综合执法局对普洱中地物业有限公司一分公司下发《责令停止（改正）违法行为通知书》，要求于2024年6月20日前按照相关规范设立专用烟道。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
96	X3YN202405250066	普洱市景谷县碧安乡迁德村、芒景村、大寨村区域的麻鸡山上万亩的天然林和省级公益林近年来被严重盗伐，生态遭到严重破坏。	普洱市	生态	1.景谷县碧安乡麻鸡山林区存在盗伐情况，盗伐区域涉及面积443.2亩（省级公益林面积433.8亩、天然林8.8亩、非林地0.6亩），盗伐林木树种为思茅松，盗伐株数1108株，蓄积量416.4立方米。 2.麻鸡山林区盗伐为点状零星盗伐，未出现集中连片盗伐情况。 3.点状零星盗伐后，林地内还剩有思茅松、栎类、灌丛等植被，郁闭度为0.6，生态功能基本完好。	部分属实	1.按照案件查处到位、植被恢复到位、追责问责到位、建章立制到位要求，全面查清辖区破坏森林资源的违法问题。 2.计划于2024年6月20日前完成被盗伐地块补植补种，年底前恢复植被。 3.举一反三，全面排查，严厉打击乱砍滥伐林木、非法侵占林地等破坏森林资源行为，进一步强化群众依法依规采伐林木和使用林地意识。	1.接到该举报件前，景谷县“利剑护林”专项治理工作领导小组办公室5月7日已印发《关于加快碧安乡迁德村麻鸡山国有林区破坏森林资源问题查处的函》，对该问题进行重点督办。 2.开展专项调查，截至5月30日，已刑事立案1起，行政立案4起，其余案件正在查办中。 3.已制定《景谷县碧安乡麻鸡山森林植被修复工作实施方案》，选择思茅松作为补植补种树种，截至5月30日已完成补植补种4110余株。	未办结	无
97	X3YN202405250062	普洱市墨江县联珠河河道水体污染严重，散发恶臭。墨江服务区南侧公厕背后、北侧沟道内黑臭水体直排联珠河；县民族中学门口桥边生活污水长期直排河道；宏远钢材厂后，疑似污水处理厂将未经处理的生活污水偷排至他郎河左岸。	普洱市	水	1.墨江县城污水管网建设年代久远、不健全、不完善、管理不到位，部分区域污水收集率不高，造成河水水质恶化。 2.双胞胎镇片区存在雨污混接现象，生活污水混入墨江服务区南侧和北侧雨水沟后汇入埔佐河，最终流向联珠河。 3.墨江县民族中学门口桥边地下排水管网因坍塌导致管网破损，凤凰新城小区存在部分管网错接现象，导致墨江县民族中学门口桥边雨水排口出现污水直排问题。 4.由于临近雨季河水水压较大，加之污水处理厂污水井盖位原设计收集不符合现行标准要求，导致部分井盖移位出现污水外溢现象，不存在污水处理厂将未经处理的生活污水偷排至他郎河左岸的情况。	基本属实	1.通过推进各类污水治理项目，加强墨江县城市污水治理。 2.对双胞胎镇片区污水管网进行改造，将墨江服务区周边的樱花谷二期、安和小区等重点污水源头接入污水管网。 3.对墨江县民族中学门口桥边污水管网进行工程修复，对凤凰新城小区雨污管网错接点进行改造。 4.对联珠河主河道污水管网破损部分进行修复，加高外溢井盖高度。	1.积极推进联珠河排水防涝建设（一期）、污水处理厂二期建设等项目，加强各类污染源治理。 2.对双胞胎镇片区污水管网进行改造，将墨江服务区周边的樱花谷二期、安和小区等重点污水源头接入污水管网。 3.已对墨江县民族中学门口桥边污水管网进行工程修复，对凤凰新城小区雨污管网错接点进行改造。 4.已对联珠河主河道污水管网破损部分进行修复，加高外溢井盖高度，解决污水管网因水压过高引起的污水外溢问题。	阶段性办结	无
98	X3YN202405250106	西双版纳州景洪市勐罕镇的华新红塔水泥（景洪）有限公司在采矿时没有预留足够安全生产距离，爆破作业导致大量飞石滚石落入附近果园林地，破坏生态环境。该公司的排土场建设不规范，没有建挡土墙，遇暴雨易引发泥石流。	西双版纳州	生态	1.该公司自2022年1月起，已停止可能波及果园林地范围内的矿山台段平台爆破开采作业，2024年5月27日，多部门联合实地核实调查，未发现果园林地内存在采矿爆破作业的飞石滚石问题。 2.该公司的排土场位于采矿权范围内矿12拐点附近，为临时堆场，下方建设有挡土墙，因该公司不规范堆料，现挡土墙已被掩埋，实际未能充分发挥作用；另外，该临时堆场上游山体上布设了截洪沟，发挥作用，现场没有发生过泥石流。	部分属实	1.严格按照矿产资源开采利用方案进行开采。 2.立即制定整改方案，加快建设和维护挡土墙设施，规范建设和使用弃土场，避免施工作业和雨水冲刷影响周边环境。	1.严格落实西应急检记（（2022）1号（矿））工作要求，自2022年1月起，严禁可能波及果园林地范围内的矿山台段平台爆破开采作业。 2.下发《整改通知书》（便签（2024）366号），责成该公司严格按照矿产资源开采利用方案进行开采，立即制定整改方案，加快建设和维护挡土墙设施，规范建设和使用弃土场，避免施工作业和雨季冲刷影响周边环境，确保该转办件顺利完成验收销号。	阶段性办结	无
99	X3YN202405250048	西双版纳州告庄西双景景罕寨17栋一楼大排面农家菜餐馆改扩建增大经营面积，把周围几家许可证将到期的店铺接手，加剧对楼上住户的油烟污染，餐饮油污排入市政下水道造成堵塞。	西双版纳州	大气,水	1.景罕寨17栋有餐饮店5家，其中长期停业2家、装修停业1家（泰铭大排面），正常营业2家，均按要求安装使用油烟净化设施，配备了专门的油烟管道用于排放油烟，定期维护油烟净化设备。 2.景洪泰铭大排面农家菜馆租用了周边2家餐厅、2家服装店门面扩大经营，目前正在停业装修中，不产生油烟。 3.对牛小面餐厅营业时段油烟浓度进行快速检测，检测结果显示排放浓度为0.96mg/m <sup>3</sup> ，未超出最高允许排放浓度限额（2.0mg/m <sup>3</sup> ）。老宋沙县小吃店因排烟管道出口有障碍物无法开展测量。 4.2024年5月27日，到景罕寨17栋景洪泰铭大排面农家菜馆检查，该餐厅正在装修，并未营业，正在安装油水分离设施，未发现排放油污至市政下水道造成堵塞情况。	部分属实	1.强化监管，督促业主正常使用油烟净化设施，确保油烟净化效率持续达标。 2.安装油水分离设施，杜绝油污排放市政下水道，及时疏通清理排水管道。	1.督促业主规范使用符合环保标准要求的油烟净化设施，建立《油烟净化设施清洗维护制度》定期清洗维护，保证油烟净化装置正常运行和去除效率，并建立清洗维护台账；同时控制经营噪音，尽量减轻油烟、噪音对周边居民的影响。 2.多部门持续加强日常督导检查及监管，做好餐厅从业人员宣传教育，发现问题及时处理。	已办结	无



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
100	X3YN202405250049	西双版纳州勐海县华冠酒精有限责任公司生产的土壤改良液弄虚作假，将好柚多农业专业合作社的12000颗柚子树损坏，严重破坏生态环境。	西双版纳州	土壤	1.2018年7月至2023年4月，勐海县华冠酒精有限责任公司将生产酒精过程中产生的渣液，通过添加菌种厌氧后形成土壤改良液，相关指标均达到相关要求，符合农灌要求，主要用于周边甘蔗地、玉米地等土壤改良。2023年4月后不再产生。 2.开始在全县农用地试点推广土壤改良液综合利用，柚子园承包者听说可以免费使用后，与企业负责人达成口头协议，争取到土壤改良液用于柚子地，为确保使用的效果，公司在柚子地浇灌过程中安排专人培训土壤改良液综合利用方法。2020年2月20日至3月31日期间，共运输870.88吨（89车）土壤改良液至柚子园，2020年柚子园正常挂果，综合利用地块与未综合利用地块柚子长势对比效果明显，顺利取得了柚子丰收，在勐海县华冠酒精有限责任公司2020年12月的土壤改良液浇灌满意度调查中，柚子地负责人对产品使用情况表示“满意”。 3.2024年5月26日—27日，对好柚多农业专业合作社柚子地进行了现场核实，通过现场走访和无人机拍摄等方式调查，从整体上看柚子地果树长势茂盛，植株生长环境良好，但管理不到位，杂草丛生。 4.查阅2020年10月和11月，对浇灌过土壤改良液的柚子地土壤环境质量进行了检测报告，结果未超出《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险管控值，土壤环境质量保持稳定。	不属实	做好相关解释说明工作和技术指导服务，化解群众矛盾纠纷。	采取实地调查、查阅相关资料等方式核实群众信访举报问题，确定该问题不属实。	已办结	无
101	X3YN202405250014	西双版纳州景洪市勐龙镇曼莽村景大公路旁1号铺的新安盛包装制品有限公司生产加工塑料筐，无环评手续，无污染治理设施，排放废水、废气、噪声影响周边居民。	西双版纳州	大气,噪声,水	1.已编制《新安盛农产品加工项目环境影响报告书》，尚未取得批复。 2.2024年5月27日实地检查，未生产，目前现有的加工设备为塑料注塑机，机器采用水冷却设备，厂区内准备安装一台VC光氧活性炭废气处理设施。 3.检查时该生产车间已断电，塑料注塑机等无法启动、破碎机等设施还未安装，未产生噪声污染，无废水外排痕迹；通过调查走访周边群众，均反映没有听到噪声，也未受到污水、废气等影响。	部分属实	加大监管力度，依法查处违法行为，杜绝企业环境违法违规行为的发生。	1.责令企业未取得环保手续前，不得继续建设及生产（包括设备安装和调试）。 2.加大对企业的监管力度，依法依规对疑似环境违法行为进行调查处理，按期限办结2024年4月对该公司“未批先建”环境违法行为案件。	阶段性办结	无
102	X3YN202405250003	西双版纳州景洪市勐养镇北侧二一三国道西侧的野象谷景区云南亚洲象种源繁育及救助中心2008年成立，从野外救助及繁育的小象（子一代）共20多头，没有一头放归自然；对救助及繁育的大小亚洲象进行野蛮驯化，进行表演等商业利用；少数亚洲象去向不明。	西双版纳州	生态	1.截至目前，西双版纳州亚洲象救护与繁育中心，共收容救护亚洲象23头，其中：救助后现场放归自然9头，死亡5头。收容救护的亚洲象均饲养在西双版纳州亚洲象救护与繁育中心，每天对收容救助的亚洲象进行6—7小时的野化训练，均有相应的档案资料。 2.收容救护的亚洲象均饲养在西双版纳州亚洲象救护与繁育中心，对其严格管理，无进行野蛮驯化，进行表演等商业利用情况。 3.救助象均有相应的档案资料，严格管理，不存在去向不明的情况。	不属实	规范野生亚洲象收容救护工作，加强收容救护必要性宣传。	1.2024年5月24日—27日，西双版纳州林业和草原局采取实地调阅资料、实地检查等方式进行核实，确定举报问题不属实。 2.强化监管，规范收容救护和野外放归工作，加强收容救护必要性宣传，发现问题及时处理。	已办结	无
103	D3YN202405250011	西双版纳州景洪市傍山大院后山上树木被砍光，连夜施工建设。	西双版纳州	生态	1.西双版纳州景洪市傍山大院后山上连夜施工建设项目为辰兴国际健康城项目，经林业部门核实该举报件所述地块不涉及林业用地，为建设用地，不存在树木被砍光的情况。 2.该项目于2024年4月开始场地平整，目前正在进行基础垫层施工，5月25日晚因受大雨影响，进行塔式起重机基础混凝土浇筑至凌晨才完成，导致当天夜间施工噪音扰民，其余时间按正常施工时间6:00至22:00范围内进行施工。	部分属实	施工过程中，尽量避免噪音扰民情况，如因工艺要求需要连续浇筑混凝土，需提前向社区及行业主管部门报备。	1.加强文明施工管理工作，施工单位编制噪音防治实施方案，防止和减轻噪音等污染对周边环境的影响，如因工艺要求需要连续浇筑混凝土，要求提前向社区及行业主管部门报备。 2.2024年5月28日下达了《责令限期整改通知书》1份。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
104	D3YN202405250005	西双版纳州景洪市桃李春风49号楼北侧对面的山体无植被覆盖，雨水冲刷导致水土严重流失且对49号楼产生滑坡安全隐患。另，D3YN202405120002举报件显示已办结，对桃李春风小区周边空气污染问题的办理情况存在异议。目前小区对面山里依然冒黑烟，未解决反映的问题。	西双版纳州	生态,大气	1.桃李春风小区北侧设有12米宽市政道路，由西双版纳俊都旅游发展有限公司出资建设完成，道路周边涉及高边坡5-20m，此处边坡土方计划逐步挖出外运，目前未做支护，边坡根据设计按1:1放坡分台开挖，平台设有宽300-400mm*高400mm砖砌或砼截水沟，通过竖向水沟或管道引排至路侧水沟，再通过DN500-800水泥承插管接入214联络线市政主管。工程实施中，现场发现经过雨水冲刷局部存在水土流失现象。 2.关于“D3YN202405120002举报件显示已办结，对桃李春风小区周边空气污染问题的办理情况存在异议”问题。涉及的问题主要是：一是曼丢村的小路上的垃圾5月15日晚上已完成所有垃圾清理，共清理6车，清理垃圾154吨，同时已做好围挡，不存在烧垃圾情况；二是龙腾一胶厂长期停产，龙腾第二橡胶厂、福顺橡胶厂、曼迈橡胶厂三家胶厂因缺乏原料，未生产，厂区内堆有少量胶块，已覆盖，但存在一定味道。 3.关于“目前小区对面山里依然冒黑烟，未解决反映的问题”问题，为桃李春风小区彩虹道旁曼迈村有一户人家在露天用柴火灶生火烧水时产生少量黑烟。非垃圾焚烧和胶厂烟气。	部分属实	1.消除桃李春风49号楼北侧对面的山体边坡安全隐患，确保小区住户安全。 2.加大橡胶厂监管力度，采取措施，最大限度减少臭味，坚决杜绝企业环境违法违规行为的发生，争取群众的满意。 3.加强周边村寨宣传引导，杜绝焚烧垃圾、秸秆的行为。	1.多部门现场检查指导，要求道路施工单位加快道路侧绿化带施工，对边坡脚栽种绿色爬藤类植被进行复绿。另外，批复同意西双版纳机场改扩建工程建设指挥部将桃李春风小区北侧山体作为西双版纳机场四期改扩建项目回填土方定点取土场，逐步消化规划路侧边坡。 2.定点堆放垃圾，严禁焚烧，及时清运。 3.不得在夜间（22:00-6:00）生产，禁止生产二级胶。要求龙腾第二橡胶厂改进除臭塔工艺，增加臭气收集率；要求福顺胶厂要对厂区废水收集沟渠加盖盖板，对堆胶渣的地方进行遮盖，防止异味散发。各胶厂均着手整改。 4.5月25日早上桃李春风小区彩虹道旁曼迈村有一户人家在露天用柴火灶生火烧水时产生瞬间黑烟，属生活用火。	未办结	无
105	D3YN202405250061	大理州祥云县云南驿镇大海村的水塘（直径150米）是村里牲畜饮水、农灌水源，部分村民在附近建化粪池处理养猪场等养殖废水，养殖废水处理不达标排入水塘，水塘被污染呈现黑绿色，天气炎热时散发臭味。	大理州	水	1.该水塘用于收集雨水和经处理后的农村生活污水资源化利用，供附近村民农灌，不是牲畜饮水水源。 2.水塘附近部分农户家庭养殖少量畜禽，农户生活污水经三格化粪池处理后流入水塘，现场核实发现水塘东边约7户居民生活污水直接通过明沟流入水塘。 3.目前水塘内水量极少，基本见底，塘内淤泥较多，导致水体浑浊，颜色较深，天气炎热时会有轻微臭味。	部分属实	将东边农户的污水收集至三格化粪池处理后再排入水塘，强化大海村门南海的管护，改善水塘环境状况。	云南驿镇计划将未收集处理的农户污水收集至三格化粪池处理，安装一套污水处理设施，将三格式化粪池出水经设施处理后再排放到水塘用于农灌。	未办结	无
106	X3YN202405250086	大理州大理市银桥镇双鹭村和南阳乡交界的苍山十八溪的双鹭溪河道两侧生态红线30米范围内，多家石材加工户生产污水未经处理直排，污染洱海，产生粉尘、噪声严重影响附近居民。	大理州	水,大气,噪音	1.双鹭溪河道两侧30米范围内有7户石材加工户，成立于《大理市河道保护管理办法》实施前，以家庭作坊形式存在，属历史遗留问题。 2.石材加工户建设有沉淀池，生产废水接入沉淀池后回用，未发现生产污水直排和污染洱海情况，石材切割加工过程中会产生噪音，对附近居民有一定的影响。	部分属实	持续开展石材加工行业整治，规范生产行为，加强污染防治设施建设管理。	加强石材加工户监督管理，督促采取措施防止扬尘，严格控制生产时间，每天12时至14时、22时至次日6时禁止生产，减少噪音对周围居民的影响。	已办结	无
107	X3YN202405250083	大理州大理市大理镇三塔北路孝敬小学擅自砍伐梅溪堤岸树木，将台阶式梅溪堤岸平整硬化为学校操场，将绿桃村村民进山路用铁栅石头构建建筑物。	大理州	生态	1.该小学旁梅溪堤岸护堤柳树完整，该校2022年2月将学校南侧的3棵树木移栽到消防水池边，不属于擅自砍伐堤岸树木。 2.该小学将校园南侧至梅溪北侧约60平方米的堤岸硬化为学生活动场地，同时场地上安装了宣传栏、健身器材、升旗台、观景台等设施。 3.为保障学生出行安全，学校在绿桃村进山路东侧安装了铁门围栏和围墙，预留了通行大门，未上锁，群众可正常出行。在操场西侧出口也安装了一道铁门，未上锁，群众可正常出行。	部分属实	加强对孝敬小学监管，在保障学校教学秩序前提下，依法依规做好问题整改。	1.孝敬小学已于5月30日在学校南侧补种移栽树木3棵（其中樱花树2棵，香樟树1棵）。 2.5月30日自行拆除了硬化场地上安装的宣传栏、健身器材、升旗台、观景台设施，对硬化地面恢复草地。 3.5月30日自行拆除了钢结构围栏、石头围墙、铁门及西侧铁门，保留原有村民入山通行道路。	已办结	无
108	X3YN202405250068	大理州大理市大理镇玉洱路242号大型烧烤店污水直排洱海，营业至凌晨造成油烟、噪声污染，严重影响周边居民生活环境。	大理州	水,大气,噪音	1.242号房屋两家石板烧店经营废水均接入污水管网，厨房内均安装油水分离器，现场核查时未发现污水直排行为和痕迹。 2.喜洋洋石板烧店厨房已安装油烟净化器，但食客在自行烧烤过程中会有部分油烟产生。 3.两家石板烧店位置属于城市道路交通主干道，且均在店外放置音箱招揽顾客，经检测噪声最大值超标，平均值未超标，存在瞬时噪声影响周围居民的问题。	部分属实	加强监督管理，开展常态化巡查，督促店家落实整改要求。	1.已要求店家在经营过程中加强服务指导，减少食客自行烧烤产生的油烟。 2.已现场要求两家石板烧店将外置音箱放于店内，并降低音量，同时店家自行提出晚间22时后不再使用音箱，当天已完成整改。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
109	X3YN202405250029	大理州大理市满江街道红山村委会大理公馆三期及在建的四期的西侧1米外临崖市政规划路长达7年无人管理，砂石裸露；居民区内有一露天混凝土搅拌站，噪声扬尘影响周边居民。临崖山体裸露易造成山体滑坡，道路下方埋有110千伏两条高压电缆；上苍甸占用（关宾路边、上苍甸、朋曲两村）基本农田堆存出售白沙，沙场及进出车辆产生大量扬尘污染环境。	大理州	大气	1.反映的土路为大理公馆房地产项目修建的临时通道，不属于市政规划道路，前期存在砂石裸露情况，目前已整改。 2.该搅拌站已采用防尘网覆盖弃土，对场地及未硬化道路进行洒水降尘，但由于道路为土路，运输车辆仍会产生少量扬尘及部分噪音。 3.高压电缆、隧道均按国家有关规范要求建设施工，符合相关技术规范和安全要求。经委托第三方进行现场踏勘，未发现该山体存在滑坡隐患问题。 4.上苍甸平整统征预留安置用地后临时堆放白砂土，砂土来源为大攀铁路项目废弃白砂土，不存在倒卖砂石料的情况。沙场进出车辆运输过程中产生扬尘，对周边环境造成影响。	部分属实	加强政策宣传，对裸露路段进行覆绿，对该搅拌站进行核查整治。	1.2024年5月23日，已完成砂石裸露区域覆绿工作，累计完成草籽播撒及绿网覆盖约1.3万平方米。 2.该搅拌站因用地不符合相关规定，5月31日已经停止生产，正在开展拆除准备工作。 3.对上苍甸村民小组占用耕地作为临时堆料点的行为进行查处，督促大攀铁路项目施工单位做好抑尘措施，减少扬尘对于周边环境的影响。	未办结	无
110	X3YN202405250015	大理州大理市湾桥镇湾桥村东边田园风光内的砂石场占用农田堆存砂石，噪声、扬尘严重扰民，重型车辆毁坏乡村公路。	大理州	噪音,大气	1.该地块土地利用现状地类为商业服务业设施用地，目前由王某某管理经营销售砂石料，未占用基本农田和一般耕地，但其未办理农用地转用手续，存在违规用地行为。 2.该砂石料销售部无生产加工行为，无生产噪声产生，露天堆放砂石料未采取覆盖措施，存在扬尘扰民问题。 3.该销售部位于进村道路旁，道路为水泥路，现场查看路面完好。	部分属实	加强巡查检查，移除地块内砂石料，恢复土地利用现状。	1.生态环境部门现场下达整改通知书，要求该建材销售部从2024年5月27日起使用覆盖网将堆放砂石料进行覆盖，防止造成扬尘污染，同时在进料、出料时洒水降尘。 2.大理市湾桥镇人民政府已下达限期整改通知书，责令该户限期移除地块内砂石料。同时，加强公路巡查，严防侵占和危害公路的行为发生。	未办结	无
111	X3YN202405250011	大理州祥云县禾甸镇上赤村小山西侧（熊家祠堂对面）毁林开荒种植烤烟；上赤村大海子箐（南侧狮子山脚）百年古树被砍伐；大营七宣自然村小组干部私挖几十棵一级保护植物大树杜鹃栽种在自家房前。	大理州	生态	1.祥云县禾甸镇上赤村熊某某在小山西侧（熊家祠堂对面）有一处耕种地块，地块类型为耕地和林地（林地0.39亩），种植作物为玉米，未种植烤烟，存在毁林开荒行为。 2.上赤村大海子箐（南侧狮子山脚）区域没有古树名木，未发现百年古树名木被砍伐，但发现其他盗伐林木情况。 3.七宣自然村小组长罗某某到野猫山移植16株马缨杜鹃摆到房前作盆景，死亡2株，存活14株，不属于国家重点保护植物，为一般野生植物。	部分属实	依法查处违法行为，强化日常监管，加大宣传力度。	1.2024年5月29日，祥云县林业和草原局依法对熊某某涉嫌林业违法行为进行立案查处。 2.祥云县林业和草原局正在对涉嫌盗伐林木违法行为进行立案调查。 3.祥云县林业和草原局依法对罗某某涉嫌林业违法行为进行立案查处。	未办结	无
112	D3YN202405250042	大理州南涧县南涧镇小军庄村小军庄河（上南厂段、下南厂段）沿岸耕地部分住房违建，并在河道上方建盖板，影响河道生态。	大理州	生态	1.该片区涉及部分农户占用耕地建房情况。 2.2003年南涧县对该山洪沟实施治理工程后，为群众出行，村集体在河道上方建设盖板3处，居民自建43处。盖板位置均高于河堤顶，没有占用过流断面。经过20年的运行，河道上盖板能满足行洪要求，未发现影响河道生态情况。	部分属实	全面摸清该片区占用耕地建房情况，依法依规分类处置。	1.对南厂小河沿岸的334宗建筑物进行全面摸排，根据摸排情况进行处置。 2.5月26日，南涧县组织人员对河道进行清理，并加强河道环境卫生和行洪排查。	未办结	无
113	D3YN202405250043	大理州大理市经济开发区阳光领居小区南侧斜阳路大货车来往频繁导致路面损毁，噪声、扬尘污染严重。前期曾禁止大货车通行，但问题反弹。	大理州	噪音	斜阳路曾因建设年代久远，路面条件较差，破损路面较多，货运车辆通行时造成的交通噪音及扬尘污染情况时有发生，大理经开区2022年11月至2024年1月对该路段进行了提升改造，交通噪音及扬尘污染情况已得到极大缓解。	部分属实	加强斜阳路管理，加大环境保护，减少扬尘及噪音污染对周边居民的影响。	1.加大对该路段巡查力度，定期开展清扫作业，增加环境卫生保洁、道路洒水降尘频次，全面提升斜阳路卫生环境。 2.在斜阳路路口及居民区旁安装“禁止鸣笛”标识牌，加强夜间勤务管理，对飙车、炸街、改装、不按规定使用灯光、鸣喇叭等违法行为进行严肃查处，减少交通陋习带来的噪音影响。	已办结	无
114	D3YN202405250040	大理州大理市七里桥万庆庄唐咖啡加工厂噪声及异味扰民。本轮督察反映后，店家将排烟管道拆除，直接从窗口排烟，噪声及异味未解决。	大理州	大气,噪音	1.该厂生产车间与最近居民区间隔一条马路，距离约10米，烘焙机正常生产状态下，生产车间围墙外未听见明显噪声。经监测，烘焙机开启与关闭状态下下边界噪声未见明显差异。 2.该厂2024年5月21日将生产车间外墙两根不锈钢金属管拆除，烘焙咖啡豆产生的废气经后燃机处理后通过管道排入3楼空房内，场区内能闻到咖啡气味。5月28日，委托第三方对该厂臭气进行检测，检测报告显示，臭气未超过《恶臭污染物排放标准》。	部分属实	加强监管、确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放，减少对周围居民的影响。	1.2024年5月27日，生态环境部门向该厂下达《现场检查整改通知书》，要求采取有效措施进一步对生产过程中产生的废气进行处理。 2.该厂2024年5月27日对三楼管道排口及空房窗口加装活性炭吸附棉，对废气进行处理。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
115	X3YN202405250067	丽江市永胜县昌信公司2015年起过度开采永胜县大永高速程海服务区东侧、程海镇马军村委会石湾村的地下水资源售卖，导致该县期纳镇多处（满官村龙潭、清水村龙泉寺、竹马王泉水）地上水资源枯竭，7个村委会90%井水枯竭或者水位下降，3万多人用水困难。	丽江市	水	1.永胜昌信砂石料有限公司自2009年成立、2017年停产至今，没有开采地下水资源进行售卖的行为。 2.永胜县程海镇马军村委会部分农户于2008年至2015年在马军村委会石湾村先后建设13眼机井，并建设相关配套管网，用于约5000亩耕地的大小春生产用水。 3.受气候变化和地质、地貌构造的影响，自然因素导致地下水补给量逐年减少，不同程度出现水位下降的现象。该区域内4个中小水库，年蓄水量不足总库容的17%。 4.地方党委政府通过实施应急供水工程保障了人畜饮水。	部分属实	1.对非法取水行为进行整治，建立地下水监管长效机制。 2.强化节水宣传教育，倡导节水、惜水氛围。 3.加强项目谋划储备，积极争取建设资金，补齐工程短板，提升工程供水保障能。	1.采用“以电控井”的方式，通知南方电网公司，在没有水利部门合法合规性审查的情况下不再给予办理机电井通电业务。 2.组织相关部门在沿湖7个村委会发布《永胜县人民政府关于全面禁止程海非法取水行为的通告》，告知非法取水户限期自行拆除取水工程或者设施。 3.同时实施区域调水工程，缓解水资源分配不均带来的缺水问题。	阶段性办结	无
116	D3YN202405250057	丽江金基矿业有限公司在丽江市古城区金江乡产构村九斗山的温泉（三个行政村灌溉用水水源）附近开采金矿，造成泉眼水量锐减。	丽江市	生态	1.2018年1月23日探矿权期满，金江乡人民政府向丽江金基矿业有限公司下发了《关于停止探矿作业的通知》。2018年1月24日，切断了探矿作业的机械用电，金基矿业有限公司金江乡九斗山探矿点停业至今，未再实施探矿作业。 2.温泉出水量测量结果显示：2021年5月4日出水量为0.206m <sup>3</sup> /s，2023年8月16日出水量为0.345m <sup>3</sup> /s，2023年12月27日出水量为0.342m <sup>3</sup> /s。2024年5月31日出水量为0.269m <sup>3</sup> /s。 3.在热水塘引水渠内有一根DN50管道取水，该管道为2024年4月份产构村5组一农户敷设的鱼塘用水管道。	不属实	持续做好群众思想疏导和解释工作，争取获得群众理解和认可。	古城区金江乡人民政府组织人员于2024年6月2日拆除热水塘引水渠内DN50管道，并对矿区周边农户及产构村1至5组、金江村3组、江边村6组部分农户开展了宣传解释工作，积极争取获得群众理解。	已办结	无
117	X3YN202405250010	丽江市玉龙县九河乡以北曾比落水库为雄古村三个小组1800亩基本农田的灌溉水源，且下渗后的地下水成为部分群众的饮用水源。前期规划时雄古工业园区污水处理厂的排污口设在冷水沟，但建设时却将排污口设在曾比落水库，且园区生物医药废水占比较高，对水库水质造成冲击。	丽江市	水	1.曾比落水库实为塘坝，已于2015年实施了防渗处理工程。 2.监测数据显示：曾比落水库水质除pH值外，其余监测指标数据均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；香格里拉雄古一组新辟的饮用水源地各项水质指标（饮用水29项）均达到地表水II类标准。 3.雄古污水处理厂排污口在论证后确实作了调整，但在具体项目实施过程中，向群众解释说明的工作做得不到位，导致群众对此不理解。 4.雄古片区排污企业所排污水达到纳管标准，污水处理厂排放的中水监测数据达标，雄古污水处理厂排水未对曾比落水库水质造成冲击。	部分属实	向群众解释说明污水处理厂的建设运行情况、饮用水源情况，持续做好群众思想疏导，争取获得群众理解和认可。	1.工作组于5月27日到实地查看情况，开展水样采集、监测、民意调查等工作，争取群众的理解和支持。 2.5月31日，工作组到香格里拉雄古1组、2组、3组开展入户宣传并对28户受影响的群众进行了民意调查工作，结果均为“比较满意”和“非常满意”。	已办结	无
118	X3YN202405250078	临沧市云县幸福农场（羊耿线公路两边、大新田地）存在私搭乱建损坏耕地的情况。	临沧市	生态	经核查，“临沧市云县幸福农场”实际名称为“临沧市幸福农场”，临沧市幸福农场内有13户农场职工搭建的简易房屋，未办理规划许可证。通过与二调成果地类进行套合（2009年），举报范围共涉及4.59亩，其中：城镇住宅用地2.72亩，未利用地1.87亩。通过与2022年变更成果地类进行套合（三调后变更调查数据），举报范围共涉及4.59亩，其中：城镇住宅用地2.71亩，商业服务业设施用地1.87亩，城镇村道路用地0.01亩。通过与自然资源部下发“三区三线”成果套合，全部位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线，二调和最新变更调查数据均不占用耕地。	部分属实	有效整顿和规范农场规划建设管理秩序，坚决遏制私搭乱建等违法建设行为。	关于“私搭乱建”问题，云县幸福镇人民政府已纳入“两违”专项整治范围，计划2024年12月31日前全面完成。	未办结	无
119	D3YN202405250052	临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村垭口田村苏某的养猪场废水直排南汀河，恶臭及噪声扰民。	临沧市	水,噪音	经核查，苏某的养猪场（临翔区王文琴养殖场）实际为生猪贩卖中转站，未开展长期养殖活动，现场调查时存栏32头，有二级化粪池1座，化粪池上端设有两个排口，且排口设有两支排污管直达南汀河河道，化粪池未满且未发现溢满外排情况。该生猪中转站生猪暂存期间产生的粪污臭味，拉运生猪时猪叫产生的噪音，对周边群众确实有一定影响。	部分属实	完成三级化粪池改建及雨污分流工程；保持中转站环境卫生，生猪转运时间每天不得超过22:00。	1.已将该生猪中转站二级化粪池改建成三级化粪池，已封堵化粪池排污口，拆除化粪池2个外接排污管。 2.已完成中转站环境卫生清理工作并进行了雨污分流改造。 3.临翔区人民政府督促该中转站对生猪粪便及污水进行分离处理，粪便拉运到田间资源化利用；要求生猪转运时间为每天不得超过22:00。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
120	X3YN202405250072	临沧市临翔区邦东乡政府至卫平村委会、至昔归收费站的道路施工缓慢，导致扬尘严重。邦东乡中心完小校门口上下500道路损毁严重，车辆颠簸产生较大噪音。	临沧市	大气、噪声	1.临翔区邦东乡政府至卫平村委会、至昔归收费站的道路属在建临翔区邦东乡通三级公路主线工程，由于该路段原公路等级低，平均路基需增加2—3米，部分路段需新开挖，涉及大量群众土地协调和杆线迁改，造成施工进度缓慢。同时该线为邦东乡到昔归收费站主要通道之一，且该乡境内多条农村公路同步施工，既要满足项目建设又要保障群众出行难度较大。为有效减少扬尘污染问题，施工单位投入2辆洒水车对施工路段进行不间断的洒水降尘，因该公路主线高差为637.14米，平均纵坡为6.84%，最大纵坡为9.91%，过量洒水会带来群众出行及车辆行驶安全风险，导致扬尘问题时有发生。 2.“临沧市临翔区邦东乡中心完小校门口上下500道路”路段为在建临翔区邦东乡通三级公路工程支线，目前尚未进场施工。该路段现为半整齐块体弹石路面，因雨季雨水冲刷，部分路段存在水毁情况，路面呈起伏、坑洼状况。	基本属实	健全完善并严格落实污染防治设施及措施，克期完成项目建设，让群众享受交通发展便利。	1.临翔区已制定该施工区域道路绕行方案，督促施工单位持续落实施工路段洒水降尘措施，目前扬尘问题已得到有效控制。 2.临翔区已督促组织机械人员，对水毁造成的起伏、坑洼路段进行了填补处理。	阶段性办结	无
121	X3YN202405250025	临沧市双江县林地监管不力致几万亩国有林被侵占。1.沙河乡忙开村、帮协村回东河水库旁的黑牛田分散国有林被张某华长期侵占，出租给双江糖厂和农户，并在林地盖房；2.勐库镇梁子村委会小荒田组已置换的3000多亩产国有林地被私售或占有，毁林种茶并建茶厂；3.勐勐镇南宋村村民长期侵占国有忙安林场林地毁林种蔗，勐勐镇南宋村南京组村民长期侵占国有林地种甘蔗坚果；4.勐库镇原国道214线沿线国有东来林场路边被村民占用国有林地建房建茶厂，林场几千亩林地被农户占用毁林种蔗；5.双江县小黑江检查站旁知了寨国有林地被盖房修路种坚果，已形成小村寨；6.双江县辖区内的许多乡镇（忙糯乡、大文乡、帮丙乡）在澜沧、小黑江沿线国有公益林被大肆毁林种蔗。7.原双江纸厂拆除过程致氯气泄漏。	临沧市	生态	1.问题1部分属实。张某华等33户农户于1997年和1998年向原双江县林业局（现双江县林业和草原局）承包林地1825亩，其中涉及分散国有林面积1133.77亩（纳入耕地保护目标931.66亩），承包期到2027年。承包后张某华等农户将林地全部出租双江糖厂种植甘蔗，出租合同已于2018年到期。目前，由承包农户自行经营种植甘蔗。黑牛田有群众44户，生产生活建筑物占用国有林12.31亩。 2.问题2部分属实。勐库镇梁子村小荒田组集体林地、水田、茶园地、旱地等4397.2亩与国有坝糯林场罗家大尖山片区国有林地林木2343.2亩进行置换。已迁出的56户农户返回迁出地管护原种植的茶叶、核桃等经济作物。共涉及818亩，对外转租14户44亩，其余由原搬迁户管护经营。疑似毁林种茶1户，面积约2亩。56户农户简易修缮原住房作为管护用房，1户农户在原住房挂茶厂广告牌，但无茶叶生产经营设备，未开展茶叶初制加工活动，未发现占用林地建茶厂的情况。 3.问题3部分属实。南宋村10个村民小组在国有忙安林场林地内种植作物848.7亩，其中疑似违法面积55.83亩。南宋村南京一、二组有165户农户在南京山国有林地种植坚果、甘蔗、玉米等经济作物6274.9亩，其中疑似违法面积64.8亩。 4.问题4部分属实。紧邻214国道的东来林场范围内存在非林地图斑共34个，面积121.52亩，其中：建房48幢、占地面积69.16亩，茶厂20间、占地面积52.36亩。国有东来林场林地范围内种植甘蔗7216.5亩，其中疑似毁林种蔗35.87亩。 5.问题5属实。1988年至1997年期间，因自然灾害、山体滑坡，生产生活条件滞后，部分农户从邦邦乡、忙糯乡等乡镇先后搬入了知了寨生活居住。目前，知了寨共有农户19户70人，属国有忙安林场辖区内，占用国有林地范围总面积1038.78亩，其中：坚果地847.69亩、宅基地14.30亩、宅基地四旁空地15.87亩、道路基础设施31.22亩、其他用地129.70亩。 6.问题6部分属实。澜沧江和小黑江沿线国有公益林变化图斑12个，面积57.63亩，其中：持有2018年土地承包经营权证25.48亩，持有1999年土地承包经营权证30.96亩。甘蔗种植面积正在进一步核查中。 7.问题7不属实。原双江纸厂历经多次民营企业股权转让，更名为双江南华化学纤维浆粕有限公司，2013年9月昆明鲁西生物科技有限公司与昆明一鸣房屋拆迁工程有限公司签订拆除合同，对双江南华化学纤维浆粕有限公司厂房及设备进行拆除，合同载明的拆除范围未涉及氯气存储设备，在拆除过程中没有接到有关氯气泄漏的情况反映。目前，原双江纸厂厂址无氯气存储。	部分属实	对毁坏的林地恢复植被和林业生产条件，权属为国有或集体的林地收归国有或集体管理。	1.双江自治县林业和草原局、双江自治县自然资源局5月26日全面开展问题核实、林地清查工作。 2.5月28日组织人员对小荒田茶园区内树立的广告牌全面进行拆除。 3.已对南宋村南京组村民长期侵占国有林地种甘蔗坚果的违法行为立行政处罚案件8件，同步对相关违法案件开展调查取证。	阶段性办结	无
122	X3YN202405250016	临沧市临翔区华旭小区北边靠近河的小区道路及绿化带被侵占改扩建为市政道路，车辆噪声严重扰民。	临沧市	噪声	1.临翔区华旭小区北侧滨河道路及绿化带不属于小区土地产权范围。 2.根据《临翔区国土空间总体规划（2021—2035）》，小区北侧滨河道路规划为城市次干道，北侧绿化带为城市公园绿地。临翔区是按照规划设计对华旭小区北边靠近河的市政道路进行扩建改造。 3.2024年5月27日，临沧市生态环境局临翔分局生态环境监测站对华旭小区北边道路开展交通噪声监测，监测结果为：道路监测点昼间62.1dB（A），夜间57.2dB（A）；敏感点昼间55.3dB（A），夜间51.8dB（A）。根据“道路交通噪声强度等级划分”标准，该路段昼间、夜间道路交通噪声强度等级为一级，评价为“好”。	部分属实	加强车辆管控，将噪音降到最小。	公安部门进一步加强货车入城时间及行驶区域的管控，加大对大排量摩托车夜间管控力度，减少噪音污染。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
123	D3YN202405250039	临沧市临翔区生态环境问题突出。蚂蚁堆乡功新线东边山洼被填埋大量生活垃圾；临翔区弃土场堆放生活垃圾、建筑垃圾等，与文件批复不符；博尚镇泛华林业的生物质燃料厂扬尘大；蚂蚁堆乡、圈内乡、博尚镇光伏项目超出审批范围破坏林地。	临沧市	土壤,生态	<p>1.关于“蚂蚁堆乡功新线东边山洼被填埋大量生活垃圾”问题，经核查，该问题属实。2011年起，“蚂蚁堆乡功新线东边山洼”为蚂蚁堆乡小集镇生活垃圾临时堆放和处置点，处置方式为露天焚烧，2021年11月停用，并根据云南省住房和城乡建设厅2019年9月发布的《云南省非正规生活垃圾整治技术指引（试行）》有关要求，对该非正规生活垃圾堆放点全面覆土压实。现场检查时，无裸露的垃圾焚烧残渣和生活垃圾，有警示牌，覆土压实后的堆体容积约1万立方米；无新增倾倒、焚烧垃圾痕迹，无异味，堆体底部未发现有液体渗出，周边无地表径流和集中式饮用水水源等环境敏感点。</p> <p>2.关于“临翔区弃土场堆放生活垃圾、建筑垃圾等，与文件批复不符”问题，经核查，该问题部分属实。</p> <p>3.关于“博尚镇泛华林业的生物质燃料厂扬尘大”问题，经核查，该问题部分属实。</p> <p>4.关于“蚂蚁堆乡、圈内乡、博尚镇光伏项目超出审批范围破坏林地”问题，经核查，该问题部分属实。其中：蚂蚁堆乡南水北调70MW农光互补光伏发电项目和临翔区博尚镇中核300MW光伏复合项目超出审批范围破坏林地问题部分属实，临翔区圈内乡160兆瓦光伏发电项目超出审批范围破坏林地问题不属实。</p>	部分属实	<p>1.根据监测结果选择适宜的技术方案，对蚂蚁堆乡功新线东边山洼被填埋大量生活垃圾问题规范整治，消除污染风险。</p> <p>2.规范建筑垃圾堆放，杜绝生活垃圾进场处置消纳。</p> <p>3.督促博尚镇泛华林业落实废气污染防治措施，消除污染。</p> <p>4.恢复蚂蚁堆乡、博尚镇被破坏林地植被和林业生产条件。</p>	<p>1.关于蚂蚁堆乡功新线东边山洼被填埋大量生活垃圾问题。该问题未办结。临沧市生态环境局临翔分局已对该非正规生活垃圾堆放点下游地表水进行采样监测；临翔区已对接云南中科检测技术有限公司商谈该非正规生活垃圾堆放点地下水监测井建设和地下水、大气环境监测有关事宜。临沧市、临翔区将根据监测结果分析研判，制定整改工作方案。</p> <p>2.关于临翔区弃土场堆放生活垃圾、建筑垃圾等，与文件批复不符问题。该问题已办结。该弃渣场已建成投运生活垃圾分拣中心，由弃渣场工作人员进行分拣后临时堆放，对可回收类生活垃圾转运至废品收购站进行回收处理，不能回收的转运至生活垃圾中转站进行无害化处理。</p> <p>3.关于博尚镇泛华林业的生物质燃料厂扬尘大问题。该问题已办结。经临翔区工业和信息化局、临沧市生态环境局临翔分局现场交办督办，企业已立行立改，对生产车间内积尘进行清除。</p> <p>4.关于蚂蚁堆乡、圈内乡、博尚镇光伏项目超出审批范围破坏林地问题。该问题阶段性办结。2024年4月9日，临翔区林业和草原局已对“蚂蚁堆乡南水北调70MW农光互补光伏发电项目110kV送出线路工程”擅自改变林地用途行为进行立案调查，目前案件正在按程序办理中。临翔区林业和草原局正在进一步对“博尚镇中核300MW光伏复合项目”疑似超审批范围使用林地问题进行调查核实取证。</p>	未办结	无