

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十二批办理情况）

第二十二批 2021年5月1日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	处理意见	处理进展	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104270002	昆明市东川区碧谷街道龙潭社区核桃九组的聚中能源加注站以新能牌名销售非标准柴油，导致汽车尾气严重超标，污染大气。	昆明市东川区	大气	经昆明市组织核实：举报人反映的为中清油燃料（云南）有限公司东川分公司所属，车用清洁替代燃料加注站，主要设施设备为30立方米的密闭防爆装置一套。该加注站出示了样品检测报告，报告中样品名称为“醇基燃料”，而检测项目为企业组织检测判定标准《高清洁醇基燃料》和《高清洁柴油燃料》，目前没有国家标准，只有企业标准。	为进一步核实中清油加注站是否销售非标准柴油，东川区将委托第三方专业检测机构对该公司所经营产品进行技术检测，判定其产品是否属于非标准柴油及是否会导致汽车尾气超标，再根据结果依法进行处理。	部分属实	未办结	无
2	D2YN202104270003	2018年以来，昆明市安宁市俊发玉龙湾项目（位于太平新城玉龙湾隧道旁）超界过度毁林建房，严重破坏生态环境。	昆明市安宁市	生态	经昆明市组织核实：该地块取得使用林地审核同意书和林木采伐许可证，该项目采伐工作已完结，项目施工建设未结束。经现场复核和查阅资料，该项目符合土地利用总体规划，已取得建设项目环境影响登记表、水保批复、用地建设规划许可证等，项目相关审批手续齐全。未发现规划审批工程超用地红线建设和违规审批建设行为。	安宁市将加强管理，落实凭证采伐制度，强化林木采伐的源头管理；加强森林资源巡查检查，遏制违法行为的发生。	部分属实	已办结	无
3	D2YN202104270006	昆明市官渡区金马街道办事处汇合紫薇园紫薇广场“楼”的品荟花园餐厅油烟扰民，距该楼3米处因修建电梯破坏绿化，且存在安全隐患。	昆明市官渡区	大气	经昆明市组织核实：1.该餐厅安装了油烟净化设施，油烟经处理后通过专用烟道排放，专用烟道排出口距离最近的居民楼直线距离约40米，同时排气口高于该餐厅所在商务楼屋顶1米；2.修建电梯未经相关部门审批，属违法建筑，存在安全隐患。电梯占地原来是硬化地面，未破坏绿化。	官渡区责令该公司于7月5日前拆除违法建筑，并恢复原状。	部分属实	未办结	无
4	D2YN202104270007	昆明市滇池旅游度假区西南海旁建筑工地夜间扬尘扰民。	昆明市度假区	大气	经昆明市组织核实：该地块存在堆放建筑垃圾、裸土未覆盖，洒水降尘措施不到位的问题。	1.度假区下发了《安全生产文明施工整改指令书》，要求项目单位加强场地管理，全面覆盖建筑垃圾、裸土，加大洒水降尘频次，严控扬尘污染；2.要求施工方晚上1点以后不得再进行场地平整作业，避免夜间扬尘扰民。	属实	已办结	无
5	D2YN202104270010	昆明市晋宁区宝珊街道办事处后所村的大发建材有限公司疑似选址不合理，距村民住宅地不足200米，噪声和粉尘严重扰民，且影响农作物生长；该村大沙子水库（灌溉水渠）上游1公里处处的4-5家生猪养殖场废水直排大沙子水库。	昆明市晋宁区	噪音、水	经昆明市组织核实：1.环评报告显示，厂区距离后所村最近距离为270米，后村民新建房屋逐步靠近该厂，距部分村民房屋在200米范围内；2.该厂厂区存在扬尘及噪声扰民问题。已完成整改；3.大沙子水库汇水区有8家生猪养殖户，未达到规模化养殖，距离大沙子水库1公里，没有发现废水直排，其中3家养殖户污水收集池四周有污水外溢的痕迹，1家养殖户存在部分排污管网老化、破损问题。	1.晋宁区督促企业落实主体责任，继续采取各项污染防治措施，有效降低扬尘、噪声对周边环境的影响；2.责令4家养殖户及时清理污水收集池周边外溢污水，更换老化、破损的排污管网，加强污水收集池管理，做到雨、污、渗、防溢，杜绝污水外溢。	部分属实	已办结	无
6	D2YN202104270011	昆明市西山区梨树湾持续扰民，影响滇池源居小区“栋住户”正常生活。	昆明市西山区	噪音	经昆明市组织核实：月光宝盒小区中水处理站设备运行过程中产生低频噪声扰民。	西山区下发《小区物业服务整改通知书》，要求物业在中水处理站加装吸音棉，合理设置中水设备运行时间，降低噪声对周围居民的影响。	部分属实	已办结	无
7	D2YN202104270012	昆明市官渡区彩云南路云漫岭小区距绕城高速仅约9米，交通噪声扰民。	昆明市官渡区	噪音	经昆明市组织核实：因周边区域道路车流量大、车速较快，存在交通噪声扰民问题。	1.官渡区督促开发商加快小区隔音设施安装工作；2.要求物业向业主做好宣传解释。	属实	未办结	无
8	D2YN202104270020	昆明市盘龙区江东花园城1号门口的两个流动烧烤摊油烟扰民。	昆明市盘龙区	大气	经昆明市组织核实：5号门北侧人行道上流动烧烤摊占道经营，存在油烟扰民问题。	1.盘龙区取缔流动摊点，并清理占道经营物品；2.加大巡查力度，发现问题及时处置。	部分属实	已办结	无
9	D2YN202104270029	昆明市盘龙区云山村365号公厕无人管理，环境脏乱差；公厕旁修路厂拆除工地，扬尘扰民。	昆明市盘龙区	大气	经昆明市组织核实：1.云山村365号为云山村老农房，该农房100米处有一个公厕，公厕配有1名保洁人员，高峰期存在保洁不到位的问题；2.距离该农房300米处有一个拆除工地，存在建筑垃圾堆叠不完全，造成扬尘扰民的情况。	1.盘龙区及时对公厕进行清理，并做好日常保洁；2.责令施工方对拆地场进行覆盖。	属实	已办结	无
10	D2YN202104270034	昆明市五华区西园街道桃园社区沙草村内砖厂每晚2点开始生产，气味刺鼻，扬尘污染严重。	昆明市五华区	大气	经昆明市组织核实：该地点位于桃园沙草砖厂，因关停后转型，厂区内共有19家企业，其中2家已停产，17家企业还在生产，涉及建材、石材、家具加工等行业，因原料生产和收运运输，生产时存在扬尘和噪声扰民，部分企业污染治理设施不完善。	五华区深入开展综合整治，对7家企业违法行为进行立案，下达《责令改正违法行为决定书》，责令停产整改，经复查，已无扬尘、噪声扰民的情况。	属实	已办结	无
11	D2YN202104270035	昆明市五华区普吉街道王家桥社区（云铜小区附近）的重庆火锅和麻辣烫火锅油烟及异味扰民，附近夜间烧烤摊占道经营，且垃圾随意堆放，普通建筑垃圾污水直排外环境，且垃圾未收集。	昆明市五华区	大气、土壤	经昆明市组织核实：1.羊仙坡路旁云铜小区北侧有4家餐馆，其中2家未安装油烟净化器，1家油烟净化器未安装在烟道，存在油烟及异味扰民问题；2.王家桥云铜小区西侧邮政储蓄银行门前偶有夜间占道经营摊点，漏污污染路面，路口垃圾堆叠有污水溢出；3.普通建筑垃圾已无企业工业废水产生，并全线已铺设截污管道；4.普通建筑垃圾内的一个垃圾房存在生活垃圾未及时清运的问题。	1.五华区对5家未安装油烟净化器的餐馆进行立案调查，责令尽快安装油烟净化设施；2.加强对辖区餐饮商户前三包及占道经营的管理，加大日常巡查力度，对发现的问题立即整改；3.加强辖区环境清扫保洁和垃圾清运工作，经复查，已整改。	部分属实	已办结	无
12	D2YN202104270036	昆明市呈贡区滇池斗南湿地建设项目二期内疑似有两栋违建房屋。	昆明市呈贡区	生态	经昆明市组织核实：两栋房屋位于滇池斗南湿地建设项目二期范围内，不是斗南湿地建设时新建的房屋，一栋为土坯房，横跨滇池一级保护区界线，一栋为原形龙村村委会办公用房，不在滇池一级保护区范围内，现作为湿地运行维护管理用房。	市滇投公司已对土坯房及时拆除，并做好村民宣传解释工作。	部分属实	已办结	无
13	D2YN202104270037	昆明市官渡区官渡森林公园西侧雾炮车作业影响周边市民活动。	昆明市官渡区	其他污染	经昆明市组织核实：森林公园是官渡区扬尘防控重点区域，雾炮车作业时会造成地面湿滑，影响周边市民活动。	官渡区加强雾炮车管理，规范作业，减缓慢行，有效避让行人。	属实	已办结	无
14	D2YN202104270038	1.昆明市官渡区六甲街道办事处垃圾中转站（位于道路运输管理局官渡分局对面，占地约200平方米）部分垃圾露天堆放、恶臭扰民；运输过程沿途洒落污水污染环境。该垃圾中转站距海河约30米，对河流存在一定程度污染；2.垃圾中转站旁的高压化粪池堆放大量废品，造成道路拥堵；3.西山区东寺街西寺塔广场舞狮扰民。	昆明市官渡区 西山区	土壤、噪音、水、大气	经昆明市组织核实：1.该垃圾中转站部分臭味未能完全消除，棚架有部分损坏；2.该垃圾中转站门前地面破损，有积水现象；3.该转运站位于海河顺流左岸约100米，转运站产生的废水储存在垃圾渗滤液收集处理池，定期运输至水质净化厂进行处置，未直排海河；4.垃圾中转站旁回收站堆放大量废品，影响道路通行；5.该广场上有部分群众在跳广场舞，存在噪音扰民。	1.官渡区加强管理，及时修复垃圾房破损地面、棚架及排水设施，垃圾做到日产日清，对周边环境清洗消杀，消除异味，同时责令废品回收场经营者落实“门前三包”，规范经营；2.西山区对跳广场舞群众开展宣传劝导，避免噪音扰民。	部分属实	已办结	无

15	D2YN 202104 270039	昆明艺术职业学院后（位于昆明市官渡区环湖东路）的小清河入湖口疑似有违建房屋。	昆明市官渡区	生态	经昆明市组织核实：2009年，中科院水生生物研究所向小河咀社区居委会租地建造住房，用于滇池治理专项研究。任务结束后，2009年，云南夏之春环保科技有限公司向小河咀社区租用，并在原有建（构）筑物基础上，新增了5个集装箱房，用于存放水质净化设备及 ¹⁰ 名科研项目人员值班临时居住。	部分属实	¹ 官渡区要求该公司对新增的5个集装箱房进行拆除，并限期搬离； ² 对历史遗留建（构）筑物结合滇池生态湿地建设项目，同云南艺术职业学院拆迁工作一并推进。	未办结	无
16	D2YN 202104 270040	昆明市滇池旅游度假区中天融城2期建筑工地管道排施施工废水及生活污水至正大河桥头。	昆明市度假区	水	经昆明市组织核实：该小区东侧的大茗苑项目施工废水通过三级沉淀池沉淀后排入逸康路市政污水管道；生活废水主要是洗手间废水，排入项目化粪池统一收集后委托有资质的公司外运处理。由于目前刚开工，还未开始拉运，未发现工地通过管道排施施工废水及生活污水至正大河桥头的情况。但检查中发现，存在三级沉淀池使用不规范的问题。	部分属实	度假区责令施工方把沉淀池进水从第三级进水泵为第一级进水，规范使用，已完成整改。	已办结	无
17	D2YN 202104 270042	昆明市西山区海口镇海口社区 ³ 组有300平方米房屋没有拆迁；草海北部片区房地产开发污水直排滇池平等。	昆明市西山区	生态水	经昆明市组织核实：1.滇池一级保护区内存在的民房位于海口街道办事处海口社区海口村第三村民小组，有 ¹ 地房屋，有村民居住。目前正在对 ¹ 地房屋开展拆除、估价、评估工作；2.草海北部片区已完成建设片区为草海4号片区一期、4号、46号片区；正在建设片区为草海2号、草海5号（16个地块）、 ³⁷ 号片区，未发现污水直排滇池草海及入滇河情况。	部分属实	¹ 西山区制定整改方案，加快推进搬迁拆除工作，在搬迁拆除未完成之前，做好污水收集处理； ² 强化日常执法巡查监管，督促施工方严格执行“六个百分百”和文明施工各项规定，严查污水违法排放行为。	未办结	无
	序号	受理编号	所属区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理进展	是否办结	责任人被处理情况
18	D2YN 202104 270043	昆明市西山区西山脚下滇池边交通疗养院、工人疗养院、渔科院和市工人疗养院可能对滇池生态环境存在一定的影响，举报人诉求进一步明确以上单位是否在滇池一级保护区范围内，是否需要搬迁。	昆明市西山区	生态	经昆明市组织核实：1.云南省交通疗养院约有200亩，云南省工人疗养院约有100亩，昆明市工人疗养院约有40亩土地位于滇池一级保护区范围内。三个疗养院属于公益场所，具有与其他经营性场所不同的性质、职能，具有良好的生态环境。区域内无新增污染，2009年经市政府研究同意暂缓搬迁；2.云南省渔业科学研究院约有199,298亩土地，其中约167亩土地已建成王家滩湿地，剩余的 ¹⁵ 亩土地及地上建（构）筑物尚未移交拆除，其中的 ¹¹ 亩位于滇池一级保护区范围内，现已无人居住，无污染物进入滇池。	属实	西山区加强与省油科院对接协调，加快推进省油科院搬迁整改工作。	未办结	无
19	D2YN 202104 270044	1.昆明市西山区海口镇小渔村渡口存在排污暗口，常年排放含油黑色污水排入滇池造成污染； ² 自 ²⁰²⁰ 年7月实施十年禁渔政策后未按规定给小渔村发放长江流域禁渔生活补助，村民生活困难。	昆明市西山区	水	经昆明市组织核实：1.云南云光发展有限公司、湖滨小区、云光中心小学片区生活污水汇集至云南云光发展有限公司污水处理站处理，由于处理设施运行不稳定，致使未达标尾水外排。云光中心学校、湖滨小区化粪池长时间未清掏，存在溢流风险；2.海口街道办事处小渔村所在区域在滇池流域重点水域“十年禁渔”范围内，对滇池周边渔民没有禁渔生活补助及相关标准。	部分属实	¹ 西山区对云南云光发展有限公司的违法行为进行立案查处，责令立即封堵排水沟，限期修复污水处理设备，确保污水处理达标回用； ² 采取有效措施，全收集该区域生活污水，生活污水接入截污干管； ³ 要求云光中心学校、海口中滩街湖滨小区及时清掏化粪池； ⁴ 研究制定小渔村退捕转产的补助标准和办法，加大劳动技能培训，帮助小渔村村民转岗就业。	未办结	无
20	D2YN 202104 270051	昆明市呈贡区市政府小区A区（菜园）绿化带上的树木被砍伐，用于堆放垃圾。	昆明市呈贡区	土壤生态	经昆明市组织核实：菜园14栋3单元门前两棵树木的树头及部分树枝被修剪，修剪下来的树枝堆放在绿化带内。	部分属实	呈贡区督促物业公司及时清理树枝，做好日常养护管理。	已办结	无
21	D2YN 202104 270052	昆明市寻甸县羊街镇羊街村委会砍伐倒卖水井小租仅有的“一棵古树（均为199年以上树龄）”。	昆明市寻甸县	生态	经昆明市组织核实：该村委会确实砍伐了水井村里的4棵圆柏树，但这4棵并非古树，砍伐的树木用于抵采伐的费用，不存在倒卖行为。	部分属实	寻甸县加大全县古树名木保护力度，加强宣传教育，严厉打击破坏古树名木行为。	已办结	无
22	D2YN 202104 270054	每晚10点至12点，昆明市盘龙区同德广场在同德住宅 ¹ 区 ¹ 栋附近配货作业，又车噪声扰民。	昆明市盘龙区	噪音	经昆明市组织核实：同德广场东门卸货时，又在入库倒车时发出倒车提示音扰民。	部分属实	¹ 盘龙区召开居民座谈会，通报又车噪声扰民问题办理情况，听取群众意见； ² 督促物业认真落实环境保护主体责任，避免噪声扰民。	已办结	无
23	D2YN 202104 270055	²⁰⁰⁹ 年开始拆迁以来，昆明市官渡区吴井街（东郊路 ¹ 号水利水电职工住宅附近）拆迁扬尘和噪声严重影响，附近居民诉求尽快完成拆迁和噪声治理。	昆明市官渡区	大气噪音	经昆明市组织核实： ¹ 官渡区五里中央商务区地块拆迁工作存在部分渣土裸露， ² 地块任何拆除作业产生扬尘； ³ 经监测，现场噪声不超标，夜间不开拆除作业； ⁴ 五里片区征拆是按片区项目开发时正常开展，并没有出现征拆拆迁延误的情况。	部分属实	¹ 官渡区要求项目方立即对裸露渣土进行覆盖，在拆迁作业过程中同步洒水降尘； ² 继续督促拆迁公司在12时至14时及22时至凌晨6时严禁施工，避免噪声扰民。	已办结	无
	序号	受理编号	所属区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理进展	是否办结	责任人被处理情况
24	D2YN 202104 270058	昆明市五华区河外村洗染厂（位于兴隆超市旁）夜间12点后开始作业，噪声扰民。	昆明市五华区	噪音	经昆明市组织核实：洗染厂经营期间存在夜间噪声扰民。	属实	盘龙区现场检查时，该厂已停产，正在拆除生产线，已决定搬离。	已办结	无
25	D2YN 202104 270059	昆明市官渡区恒大城小区旁南绕城高速噪音扰民。	昆明市官渡区	噪音	经昆明市组织核实：因周边城市路网密集，车流量大、车速较快，存在噪声扰民的问题。	属实	¹ 官渡区督促开发商加快实施隔音设施安装； ² 要求物业向业主做好宣传解释。	未办结	无
26	D2YN 202104 270060	昆明市西山区前兴路与南绕城高速交叉口双河湾金碧苑小区南绕城高速约60米，受交通噪声影响严重。举报人诉求该小区高速公路段安装隔音屏障。	昆明市度假区	噪音	经昆明市组织核实：高速的一侧存在交通噪声超标问题。	部分属实	度假区督促开发商制定整改方案，要求于年底前完成整改工作，并向业主做好宣传解释。	未办结	无
27	D2YN 202104 270065	²⁰²¹ 年1月27日，官渡区交通局与万科鼎泰滨江小区业主开展了关于“南绕城高速噪声扰民”的整改座谈会，经区有关部门核查该小区距离符合规划要求，已知晓隔音屏障，并拟要求设置绿化带。举报人对此整改不满意，整改方式流于形式，小区业主均未在调查表中签署意见，要求在南绕城高速上安装隔音屏障。	昆明市官渡区	噪音	经昆明市组织核实：1.该小区靠南绕城高速公路一侧存在交通噪声超标问题； ² 4月27日，官渡区召集业主代表召开座谈会，通报办理相关情况，该会不是办结满意度调查。 ³ 4月28日，官渡区组织召开工作推进会，研究整改工作。 ⁴ 29日，官渡区再次组织召开座谈会，就办理工作进展情况通报，经对 ¹⁸ 户业主所填写的调查表进行统计， ² 户满意、 ⁶ 户基本满意、 ⁷ 户不满意。	部分属实	¹ 针对座谈会业主提出的诉求，官渡区将加大协调督促力度，采取整改措施落实； ² 要求物业向业主做好宣传解释。	未办结	无
28	D2YN 202104 270066	昆明市官渡区吴井街五里多村东郊新城附近拆迁工作规划滞后、进展缓慢、无防尘措施，多年来扬尘严重扰民。	昆明市官渡区	大气	经昆明市组织核实：经昆明市组织核实：1.官渡区五里中央商务区地块拆迁工作存在部分渣土裸露， ² 地块任何拆除作业产生扬尘； ³ 经监测，现场噪声不超标，夜间不开拆除作业； ⁴ 五里片区征拆是按片区项目开发时正常开展，并没有出现征拆拆迁延误的情况。	部分属实	¹ 官渡区要求项目方立即对裸露渣土进行覆盖，在拆迁作业过程中同步洒水降尘； ² 继续督促拆迁公司在12时至14时及22时至凌晨6时严禁施工，避免噪声扰民。	已办结	无
	序号	受理编号	所属区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理进展	是否办结	责任人被处理情况
29	D2YN 202104 280002	举报人称昆明市经开区东郊垃圾焚烧发电厂规划和环评部分内容不一致，并对环评公众参与真实性存疑。	昆明市经开区	其他污染	经昆明市组织核实： ¹ 昆明东郊垃圾焚烧发电厂项目建设符合《云南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019-2030）》及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境影响评价条件（试行）》第四条有关规定； ² 目前，正在补充环评报告的相关资料； ³ 2019年10月至2020年1月对周边已经建成的小区，社区居民共发放意见表174份，其中对当地政府部门及社会团体发放18份，回收18份；对周边居民发放156份，回收156份，回收率100%。	部分属实	昆明市高度重视，召开了现场会，要求各级各部门根据职能职责严格做好昆明东郊垃圾焚烧发电厂环评相关工作。	未办结	无

42	X2YN202104270030	昆明市官渡区关上森林公园存在雾炮车频繁鸣笛影响公园内空气质量监测点现象,有时甚至四、五辆车同时作业,噪声扰民,且路面湿滑易对过往群众造成人身伤害。	昆明市官渡区	噪音	经昆明市组织核实:1.森林公园是官渡区扬尘防控重点区域,雾炮车作业时会造成地面湿润;2.雾炮车声音未影响周边居民。	部分属实	官渡区督促运维公司加强雾炮车、洒水车的管理,规范作业,减速慢行,有效避让行人。	已办结	无
43	X2YN202104270033	昆明市盘龙区双龙街道办事处地塘社区村委会干部某某2人等人伪造证件,破坏国家森林,非法建设房屋,并强占国家和集体办公房。	昆明市盘龙区	生态	经昆明市组织核实:1.未发现某某等2人伪造证件;2.前期投诉反映的非法占用林地、硬化地面情况,已于4月14日清除硬化地面、恢复植被;3.地塘社区各居民小组集体办公房均正常使用。	部分属实	盘龙区严格把控农房建设审批程序,加强管理,开展地塘用地、地塘建设巡查工作,确保农房建设依法合规。	已办结	无
44	X2YN202104270034	昆明滇池旅游度假区滇池南部小区附近晋海大厦边长期有人居住并生活在晋海内,垃圾和污水污染滇池。	昆明市度假区	水	经昆明市组织核实:某某于2008年将其私人船只靠泊在中炬石化码头旁,并居住至今。	属实	继续做好劝返某某的工作,待某某离开后,对船只进行清理,并拆除废弃码头。	未办结	无
45	X2YN202104270036	1.昆明市官渡区大板桥镇西山区葛藤沟村云南福风赛车主题公园侵占林地,违规修建房屋和汽车赛道。2.云南福风集团大型修理厂(位于昆明市盘龙区白云路与穿金路交叉口)废气直排,噪声扰民。	昆明市官渡区	生态、大气、噪音	经昆明市组织核实:1.该公园于2017年5月建成并投入运营,违法使用土地修建房屋和汽车赛道,2019年被行政处罚,已完成整改;2.违法占用林地9.15亩,2021年1月被行政处罚,现已完成植被恢复;3.修理厂喷漆房配备了“过滤棉+UV光氧催化设备+二级活性炭净化系统”,设施正常运行未直排;4.在公司生产经营时采取界外3个点位进行噪声监测,均符合标准。	部分属实	1.空港区加强监管,防止违法使用土地、占用林地的行为再次发生;2.盘龙区加强执法检查,确保该公司各项污染治理设施正常运行,各类污染物达标排放。	已办结	无
46	X2YN202104270040	昆明市安宁市金方街道办事处钢架旺洋河对面万家乐屠宰厂深夜烧烤,异味扰民。	昆明市安宁市	大气	经昆明市组织核实:万家乐屠宰厂无害化焚烧炉在运行时会产生异味,对周边造成一定影响。	属实	安宁市要求屠宰厂对焚烧炉烟气治理设施提升改造,在改造期间暂停焚烧炉的使用。	未办结	无
47	X2YN202104270041	昆明市嵩明县杨林职教园区御景新城、嵩山溪谷、半山云府等项目开发破坏环长松园片区万亩森林,生活污水、建筑垃圾污染周边环境。	昆明市嵩明县	生态、土壤、水	经昆明市组织核实:1.杨林职教园区御景新城、嵩山溪谷、半山云府各建设项目都办理了相关林业手续,未发现超范围采伐;2.嵩山溪谷、半山云府项目存在生活污水违规外排问题;3.嵩山溪谷、半山云府项目周边存在建筑垃圾、生活垃圾随意堆放的情况。	部分属实	1.嵩明县对嵩山溪谷、半山云府开发商生活污水违规外排行为立案调查,督促开发商在5月10日前铺设污水收集管网,建设污水收集池,并集中处理;2.督促开发商建设垃圾收集池,在5月10日前清理周边建筑垃圾、生活垃圾。	未办结	无
48	X2YN202104270043	昆明市盘龙区金江路俊发俊峰小工地未办理施工许可证进行施工,噪音扰民;该工地于4月12日被勒令停工,近期夜间擅自施工。	昆明市盘龙区	噪音	经昆明市组织核实:1.俊峰项目因居民对《建设工程规划许可证》批前公示存在异议,导致至今未取得《建设工程规划许可证》,未办理《施工许可证》;2.俊峰地产俊峰项目在4月10日前存在违规夜间施工噪声、扬尘扰民问题,盘龙区已责令其整改,并对违法违规施工行为进行了立案处罚。4月10日以来,未有夜间施工行为。	部分属实	盘龙区要求俊峰项目方尽快办理完成规划许可证、施工许可证,施工中落实好环保主体责任,做好宣传解释工作;2.继续进行检查,督促项目文明施工。	未办结	无
49	X2YN202104270048	云南滇池投资有限公司在昆明市呈贡区斗南湿地二期保留两栋私房,涉嫌违反《云南省滇池保护条例》。	昆明市呈贡区	生态	经昆明市组织核实:两栋私房位于滇池斗南湿地建设项目二期范围内,不是斗南湿地建设时新建的房屋,一栋为土坯房,横跨滇池一级保护区界线,一栋为原彩虹村村委会办公用房,不在滇池一级保护区范围内,现作为湿地运行维护管理用房。	部分属实	市滇投公司已对土坯房及时拆除,并做好村民宣传解释工作。	已办结	无
50	X2YN202104270049	昆明市西山区长海路海门社区三组滇池一级保护区内存在一栋300平米私房。	昆明市西山	生态	经昆明市组织核实:滇池一级保护区内存在的私房位于海门街道办事处海门社区海门村第三村民小组,有日栋房屋,有村民居住,目前正在对11栋房屋开展测绘、估价、评估工作。	属实	西山制定整改方案,加快推进搬迁拆除工作,在搬迁拆除未完成之前,做好污水收集处理。	未办结	无
51	X2YN202104270056	昆明市滇池卫城蓝谷住户于4月24日反映华电公司食堂油烟排放严重影响居民身体健康问题,补充反映华电公司食堂排放的大量油烟落地后堵塞下水管道,烟气导致树木枯萎问题。	昆明市度假区	大气	经昆明市组织核实:1.该食堂安装有油烟净化装置,净化装置排风口方向已转换为朝向公司园区内部;2.滇池卫城蓝谷小区的竹林叶片附着较多分泌物,两棵树树叶发黄枯萎;3.下水管道清理不及时。	部分属实	1.华电公司对油烟净化装置和管道进行了清洗,并定期维护;2.度假区督促物业定期对树木进行病虫害防治,对雨污管网及时清理。	已办结	无
52	X2YN202104280001	举报人诉求在昆明市盘龙区世博森林公园已有森林步道的基础上,重新设计“世博绿道”的功能和景观,修改现有“亲水的绿道设计”同时,不要以破坏世博森林公园为代价建设“亲子园”。	昆明市盘龙区	生态	经昆明市组织核实:1.世博绿道示范段建设项目存在超审批范围占用林地,和超审批采伐林木的问题,现项目已停工;2.亲子乐园未完成项目审批,未开工建设。	部分属实	1.盘龙区已对违法行为进行立案查处;2.建设方已按照方案完成部分区域的复绿;3.对世博新区公司申报的“亲子乐园项目”采取听证会等形式,充分论证,按照生态保护优先的原则实施;4.加强监督检查,杜绝再次发生超审批范围违规砍伐林木行为。	未办结	无
53	X2YN202104280008	举报人诉求禁止在世博园区域开发房地产。	昆明市盘龙区	其他污染	经昆明市组织核实:1.世博园景区范围内正在实施中国室外展区、花园大道、主入口风貌整治等提升改造工程,没有房地产开发项目;2.目前,世博园周边已有世博生态城一、二、三期、鸣凤邻里等房地产开发项目建成,蓝湖邻里项目在在建,上述项目已办理相关手续;3.按照2016年国务院批准的《昆明城市总体规划(2011-2020)》,世博园及周邊区域已纳入城市集中建设区域,规划用地性质主要为居住、商业、教育及相关配套设施、市政道路、公园、林地、水域等。	不属实	盘龙区加强房地产开发的管理,坚决杜绝违规开发房地产。	已办结	无
54	X2YN202104280009	昆明市嵩明县嵩阳镇滨河苑B区烧烤烧烤营业至深夜,噪声、油烟扰民。	昆明市嵩明县	大气、噪音	经昆明市组织核实:1.经监测,存在噪声超标扰民情况;2.烧烤店未设置油烟净化设施,油烟通过管道排至楼顶排放,存在油烟扰民情况。	属实	1.嵩明县对该烧烤店噪声超标和未安装油烟净化器的问题立案查处,督促采取降噪措施,张贴文明用餐标识,减少噪声扰民;2.委托有资质单位对餐饮油烟进行监测,如存在油烟超标问题依法依规处置。	未办结	无
55	D2YN202104270050	昭通市昭阳区永丰镇相关部门为修缮该镇农贸市场运输100余方砂石堆放于市场内(之后该工程停工几个月),砂石堵塞市场排污管道,导致污水横流、臭气扰民,举报人诉求相关部门立即动工,并解决污水问题。	昭通市昭阳区	水	经昭通市组织核实:1.昭阳区启动该集贸市场提升改造工程,临时堆放砂石于施工区,堆积区域无排污沟渠,该工程开工至今一直处于施工状态,未开工;2.集贸市场改造前,未建设污水管网,周边住户污水直接排至室外,存在污水横流的现象;3.通过提升改造,目前集贸市场区域内134户产生生活污水已接入污水收集管网,剩余2户的生活污水通过玻璃钢化粪池处理后经集镇污水管网,进入永丰镇污水处理厂进行处理。	部分属实	通过实施该提升改造工程,污水直排和臭味扰民已得到解决;针对14户群众进行满意度调查,均表示满意。	已办结	无
56	D2YN202104270031	昭通市巧家县白鹤滩镇渣土运输车无覆盖,扬尘扰民。	昭通市巧家县	大气、其他污染	经昭通市组织核实:白鹤滩水电站移民安置房与市政工程项目北段施工现场存在部分渣土车未遮盖篷布,回填过程中未有效落实降尘措施,施工现场产生扬尘,其余工地均严格按照建设工地落实“六个百分之百”进行施工作业。	属实	巧家县责令施工单位立即停工整顿;对施工过程中存在的环境违法行为进行行政处罚;针对周边5户群众进行满意度调查,均对整改工作表示满意。	已办结	无
57	X2YN202104270021	昭通市镇雄县赤水河河道中架设一条管道,举报人认为存在环境污染风险。	昭通市镇雄县	其他污染	经昭通市组织核实:1.举报人反映的河道中架设一条管道为赤水河镇集镇供水配套管网,长约4公里,该项目解决生活污水直排赤水河问题;2.经综合考虑该项目地质地形条件,采取将供水管道架空于河道内侧的方式进行敷设;3.经现场调查,该污水处理设施及配套管网建设工程项目对赤水河水文监测环境造成一定影响,须拆除部分污水管、支渠及相关建筑物,确保监测河段河道通畅,该项目已于11月1日完成拆除整改工作;4.在河长办于1月10日组织专家到现场调查核实,未发现赤水河镇供水配套管网对河流有影响。	部分属实	已对河道及管道进行清理检查,消除了环境污染隐患;2.建立专业运维团队,定期对管网进行巡查。	已办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理进展成效	是否办结	责任人处理情况

58	X2 YN 202104 270007	存牧云生态养殖项目在昭通市彝良县小草坝自然保护区内建设(审批80亩,实际占地近千亩)毁林建厂,严重破坏小草坝自然保护区生态环境,举报人反映该项目实际控制人与彝良县委某干部钱权交易,涉嫌套取扶贫资金建厂。	昭通市彝良县	生态	经昭通市组织核实:1.信访举报反映的实为彝良县能繁母猪养殖基地育种区项目,用地范围不涉及云南乌蒙山国家级自然保护区,不在昭通市彝良县小草坝自然保护区内。2.该项目建设未取得设施农用地备案手续,备案面积为593.52亩,实地核查项目用地面积285.99亩,未能审批范围占用林地,未破坏生态环境。3.该项目用地面积285.99亩,其中森林地 ¹ 亩,林地 ² 亩,林地使用可研报告已按程序报有关部门审批。根据相关规定,该项目可以一边建设一边报批。4.信访举报反映“该项目实际控制人与某干部钱权交易,涉嫌套取扶贫资金建厂”问题,已按程序移交彝良县纪委监委调查。	部分属实	尽快完善该项目占用林地手续。	阶段性办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人姓名处理结果
59	X2 YN 202104 270064	1.曲靖市罗平县大水井乡政府占用村民近千亩耕地用于种植核桃;以美丽乡村建设旅游为名,占用村民土地开垦毁生态公益林近20亩用于建设苗圃。2.该乡乡党委干部占用村民土地用于建设罗平县锦城生态养殖场,恶臭扰民,并将养殖废水直排沟渠,严重污染地下水,此事被当地群众多次向县法院、法院起诉拆除该养殖场,目前未完全拆除,且拆除补偿款90余万元未用于补偿村民。	曲靖市罗平县	水大气生态	经曲靖市组织核实:1.瑞农扶贫开发投资有限公司2018年按程序将菜坝村土地 ¹ 亩,在其中 ² 亩土地上种植核桃 ³ 余棵,剩余 ⁴ 亩耕地由土地承包人耕种。2.在项目建设中,占3户集体建设用地3.155亩,对3户村民进行补偿,已全部兑现给村民。建设中未占用生态公益林,仅占用一般林地约110平方米,已依法进行了行政处罚,现正在办理林地占用手续。 ⁵ 金沙乡干部是锦城生态养殖场法人,有关部门对其环境违法进行了行政处罚,某某不依法行政及复议结果,向法院提起行政诉讼,2020年12月11日法院判决,撤销了中 ⁶ 2020年3月15日前全面停止养殖的决定部分,驳回锦城生态养殖场的其他诉讼请求。该养殖场用于2021年1月全部拆除完毕,由瑞农扶贫开发有限公司给予某某一次性经济补偿,不存在“补偿款未用于补偿村民”的问题,未发现某某占用他人的土地建设养殖场的问题。	部分属实	¹ 根据《中华人民共和国土地管理法》第四章第三十七条已将 ² 亩基本农田中种植的核桃全部移除; ³ 已于2020年1月依法对云南瑞农建设工程有限公司占用一般林地110平方米问题作出了1320元的行政处罚;3.已于2021年1月将罗平县锦城生态养殖场养殖场养殖用房全部拆除完毕。	已办结	无
60	D2 YN 202104 270049	曲靖市宣城市虹桥街金月湖(原宣威电厂水库)存在捕鱼、钓鱼情况。	曲靖市宣城市	其他污染	经曲靖市组织核实:在金月湖中未发现捕鱼、钓鱼行为,但发现金月湖东岸有涉嫌捕鱼“三无”船舶13艘,上面有网兜6个、刺网5条。金月湖中有固定网具9条。	基本属实	1.对发现的6个网兜、5张刺网进行了没收,对湖中固定网具进行清理,对 ¹ 艘“三无”船舶船主身份进行调查和处理; ² 对涉嫌捕鱼的船只清理上岸,进行规范管理,对湖区水面及周边环境卫生进行整治,做到湖中无捕鱼鱼具,水中无船舶,湖区干净卫生;3.已在金月湖周围醒目位置设立禁止捕鱼警示牌 ³ 块; ⁴ 加强日常巡逻巡查。	已办结	无
61	X2 YN 202104 270042	曲靖市宣城市得禄乡远郊村干部某某、伊林某某毁林种地,举报人诉求恢复植被。	曲靖市宣城市	生态	经曲靖市组织核实:1.举报件中所指得禄村干部和护林员实为远郊村干部某某。2.某某承包一块耕地(有土地承包经营权证),该耕地90年代栽种板栗树,后因效益差,分别于2018年、2018年砍伐地中板栗树恢复耕地种粮,在恢复耕地过程中,砍伐了耕地的一部分灌木林,开垦为耕地,经比对涉及开垦面积363亩,造成林木毁损。	属实	1.对毁林开荒地行为依法立案查处; ² 责令某某限期恢复植被,保证成活率。	阶段性办结	无
62	X2 YN 202104 270038	曲靖市麒麟区龙兴小区底层楼底商铺油烟、噪音扰民。	曲靖市麒麟区	大气噪音	经曲靖市组织核实:1.未查到举报反映的龙兴小区,但该举报反映内容与第十一批编号为X2YN2010410001的举报件举报内容相似,因此认为该举报件是重复举报件。 ² 益和新城、清和园、支楼(坛)花园、龙潭园小区分别涉及餐饮店21户、4家、7家、9家,分别停业6家、1家、0家、0家。收到第十一批举报后,麒麟区已督促除益和新城 ³ 家蒸加工早餐后所有在营业餐饮店配套安装了油烟净化设备。	属实	加强巡查执法力度,督促商户加强油烟净化设备维护保养,确保设备有效运行。	已办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人姓名处理结果
63	X2 YN 202104 270037	¹ 曲靖市沾益区宣天公路与播乐岔路口前安驾校西面大片天然林木被砍伐为其他树木。2.该区域为乡村人居环境无火清运;三头地雨前村寨东南面存在林下开荒现象;大海子水库东面林地因管护员管理被破坏,距大海子水库 ² 000米林地被曲靖万旭养殖有限公司圈占,养殖废水污染大海子水库(饮用水源地)。	曲靖市沾益区	生态土壤、水	经曲靖市组织核实:1.甲某某在非林地和林间空地种植柏桉、藏柏、柳树、桉树等树种,未发现天然林木被替换的情况。2.松廊村部分路段、沟渠和村庄内存在生活垃圾。 ³ 三头地村寨存在林下开荒现象, ⁴ 2018至2020年期间,已对7名开垦林地的涉案人员进行了行政处罚,并恢复植被。4.大海子水库周边的林地由专职护林员负责日常巡护管理,乙某某未经审批非法占用大海子水库东面林地,已立案查处。 ⁵ 曲靖万旭养殖有限公司违法占用林地 ⁶ 11平方米,已进行处罚。6.未发现该养殖场废水外排。	属实	1.对毁林林木的违法行为个人或组织进行处罚。2.松廊村委会部分路段、沟渠和村庄内存在的生活垃圾已全部清理完毕并新增垃圾箱等处置设施160个。3.已对大海子水库进行了取样分析,取样检测报告反馈:大海子水库水质属二类水。	未办结	无
64	D2 YN 202104 270025	贵州省六盘水市盘州市源顺煤焦经营有限公司将矿渣倾倒在云南省曲靖市富源县后所镇菜树坪村并过河村某某露天垃圾填埋场,矿渣污染当地土地,该公司工业噪音、扬尘污染严重,影响周边村民正常生活。	曲靖市富源县	土壤、噪音、大气	经曲靖市组织核实:1.该露天垃圾填埋场,实地属山谷地带,周边无人居住;2020年10月至2021年3月,后所镇中森煤业公司从贵州源顺煤焦公司购买石矿 ² 000吨在该区域堆填平整场地 ³ 3亩(一般耕地 ⁴ 1亩、采矿用地 ⁵ 7亩、未利用地2.18亩),未办理用地手续。场地旁有村民临时倾倒垃圾堆存。 ⁶ 贵州源顺煤焦公司与菜树坪村村民居住点最近距离约 ⁷ 1.5公里,未发现工业噪音、扬尘污染影响周边村民正常生活情况。	属实	¹ 已完成垃圾清运。 ² 已完成对一般耕地 ³ 1亩复土工作。 ⁴ 已完成对未利用地2.18亩复土工作并退还村集体。4.已将调查核实处理结果进行了公示。	阶段性办结	无
65	D2 YN 202104 270024	曲靖市麒麟区阳光御园小区多栋别墅住户及单元房某住户破坏公区绿化后私搭乱建,且占用公共水池。	曲靖市麒麟区	其他污染	经曲靖市组织核实:1.举报反映的阳光御园小区4户别墅和单元房某住户存在破坏公共绿地加建围墙情况。 ² 阳光御园小区 ³ 1栋和 ⁴ 2栋在原本开放的公共水池西侧通过修建围墙进行围困,导致其他小区业主无法观赏水池,确实存在占用公共水池的情况。	属实	¹ 责令业主拆除加建围墙,自行恢复绿地。 ² 责令业主将公共水池西侧围墙拆除,将公共水池开放。	已办结	无
66	D2 YN 202104 280001	1.多年来,众一合成化工有限公司(位于曲靖市麒麟区越岭镇新田社区新田村)超标排放含二氯苯的制苯工业废气(夜间尤为严重);部分污水经厂区内 ² 个排污口直排地下,污染地下水及新田村龙潭水(村民日常生活用水),导致龙潭水变臭、水质浑浊且发黄红色,近日该公司向龙潭投放“次钠”净化龙潭水,剩余污水经另一排污口直排农田水沟,进而污染越岭水库和柯田水库(村民生产生活用水);该公司多次以停工方式逃避监管。2.麒麟煤化工有限公司一厂、三厂(位于新田村)长期擅自闲置脱硫脱硝、除尘等大气污染防治设施,常年排放灰蒙蒙黄色废气,危害周边居民身体健康;未建设脱硫废水处理设施,污水直排排入农田;以临时启用环保设施和降低生产负荷方式应付检查。	曲靖市麒麟区	大气、水	经曲靖市组织核实:1.该公司投产以来,有关部门开展常规监督和突击抽查,对该公司噪声监测点实施监督性监测,均未超标。水污染防治设施二氯苯废气造车间有刺激性气味,未完全密闭,有机挥发气体从活动房缝隙散发出去。2.未发现举报人反映的2个排污口及污水直排地下的情况,企业厂区西南角有一个雨水排口,企业外西北面有一水体名为干龙潭,干龙潭雨水用于农业生产灌溉,两处水车及干龙潭水质较清,均未发现有异味。企业没有干龙潭内投放“次钠”净化龙潭水。厂区位于龙潭附近未发现有机氯酸钠及包(袋)物。3.有关部门检查未发现“该公司多次以停工方式逃避监管”的问题。4.该公司一厂和三厂焦炉烟气脱硫脱硝系统、地面除尘站均正常运行;调阅在线监测数据,均未发现超标。 ⁵ 一厂、三厂均建有熄焦废水深度处理系统,生产废水处理全部回用,未发现废水外排情况。6.未发现一厂、三厂在线监测日均值月报表数据缺失,未发现停运污染治理设施情况。4月27日一厂生产负荷为70%,三厂生产负荷为73%,未发现降低生产负荷应付检查情况。	属实	¹ 责令众一合成针对二氯苯排放车间未完全密封的问题立即进行整改。 ² 责令一厂、三厂对焦炉装煤出焦过程中逸散的少量黄色、黑色烟气进行收集处理。 ³ 责令三厂将化产回收系统焦油罐区焦油罐顶部散口废气引入排气洗净塔洗涤,减少挥发性气体逸散。4.将相关监测报告出具后,若众一合成存在环境违法行为,将依法查处。	已办结	无
67	D2 YN 202104 270023	曲靖市罗平县阿岗镇文德村村委会挖玉冲村存在以下问题:1.某村民在树根田堰旁开沟造田,骗取阿岗水库工程补偿款;2.该村挖玉冲村外圈填建筑垃圾;3.生活污水和畜禽粪渣废水直排外环境;4.自来水供应不足。	曲靖市罗平县	土壤、水	经曲靖市组织核实:1.该村某户存在占用河道,骗取阿岗水库工程补偿款的问题。2.由于村中部分农户交通不便,建房时将建筑垃圾临时运至村外空地堆放,再进行二次转运至建房处。3.该村没有生活污水集中收集处理设施,群众生活污水存在外排现象,核查发现7户农户存在牲畜污水直排现象。 ⁴ 因挖玉冲开矿建设致使该村饮用水管网损坏,且旱季出水点水量小,导致水量不足。	属实	¹ 某农户于2021年1月30日已拆除占用河道砌石坝,并将多领补偿金退回。2.已挖玉冲小学围墙外堆放的建筑材料清运完毕,并设置禁止乱堆乱放垃圾告示牌。3.已对排查出的7户没有严格收集牲畜产生的废水进行临时收集处理,并对群众生活污水集中收集,用于还田利用。已挖玉冲村农村生活污水治理专项规划。4.供水管网已修复,能正常供水。	已办结	无
68	X2 YN 202104 270016	曲靖市陆良县板桥镇石坝村委会子村陆良金能达瓷业有限公司大窑窑炉排放的污染物致使云南冠鑫农业开发有限公司蓝莓等经济林木大幅减产,经济损失严重。	曲靖市陆良县	大气	经曲靖市组织核实:1.该公司热源为2套废气发生炉,无燃煤锅炉,生产过程中的废气通过旋涡除尘器达标后排放。经检测,废气污染物排放达标。 ² 2020年8月21日,司法鉴定中心现场勘验后,出具了鉴定费用报告,通知冠鑫农业预先鉴定费用21000元,但截止2021年4月27日,冠鑫农业仍未交纳鉴定费用,致使鉴定工作无法开展,影响案件正常审理。	部分属实	¹ 督促相关部门,严格按照可研程序,解决双方纠纷。 ² 加强对金能达的环境监管,确保企业污染防治设施正常稳定运行,污染物达标排放。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理进展成效	是否办结	责任人处理情况
69	D2YN 202104 270008	2013年以来，曲靖市宣威市复兴街道复兴村于部带头砍伐集体林地后占为己有的行为，2014年后砍伐集体林地现象严重，且于前林地开荒开种农作物，目前规划开垦至会泽高速公路，村民为获取征租而种植农作物。	曲靖市宣威市	生态	经曲靖市组织核实：1.该社区存在砍伐集体林地的现象，复兴社区现任、离任村干部均未发现带头砍伐集体林地后占为己有的行为，但复兴社区3个小组干部及部分村民有砍伐林木行为。2.2014年以来，已查实“户”有毁林开荒的违法行为，有关部门已对违法行为进行了行政处罚。复兴社区大部分毁林的林地系农户开荒，少部分系村集体受罚制止而未种植；2.规划修建会泽至会泽高速公路，因尚未占用土地、林地，部分群众在耕地上建大棚，但未占用林地。	部分属实	1.由有关部门配合复兴街道全面排查，对排查出的毁林开荒行为，依法立案查处，并恢复植被；2.加大政策宣传力度，采取强有力的措施，杜绝新增毁林开荒等违法行为。	阶段性办结	无
70	D2YN 202104 270005	曲靖市富源县黄泥河黄泥河社区的老街油漆加工作坊油烟扰民，影响黄泥河中小学学生身体健康；黄泥河社区油漆加工作坊油烟污染严重。	曲靖市富源县	大气	经曲靖市组织核实：1.该街共有1家油漆加工坊，最近一家距学校400米，最近一家距学校100米，均使用煤作为加热介质，加工时有烟煤排放，对周边居民和学生有一定影响。2.现场核查时，该油漆坊处于停产状态，场内无产品库存，但通过道路保洁不到位，存在扬尘污染问题。	属实	1.已责令3家经营户暂停加工，拆除燃煤灶改用新能源加热工艺，确保达标排放后，方可恢复加工。2.督促铁路安场落实企业环保主体责任，加强进出通道的日常保洁管理，对运输车辆安装冲洗装置、覆盖篷布，防止扬尘污染环境。3.已将调查核实处理结果进行了公示。	阶段性办结	无
71	D2YN 202104 270064	1.玉溪市红塔区存和街道新村社区新村村云厨下的垃圾填埋场（填埋量近100万方），2019年封场时未做防渗处理，污染地下水，异味严重扰民。2.新村社区心村河道两旁多个养殖户直排污水入河。3.高龙潭社区美食城“凌厨火锅店”油烟扰民。	玉溪市红塔区	水、大气	经玉溪市组织核实：1.该垃圾填埋场是原玉溪市生活垃圾综合处理厂项目的填埋场，填埋场采用了防渗土方夯实、渗滤液导排渠等防渗措施，配有渗滤液处理站等设施，现场检查时未发现明显异味。但新发现的垃圾填埋场存在一定异味。2.该片区共有12个养殖户，未发现污水直接排入河道的情况，但存在污水从简易化粪池排入河道周边农灌沟，存在进入河道的隐患；3.高龙潭美食城某大院餐饮公司产生的餐厨油烟未接入高龙潭美食城餐厨油烟净化装置，通过其单独设置的烟道排放。而某火锅店主要是火锅产生的火锅油烟呈无组织排放。	部分属实	1.加强对生活垃圾的收集、转运和无害化处理工作，确保现有垃圾处理厂处理设施正常运行，污染得到有效控制；2.督促养殖户做好养殖污水收集、及时清理化粪池，对化粪池进行封盖，避免农田利用，禁止污水外排进入河道；3.对某火锅店下发《责令整改通知书》责令对经营产生的火锅油烟问题采取有效措施进行整改，对某大院餐饮服务有限公司下发《责令整改通知书》责令其对经营产生的餐厨油烟扰民问题立即采取有效措施进行整改。	阶段性办结	无
72	D2YN 202104 270046	玉溪市新平县锦秀路宋家寨小区一楼住户占用小区公共绿地用于种植养菌，影响小区环境。	玉溪市新平县	其他污染	经玉溪市组织核实：举报的问题为小区道路预留用地及小区公共绿地被小区“一楼4户”住户占用进行种植养菌，分别有菜地7块，面积为660平方米，鸡笼3个，鸡1只。	属实	组织召开了整改工作会，责令“户”当事人自行整改，恢复原状。目前已完成整改，拆除鸡笼3个、菜地7块，及时对涉及到的绿地进行补绿。	已办结	无
73	D2YN 202104 270045	玉溪市红塔区御街烧烤摊油烟污染严重，商户垃圾随意堆存污染环境且臭味扰民。	玉溪市红塔区	大气、土壤	经玉溪市组织核实：1.淘宝网共有31个生油油的烧烤摊位，均已按照油烟整治要求安装油烟净化装置，但仍存在油烟收集不完全的情况；2.经营过程中产生大量垃圾，有清扫不及时的情况，但未发现垃圾随意堆存现象。	基本属实	1.督促加大清扫保洁次数，垃圾日产日清，严格执行商户经营区域环境卫生包保制度，在每张餐桌下设置垃圾箱；2.督促物业制定噪声、环境卫生、油烟等方面的管理制度；3.推进商户更换带有油烟净化装置的新一代烧烤设施，提升油烟治理水平。	阶段性办结	无
74	X2YN 202104 280010	举报人对玉溪市有关部门作出的《（2021）06001号、（2021）06002号》处理意见不服，诉求玉溪市有关部门重新调查。	玉溪市澄江市	其他污染	经玉溪市组织核实：1.经核查，澄江市龙街街道办事处村委会大寨某家餐馆已对油烟和噪声进行了彻底的整改，未听到明显的噪音；2.举报人、被举报对象之间自2018年至今多次发生纠纷和口角，一时难以化解；3.在举报人多次重复举报、投诉，现场核实情况与举报内容出入的情况下，相关工作人员在电话回复过程中耐心不够。	部分属实	1.组织举报人、某餐馆房东、经营者召开多方见面、座谈会，让双方面对面的问题进行沟通，双方消除隔阂达成一致，其余尚在分歧；2.经多次白天、夜间到举报地点进行现场核查，均未听到明显噪音。	阶段性办结	无
75	X2YN 202104 270032	“石屏老六风味烧烤店”、“建水草芽人家烧烤店”（位于玉溪市红塔区棋杆路北段北苑小区D区9幢17号附近）、“胖子砂锅烧烤店”（位于玉溪市红塔区北苑南路132号）夜间烧烤油烟和噪声严重影响玉溪市红塔区北苑D区、E区及瑞丰小区住户生活。	玉溪市红塔区	大气、噪音	经玉溪市组织核实：1.三家烧烤店证照齐全。“石屏老六风味烧烤店”、“建水草芽人家烧烤店”均安装了油烟净化装置并将烟气排入下水管道，但存在烧烤架烧烤产生油烟的情况。“胖子砂锅烧烤店”安装了油烟净化装置，但店内自助烧烤架没有油烟收集处理装置，产生的油烟对楼上住户存在一定影响；2.三家烧烤店营业时间基本为夜间19:00至凌晨4:00，经噪声监测结果显示三家烧烤店均超标。	基本属实	1.督促业主完善油烟收集处理设施和管道设置，切实控制油烟污染对周边环境的影响；2.已对三家经营户进行约谈，督促业主规范经营、文明经营，约束消费者不大声喧哗、吵闹。	已办结	无
76	X2YN 202104 270026	玉溪市红塔区北苑湖、星云湖、杞麓湖外溢出水口断流多年，存在干涸风险。三个湖泊的治理方案缺乏科学性，地方投入大量资金但治理效果不佳。	玉溪市红塔区	水	经玉溪市组织核实：1.抚仙湖经流主要源于降水，海口河是抚仙湖唯一的地表出水口，每年经流区降水和东来水都汇入海口河流入南盘江；2.2007年实施完成了星云湖抚仙湖出流改造工程，但是星云湖流域水域面积（径流面积）没有任何改变，每年富余水量通过新出水口流出。杞麓湖的两个外溢出水口均为泄洪口，仅在超警戒水位时才开启泄洪，“三湖”均不存在干涸风险；2.“三湖”保护治理遵循的各项规划、方案等均由具备相应资质的相关单位结合实际情况进行编制，经专家评审通过并审批，不存在治理方案缺乏科学性的问题；3.“十三五”期间，抚仙湖累计投入资金109.49亿元，通过系统治理，污染负荷得到全面控制，抚仙湖总体水质稳定保持Ⅰ类，达到了规划实施目标要求。星云湖共实施了19项保护治理项目，累计完成投资242438.14万元，2020年星云湖水质综合评价为Ⅴ类，水质明显改善。杞麓湖共组织实施了14个规划项目建设，完成投资30.9亿元。2020年杞麓湖水质达到了国家Ⅴ类标准和省确定的考核目标Ⅴ类，2020年底杞麓湖7条纳入省监测的主要入湖河水质实现改善。	部分属实	1.加快推进甸甸调水工程和龙龙潭调水工程后续支管；2.个外流调水工程，积极争取滇中调水每年向抚仙湖调水5000万立方米，实现抚仙湖流域部分生活用水替代，最大限度将流域内降水补给抚仙湖，同时严格管控抚仙湖取水；3.秉承“科学治理”理念，严格落实执行有关条例规定，科学制定规划，并严格执行；4.玉溪市将分别与川江区、澄江市、通海县签订《2021年玉溪市星云湖保护管理目标责任书》、《2021年玉溪市抚仙湖保护管理目标责任书》、《2021年玉溪市杞麓湖保护管理目标责任书》，确保2021年抚仙湖总体保持Ⅰ类水质稳定态势，星云湖水质实现“类好”，杞麓湖水质优秀（“类”类）。	已办结	无
77	D2YN 202104 270033	玉溪市峨山县大白邑社区居委会旁无人管理空地形成的停车场扬尘扰民。	玉溪市峨山县	大气	经玉溪市组织核实：该场地面积约2亩，属于一般耕地，因无人耕种土地被用作临时停车场，确有扬尘扰民现象。	属实	1.对该区域内进行卫生清扫，并通过加大洒水降尘频次等方式加强区域内扬尘治理，有效减轻扬尘对周边环境的影响；2.将该区域所有车辆驱赶，封闭出入口，杜绝车辆出入，防止扬尘污染。	阶段性办结	无
78	X2YN 202104 270022	玉溪市通海县秀山镇东村八组原组长某某占用杞麓湖污染水体整治时建设的污水净化池旁。此外，某某等人未征求群众意见，私自将该组通海公路加油站后16亩农田用于堆存建筑垃圾牟利。	玉溪市通海县	其他污染、土壤	经玉溪市组织核实：1.白鹇河沿线周边的5号调蓄塘主要用于收集周边农田尾水和初期雨水，通过植物根系对尾水进行净化，以达到减少入河污染负荷和水资源循环利用的目的。2.2018年通海县民生50项惠民工程，为保障群众生命财产安全，2018年至2019年，通过居民小组班子集体决议，将该组村民地震后危旧房屋拆除的墙土倒入该集体机动田暂时堆放。2020年1月，该片农田已由居民小组集体恢复耕种。	部分属实	1.2020年1月，清理地震后危旧房屋拆除的墙土，恢复耕种；2.加强耕地的管理，禁止耕地“非农化”；3.加强调蓄塘管理，减少入河污染负荷，提高水资源循环利用。	已办结	无
79	X2YN 202104 270009	玉溪市华宁县红甸温泉酒店生活污水和格栅制药厂生产废水均通过附近溪流直排南盘江。	玉溪市华宁县	水	经玉溪市组织核实：1.举报的实为“云南通红温泉有限公司”，其温泉采用从7个排水口直接排入山前最终汇入南盘江；6个露天池用水从山前进入入灌沟用于农田灌溉，酒店生活污水经化粪池沉淀后排入山前最终汇入南盘江；2.格栅制药厂“实为”通海中药科技有限责任公司，生产废水通过污水处理设施处理后进入青龙河，最终汇入南盘江，不存在直排的情况。	部分属实	对两家公司外排污水进行了采样监测，就违法行为下发了《责令改正违法行为决定书》，并对企业环境违法行为立案查处。	阶段性办结	无
80	D2YN 202104 270009	玉溪市澄江市环湖东路10号万科漫园景观项目建设时破坏山体（公里左右），导致山体滑坡，后续山体修复不到位，且用绿网网面遮盖裸露土方方式欺骗国家卫星拍照；栈道附近堆放大量建筑垃圾。举报人对抚仙湖周边建设项目的规划和污水处理能力合理性存疑。	玉溪市澄江市	生态	经玉溪市组织核实：1.投诉人反映的栈道属太阳山景观项目建设范围内规划步游道，该项目均按程序依法依规完成了规划申报并按批准的规划进行建设；2.该项目水土保持措施系统完备，项目施工建设并未造成山体滑坡；3.抚仙湖周边在建及已建成项目配套设施的污水处理设施和处理能力能够满足项目污水处理要求。4.举报人反映的栈道附近堆放大量建筑垃圾，经现场核查，项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。5.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。6.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。7.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。8.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。9.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。10.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。11.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。12.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。13.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。14.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。15.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。16.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。17.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。18.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。19.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。20.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。21.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。22.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。23.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。24.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。25.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。26.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。27.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。28.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。29.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。30.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。31.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。32.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。33.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。34.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。35.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。36.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。37.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。38.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。39.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。40.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。41.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。42.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。43.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。44.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。45.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。46.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。47.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。48.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。49.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。50.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。51.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。52.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。53.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。54.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。55.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。56.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。57.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。58.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。59.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。60.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。61.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。62.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。63.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。64.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。65.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。66.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。67.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。68.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。69.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。70.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。71.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。72.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。73.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。74.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。75.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。76.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。77.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。78.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。79.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。80.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。81.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。82.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。83.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。84.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。85.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。86.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。87.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。88.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。89.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。90.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。91.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。92.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。93.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。94.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。95.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。96.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。97.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。98.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。99.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。100.项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。	部分属实	1.责令项目方对项目区内新建的建筑物垃圾进行清运，并要求项目方按照施工规范，建设标准化工地，做好施工地整治与存。经复查，现场堆放的垃圾已全部清理，项目内土方已按照土方管理要求进行堆放，不存在直排的情况。2.督促项目方加强管理，加快裸露地块生态修复，采取防尘措施，减少扬尘施工。	已办结	无

94	X2YN202104270052	红河州河口县坝洒管委会、坝洒农场责任有限公司、河口华顺环境管理有限公司弃土场设置不合理且违规操作，大量泥土、树木、树枝堵塞河道，导致坝洒镇委党校二队村民房屋被淹，造成人员伤亡，15户村民房屋成为危房严重后果。	红河州河口县	水 其他污染	红河州组织核实：1.该弃土场2018年12月已停止运营，未办理用地手续，未开展弃土场地质灾害危险性评估，编制的水土保持方案未经批准开工建设；2.复垦二队受灾系因地暴雨和单点特大暴雨造成，与投诉弃土场没有关系。	部分属实	1.已对相关违法行为进行立案查处；2.责成红河华顺公司及及时采取有效的水土流失预防和治理措施，并委托第三方机构对弃土场进行地质灾害危险性评估，依据评估结论和防治建议进行整改，消除隐患；3.已将受灾的36户居民纳入河口县2021年棚户区改造项目片区项目，将进行整体搬迁。	阶段性办结	无
95	D2YN202104270062	文山州文山市开化街道石头片区左房小院、花之语、雨后花语三家烧烤农家乐厨余垃圾随意堆放，污染周边环境。举报人对该处建设用地是否合规存疑。	文山州文山市	土壤	经文山州组织核实：三家均存在生活垃圾和厨余垃圾随意堆放，违章搭建垃圾棚，集中焚烧垃圾，影响周边环境的问题，且均在改变耕地用途问题。	属实	对三家下发了《责令改正通知书》，限2021年5月6日前关闭院院餐厅、自行拆除违建构筑物，恢复土地原状。截至2021年5月5日，三家农家乐已停止经营，集中堆放的垃圾已全部清理干净，雨后花语已拆除违建构筑物，左房小院、花之语正在对违建构筑物进行拆除，下步将督促左房小院、花之语限期自行拆除违建构筑物，恢复土地原状。同时，摸排卧龙桥区改变耕地用途、擅自修建房屋情况，强化执法检查，依法依规处置违建问题。	阶段性办结	无
96	D2YN202104270015	2021年3月28日，文山州丘北县双营镇茨院村村委会木耳村林地火灾，烧毁村民种植林2千亩左右，举报人称系人为纵火所致；此外，该村村民未领取到丘北县退耕还林的林下补偿款。	文山州丘北县	生态	经文山州组织核实：1.2021年2月27日，木耳村林地确有火灾发生，烧毁445亩林地。2.未发现有效线索证明火灾系人为所致。3.该林地不属于退耕还林项目造林地块，不符合退耕还林的林下补偿款领取条件，不能享受退耕还林的林下补偿款。	部分属实	无	已办结	无
97	D2YN202104280003	普洱市宁洱县太达村村委会庙山社（音译）原有一个活禽牲畜交易市场，后未计划拆除并恢复自然生态，却改造成水灾搅拌站；该水灾搅拌站扬尘严重且污染群众饮水，导致群众饮水困难。举报人反映该水灾搅拌站建设前未征求当地群众意见，并向普洱市有关部门投诉。普洱市有关部门拟复修该搅拌站属于铁路修配套建设，目前铁路已完成修建，但搅拌站仍在生产。	普洱市宁洱县	大气	经普洱市组织核实：该庙山社（音译）原有一个活禽牲畜交易市场于2019年9月获得备案，2020年9月获得符合用地规划意见用于活禽牲畜交易市场，用地属于该村集体建设用地，2020年4月取得建设项目环境影响评价报告，建成后由某某作为项目业主经营至今。活禽牲畜交易市场无拆除计划。2020年10月，为了满足铁路建设需求，活禽牲畜交易市场业主将一部分土地出租给宁洱蓝翔混凝土工程有限公司用于建设水泥搅拌站，该公司投产至今已生产3个多月，未办理环评手续，也未征求当地群众意见。该村民小组日常生活用水水源点距离搅拌站直线距离约300米，不在回水面积范围内。近年来，宁洱县持续干旱，导致该村村民小组原水源地水枯竭，宁洱县在旱季采用从城市供水管网取水送水的方式解决群众饮水问题，保障了该村137户的饮水问题。经查，普洱22000#旱电系统线内并无该搅拌站情况。	部分属实	1.对涉事企业存在的环境违法行为进行立案查处；2.勒令涉事企业立即对该水泥搅拌站进行拆除，按有关规定恢复环境原貌。	已办结	无
98	X2YN202104270054	普洱市宁洱县宁洱镇粮村和普洱绿源水业有限公司长期排放恶臭气体、粉尘、噪声，危害村民身体健康。	普洱市宁洱县	大气 噪音	经普洱市组织核实：该公司与居民区仅一墙之隔，正常生产期间，无组织排放的粉尘及气味对附近居民会造成不同程度的影响。该公司污染治理设施运行正常，厂界噪声达标排放。企业已于2021年4月1日停产至今。	部分属实	该公司建于2001年，目前该公司厂址已不符合宁洱县新调整的城市发展规划。宁洱县已将该公司搬迁纳入工作计划，于2022年5月1日前完成关闭拆除工作。	未办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人处理情况
99	D2YN202104270057	普洱市景东县川河乡后镇至镇远县三家采砂厂在河道采砂，直接洗砂废水。	普洱市景东县	生态水	经普洱市组织核实：该河道内有三家采砂场，目前一家在开采，两家已停采。三家采砂场均未发现废水直接排放现象。	部分属实	针对检查发现的采砂场未落实竣工验收手续及影响河道行洪安全的隐患问题，已及时制定整改工作方案，明确整改时限、措施和责任主体，严格按照整改工作方案狠抓工作落实。	未办结	无
100	D2YN202104270032	普洱市镇沅县香谷村三家烧烤店（和悦余祥）油烟和噪音扰民。	普洱市镇沅县	大气、噪音	经普洱市组织核实：现场调查时两家小吃店正在营业，顾客较多，存在喧哗声；加工烧烤时运行了油烟净化设备，油炸食品排放的油烟未进入油烟通道。	属实	实地查看两家门店，油炸食品产生的油烟无法用管道集中收集后排放，要求两家业主搬离现场，进驻市城市场城楼经营，整改期限为一个月。	未办结	无
101	X2YN202104270060	西双版纳景洪市野象谷景区违规开设餐馆，公共厕所数量不足，南門口水源地异味扰民。	西双版纳景洪市	大气	经西双版纳州组织核实：野象谷景区内共有8家餐饮服务单位，均证照齐全且在有效期内，发现有2家小吃店未安装环保油烟罩；野象谷现有环保厕所9座，满足4A以上景区旅游公厕要求，但二期规划第一卫生间与目前卫生间距离约1000米，中间没有设置旅游公厕（二期建设）；野象谷景区内南门口共有2个生活污水处理设施，周边无居民居住，污水处理设施正常运行。设施运行中未发现有异味和扰民现象。	部分属实	1.2021年5月6日前完成2家小吃店安装环保油烟罩整改；2.2021年5月28日前完成增设旅游公厕提示牌；3.2021年12月18日前在二期建设导引点位位置建设卫生间。	未办结	无
102	X2YN202104270047	西双版纳景洪市曼弄枫雨林畅享小区部分住户私搭乱建，养殖家禽，异味严重扰民。	西双版纳景洪市	大气	经西双版纳州组织核实：该小区存在部分住户私搭乱建，养殖家禽的情况。	属实	1.2019年年底对该小区私搭乱建行为启动了拆除工作，截止2021年2月27日已自行拆除整改37户，剩余的已委托有关部门按照法规依法启动拆除程序，现在有序进行中。2.4家住户已回将家禽清理干净。	阶段性办结	无
103	D2YN202104270001	西双版纳景洪市江北北苑小区附近存在以下问题：1.小区附近的排污口不定期排出黑色异味污水，污染受纳水体；2.垃圾车每日上午7点至凌晨清运，曼朗居委会违规扩音播放音乐，附近餐饮店经营以及新建楼体夜间燃放烟花爆竹均产生噪音扰民。	西双版纳景洪市	水、土壤、噪音、大气	经西双版纳州组织核实：该小区旁未开发空地内存在一段污水裸露管道，散发异味；江北老桥头桥上游2米处未发现污水排出；垃圾回收车每日沿街播放音乐提醒居民、商户定时投放垃圾，存在扰民情况；曼朗居民小组每天早上7点会播放3分钟背景音乐“赞哈”提醒居民按时投放垃圾，通知村民大小事务，经江西北苑小区居民代表向物业投诉多次，物业未整改的情况，未发现新建楼体夜间燃放烟花爆竹情况。	部分属实	1.2021年2月18日前，铺设3米管道，将小区附近污水收集至市政管网内；2.控制垃圾车音量，文明作业；3.要求曼朗居民小组每日早上播放音乐降低音量，杜绝发生噪音扰民行为；4.加强对商家的管理，劝导商家规范经营和引导顾客文明用餐；5.向物业业公司、餐饮经营户宣传《景洪市禁止燃放烟花爆竹重要通告》，同时发现燃放行为的及时报警。	未办结	无
104	D2YN202104270063	大理州大理市凤仪镇石龙村村委会河湾村小组通信基站电磁辐射影响周边村民身体健康。	大理州大理市	辐射	经大理州组织核实：为满足大理市凤仪镇石龙村河湾（实为河西）及周边通信需求，铁路公司分别与某某2户签订场地租赁合同，在用户楼由物业管理公司和联通公司各建设1个国家通信基础设施基站，目前2个基站均已移交大理州铁路公司管理。	部分属实	铁路公司委托第三方检测单位于2021年5月4日到现场进行检测，5月5日出具的检测报告显示，凤仪镇河西村基站电磁辐射环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。	已办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人处理情况
105	X2YN202104280002	大理州大理市下关镇中梁壹号院旁违建农舍，举报人向相关部门多次举报无果，近期政府声称可以退房，但不退还购房款。	大理州大理市	其他污染	经大理州组织核实：两个农舍建设项目均在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题，相关部门对违法行为已依法依规进行了调查处理。自中央生态环境保护督察开始以来，大理市成立了以市委、市政府主要领导任组长的专项工作组，主要领导多次召开现场办公会，对群众信访及违建农舍建设问题进行研究部署。在处理过程中，政府相关部门积极与业主和商家、荷花社区居民代表沟通协商充分听取各方意见，认真研究解决问题的途径。截至目前，已先后4次启动联系业主进行沟通协商，5次听取龙源和荷花社区居民的意见。中梁壹号院购房业主签订了《商品房买卖合同（预售）》，合同明确了甲乙双方权利与义务，大理市人民政府从未干预大理中梁壹号院退房事宜；大理市税务局至今没有征收过大理中梁壹号院项目业主（购房者）的契税，不存在退还购房款的问题。	部分属实	针对两个农舍建设项目未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题，相关部门已下达了《行政处罚决定书》，对违法的地上建筑物作出没收处罚，分别对两个社区和施工单位处以罚款；针对荷花一点红农舍存在占用未经批准的农用地并采伐林木的问题，林草部门已对违法采伐林木行为依法进行处罚；对施工道路临时占用林地区域植被恢复工作已完成整改。	未办结	无
106	X2YN202104280005	大理州大理市下关镇龙脊农舍和一点红农舍存在以下问题：1.规划不合理；2.违规建设；3.占用林地、违法砍伐。	大理州大理市	生态	经大理州组织核实：两个农舍项目不属于《国务院殡葬管理条例》《云南省殡葬管理条例》规定的禁建范围，符合《云南省人民政府办公厅关于进一步规范和加强殡葬管理工作的通知》的要求；选址符合《大理州土地利用总体规划》，属于特殊用地（殡葬）。两个农舍建设项目已取得民政、发改、林草、在保部门的审批意见，并进行了环保备案；两个农舍均经林地部门审批使用林地，并取得了砍伐许可；但两个农舍建设项目存在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题，荷花一点红农舍还存在占用未经批准的农用地并采伐林木的问题，林草部门已对违法采伐林木行为依法进行处罚；对施工道路临时占用林地区域植被恢复工作已完成整改。	部分属实	针对两个农舍建设项目未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题，相关部门已下达了《行政处罚决定书》，对违法的地上建筑物作出没收处罚，分别对两个社区和施工单位处以罚款；针对荷花一点红农舍存在占用未经批准的农用地并采伐林木的问题，林草部门已对违法采伐林木行为依法进行处罚；对施工道路临时占用林地区域植被恢复工作已完成整改。	未办结	无
107	X2YN202104280004	大理州大理市下关镇龙脊村村委会和荷花村村委会违法殡葬管理条例，非法毁林违建农舍。	大理州大理市	生态	经大理州组织核实：两个农舍建设项目选址不在法律法规规定的禁建区，符合国务院《殡葬管理条例》《云南省殡葬管理条例》的相关要求。两个项目建设经林地部门批准使用林地，并取得了砍伐许可，但荷花一点红农舍公益农舍项目存在占用未经批准的人工商品林地并违法采伐林木问题。两个农舍建设项目均在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题，相关部门对违法行为已依法依规进行了调查处理。	部分属实	针对两个农舍建设项目存在未办理土地转用及规划许可、施工许可的问题，相关部门已下达了《行政处罚决定书》，对违法的地上建筑物作出没收处罚，分别对两个社区和施工单位处以罚款；针对荷花一点红农舍存在占用未经批准的农用地并采伐林木的问题，林草部门已对违法采伐林木行为依法进行处罚；对施工道路临时占用林地区域植被恢复工作已完成整改。	未办结	无
					经大理州组织核实：被举报人某某为祥城镇平坝村四组干部，多年从事打牌修枝工作。甲某某某护着一家从村子进山的便道用于平时运送石上山，如				

108	X2YN 202104 270055	大理州祥云县祥城镇平坝村甲某炭山毁林、圈占山头及道路、并私自收取过路费。	大理州祥云县	生态	有村民从该路拉石、石料等物资上山，需支付其一定费用；同时，其曾用石料将山上空闲土地圈围起来，向需要放牧的群众索要部分钱款。2016年6月向乙某某索取过路费400元。现场踏勘时，已无圈地行为。实地调查核实，未发现林木伐根和采伐技术剩余物，除原有林间道路外未发现新修道路的情况，未发现毁山毁林违法行为。	部分属实	甲某某向乙某某索取400元费用的违法行为已过追诉时效，依法不再予以查处。其他举报线索及违法行为，由祥云县进一步核查。	阶段性办结	无	
109	D2YN 202104 270056	大理州大理市环城南路大理市顺仪街每夜向居民焚烧，异味扰民。	大理州大理市	大气	经大理州组织核实：大理市顺仪街位于大理市下关街道南环路春光山，1966年建成时地处城市郊区，随着城市不断发展，2009年顺仪街周边开始新建住宅小区。大理市顺仪街和大理市青山公墓管理所现已合并改制为大理市顺仪街殡葬服务有限公司，公司遗体火化符合相关行业规范及环保要求，举报人反映的夜间焚烧异味扰民问题，主要是焚烧逝者遗体所致。	基本属实	根据现场检查情况，已责成大理市顺仪街殡葬服务有限公司封闭遗体焚烧场所，并加强后续管理，公司于2021年4月29日起，已停止遗体焚烧服务。	已办结	无	
	序号	受理编号	交办问题基本案情	所属区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人被处理情况
	110	X2YN 202104 270046	2020年以来，大理州南涧县碧溪乡松林村委会松林小学附近一家采石场噪声、扬尘严重影响学生身体健康。	大理州南涧县	生态、噪音、大气	经大理州组织核实：投诉人反映的采石场为碧溪乡吉利皮石场，该石场为大理至南涧高速公路第三合同段专用料场。经现场核实，该采石场在生产过程中未采取有效降噪抑尘措施，产生的噪声、扬尘对松林小学学生生活造成一定影响。	部分属实	已责令该采石场停产整治，做好扬尘防护措施。目前，该采石场已停产整治，对场内物料堆场和边坡进行有效覆盖，并对作业场地进行洒水抑尘处理。经后续工作，目前松林小学师生及周边居民思想稳定，学习生活环境正常。	已办结	无
	111	D2YN 202104 270048	大理州下关镇洱海庄小区附近“不赖吧”和“哈瓦啦”酒吧夜间噪声和振动扰民。	大理州大理市	噪音	经大理州组织核实：举报人反映实为该小区附近的“不赖吧”和“哈瓦啦”酒吧。“不赖吧”于2018年9月办有营业执照，“哈瓦啦”酒吧暂未办理相关营业手续。经监测，“不赖吧”酒吧平均等效声级为54.3dB(A)，存在噪声超标情况；“哈瓦啦”酒吧平均等效声级为46.2dB(A)，未超标。	基本属实	已约谈两家酒吧负责人，要求其规范经营行为，并向两家酒吧下达《公共娱乐场所检查记录表》，要求其严禁噪声扰民，向两家酒吧下达《现场检查整改通知书》，要求采取有效降噪抑尘措施，消除对周边环境的影响。现两家酒吧已拆除大功率音箱功放、驻唱等易产生噪声的设备，并优化了营业时间，22时后只播放背景音乐。	已办结	无
	112	X2YN 202104 270031	大理州大理市盲目开发，破坏苍山生态环境。	大理州大理市	生态	经大理州组织核实：对拟落地大理市项目，市有关部门在项目选址前均征求了意见，且在项目落地前，再次核对数据，确保项目用地不侵占各类生态保护红线；在对苍山沿线项目选址要求意见中均要求项目不得进入苍山洱海国家级自然保护区保护范围。大理市有关部门在苍山沿线项目选址、建设过程中，严格按照相关规定和要求进行审查，严控项目进入苍山保护海拔2200米以上范围。经梳理排查，不存在大理市盲目开发，破坏苍山生态环境的情况。	不属实	无	已办结	无
	113	D2YN 202104 270028	大理州宾川县金牛镇上游仙鹤水库持续不泄水，导致该镇牛街社区练洞河及饮用水井干涸，附近群众饮水、农作物灌溉用水困难。	大理州宾川县	其他污染	经大理州组织核实：1.该水库为宾川县城集中式饮用水水源地，因近期持续干旱，为确保金牛镇、力角镇人畜饮水不受影响供水稳定，暂不作为农灌水灌溉。2.近期，练洞河上游两岸以葡萄为主的经济作物正是需水的关键时期，灌溉用水不断增加，加之持续干旱，导致练洞河牛街社区段河道干涸无水；部分农户自建水井水位下降，练洞河牛街社区段附近组人畜饮水已纳入城乡统一供水，未造成饮水困难。3.宾川县资源性、季节性缺水较为突出，农作物干旱时有发生，练洞河流域上游以葡萄为主的灌溉作物用水量较大，导致下游农灌用水困难，但未形成农作物大面积干旱。	部分属实	针对投诉反映问题，2021年4月23日时，宾川县上游宜良水库泄水至练洞河，增加练洞河来水流量，向沿河群众供水，解决基本农灌用水需求。截至5月4日，宾川调供练洞河沿河用水720万立方米。	已办结	无
	114	X2YN 202104 280006	大理帝龙矿泉饮料有限公司唯一进厂通道被大理古郡文化旅游投资有限公司封堵占用。举报人诉求解决该厂道路通行以及土地用途变更问题。	大理州大理市	其他污染	经大理州组织核实：该通道产权属于大理古郡文化旅游有限公司，但大理帝龙矿泉饮料有限公司有通行权利。2018年9月，大理帝龙矿泉饮料有限公司因响应保护苍山洱海的号召被关停后，大理古郡文化旅游有限公司在该通道入口设置了封闭式铁栅栏围栏，导致车辆和人员无法经此通道进出大理帝龙矿泉饮料有限公司。	部分属实	经多次组织两家企业进行沟通协调，大理古郡文化旅游有限公司已于2021年4月23日拆除该路段设置的封闭式铁栅栏围栏，现道路已恢复正常通行。关于举报人要求解决土地变更问题的诉求，相关部门已告知其变更的程序、渠道等，目前尚未收到相关申请，待收到申请后将依法依规、按程序要求办理。	已办结	无
	115	X2YN 202104 270006	1.大理州巍山县鸡碧小学北侧大后村生活污水直排；2.鸡碧小学东侧村民地在田中修建房屋售卖砂石料或养殖生猪，扬尘、异味扰民。	大理州巍山县	大气、水	经大理州组织核实：1.该小学北侧大后村“厕所革命”改造后，大后厂村已建设卫生厕所，安装有三格式化粪池，生活污水通过化粪池处理后排入村内排水沟用于本村农田灌溉。2.投诉人反映村民为某某户，该户现用房地性质为建设用地中的农村居民用地，未占用基本农田。该户为畜禽养殖户，在所建房屋内囤积粪污约4000平方米，建有开放式化粪池1个。现场检查时粪污满溢7头，因粪污清运不及时，部分粪水漫溢至渠中，有一定异味。未发现售卖砂石料。	部分属实	相关部门要求某某户立即清运房屋周边粪污，规范配套设施10立方米三格式化粪池1个，粪污进行农田消纳利用。2021年4月29日现场检查时，该户已完成化粪池建设，并对房屋周边粪污进行了清理。	已办结	无
	116	X2YN 202104 280003	大理市在审批和处理两个骨灰堂变更项目过程中存在以下问题：大理市不尊重民意，有关部门在管、审批等环节把关不严。	大理州大理市	其他污染	经大理州组织核实：纪检监察机关已对大理市有关部门及工作人员履职情况开展纪律检查。自中央生态环境保护督察开展以来，大理市成立了以市委、市政府主要领导任组长的工作专班，主要领导多次召开现场办公会，对群众信访及诉求建设问题进行深入研究。在处置过程中，政府相关部门积极与业主和龙泉、荷花社区居民代表沟通协调充分听取各方意见，认真研究解决问题的途径，充分听取群众诉求。截至目前，已先后3次主动联系业主进行协商、5次听取龙泉和荷花社区居民的意见。	部分属实	处置工作领导小组群众工作专班积极作为，主动召集中梁堂号院负责人、业主代表以及龙泉社区、荷花社区居民代表，听取多方意见，商讨处置方案。市纪委监委积极配合纪委监委，对涉及龙泉骨灰堂和荷花一点红骨灰堂建设项目手续办理、施工建设、监管和行政处罚等情况进行了全面核查，对相关责任人的相关责任人进行了调查。	未办结	无
	117	X2YN 202104 270001	祥云县生活垃圾填埋场（位于大理州祥云县云南驿镇粮棚村）渗滤液处理设施2020年建成至今仍未投入使用。举报人对垃圾渗滤液能否得到妥善处置存疑。	大理州祥云县	水	经大理州组织核实：举报人反映的实为云南驿镇生活垃圾填埋场，渗滤液处理站在填埋场通过总体验收后已投入运行。现场检查时，因调节池内渗滤液较少，渗滤液处理站处于停机状态。填埋场运营公司已于2021年1月将渗滤液处理站停运报告大理州有关部门备案，待调节池内的渗滤液充足后，再将渗滤液抽提至处理站进行正常处理。	不属实	有关部门将对祥云镇生活垃圾填埋场的管理，定期进行巡查检查，确保渗滤液处理设施安全有效运行。	已办结	无
	118	D2YN 202104 270019	德宏州芒市人保路中段河边多户居民侵占南秀河河道建设房屋，生活污水直排河流。	德宏州芒市	水	经德宏州组织核实：1.芒市人保路中段29户居民侵占南秀河河道建设建筑物共461平方米。2.没有发现生活污水直排口。	部分属实	1.制定了整改方案，要求业主1月10日前自行拆除违建建筑，逾期未拆除的，6月30日前芒市人民政府将依法组织强制拆除工作。2.对29户违建户进行了宣传教育工作。	未办结	无
	119	D2YN 202104 270021	德宏州芒市普水路与Y109乡道（平和线）交接路段沿线的某混凝土搅拌站（位于德宏州水坨厂原址）及通行混凝土搅拌车与渣土车扬尘扰民。	德宏州芒市	大气	经德宏州组织核实：芒市普水路路段沿线路段有混凝土搅拌站，同时搬迁安置项目工程正在施工，混凝土搅拌车、工程车辆行驶较为频繁，车流量较大，并且道路属于混凝土块铺装道路，确有道路扬尘产生。	属实	芒市政府立即组织安排工人、机械对路段积灰进行了清理冲洗，对施工场地进出土路进行了砂石铺筑，并加大洒水频次；要求搅拌站采取严格扬尘防控措施，严查渣土车扬尘措施执行情况。道路扬尘污染问题已基本解决。	已办结	无
	120	D2YN 202104 270030	德宏州芒市勐焕街道办事处城西社区221-171户在自建房屋顶养殖禽鸡30余只，养殖噪声和异味扰民。	德宏州芒市	噪音、空气	经德宏州组织核实：德宏州芒市勐焕街道办事处城西社区221-171户在自建房屋顶养殖禽鸡30余只，养殖噪声和异味扰民。	属实	2021年4月29日晚，勐焕街道办事处城西社区221-171户楼顶养的鸡已经全部清理，鸡粪已经清理干净。	已办结	无
	121	D2YN 202104 270061	位于德宏州瑞丽市勐卯镇芒令村户村民小组的瑞丽市金波建材有限公司大和采石场《采矿许可证》有效期至2020年12月31日，采矿场基建和部分厂房设备都属瑞丽市有关部门拆除，停产至今。举报人认为该合法合规公司不应被“一刀切”关停，诉求瑞丽市依法依规、公平合理处理。	德宏州瑞丽市	其他污染	经德宏州组织核实：瑞丽市金波建材有限公司大和采石场持有的《采矿许可证》属无效证照。根据《瑞丽市矿山恢复治理整改方案》，大和采石场纳入了恢复治理范围，于2020年完成恢复治理并通过了省级、州级验收。	不属实	无	已办结	无
	122	X2YN 202104 270045	丽江市玉龙县九河乡南高村南高组村民某某在该村路边私自加工砂石料，扬尘、扬尘污染严重。	丽江市玉龙县	大气、噪音	经丽江市组织核实：砂石料作坊系南高村村民某某所属，未办有营业执照，未经批准擅自从事砂石加工，对周边居民造成扬尘和噪音影响。	属实	1.已对砂石料加工作坊负责人下达责令改正违法行为通知书和责令停止违法行为通知书。2.4月28日下午，对该砂石料加工点进行断电处理，现场督促拆除工作。目前，已基本完成设备拆除及砂石料清运工作。	已办结	无

123	X2 YN 202104 270020	丽江市宁蒗县新营盘乡东风村委会峰子岩村一家采石场位于该村饮用水源上游，已将该水源污染。举报人反映一家采石场拟新建在该村一处饮用水源（该村有两处饮用水源）上游，村民担心两处饮用水源均受到污染，该村将面临无水可饮的风险。	丽江市宁蒗县	水	经丽江市组织核实：1.该采石场为宁蒗县新营盘乡峰子岩采石场，存在侵占取水点保护范围和防尘措施薄弱情况。取水点取水池存在灰尘覆盖现象，目前已停产。2.经水质测试，取水点符合饮用水标准。3.拟新建采石场不符合选址要求，已决定不建，不影响该村第二处饮用水源。	部分属实	1.水源池 ³ 米保护范围 ¹⁰⁰ 立方米弃土已清理完毕。2.停止办理宁蒗县新营盘乡峰子岩采石场扩权延续手续并依法取缔该采石场。	已办结	无
124	D2 YN 202104 270022	丽江市华坪县石龙坝镇德茂村后山堆放的煤矸石扬尘扰民，且雨天被冲刷至周边农田和德茂河（金沙江支流）。	丽江市华坪县	大气 水、土壤	经丽江市组织核实：1.扬尘主要来源于车辆经过道路产生，并非煤矸石堆产生的扬尘。2.2017年石龙坝镇出现单点暴雨灾情，导致少量煤矸石冲入德茂河社区2组小沟河。	部分属实	1.2021年5月底前全面完成煤矸石生态恢复试点示范工程。2.加快推进石龙坝镇片区煤矸石综合整治项目，开展部分覆土工程。3.督促德茂片区7家政策性关闭煤矿企业做好矿山恢复治理工作。4.做好4家同向式生产的洗煤企业监督管理，按要求落实生产及运输过程的防尘措施。	未办结	无
125	X2 YN 202104 270017	1.丽江市永胜县程海镇河口村委会生活污水管网工程设计不合理、施工不规范导致污水常年溢漏，异味扰民。2.该县城海流域村落污水收集处理系统提升改造工程未严格按照要求施工，导致污水溢漏，污染土壤和地下水。3.该县城海河口龙王庙抽水站至河口村沟渠未做防渗处理，污水溢漏导致附近村民饮用水井被污染。4.云南能普瑞瑞生物工程有限公司和丽江海保尔生物开发有限公司向程海排放废水，且未取得排污许可证。5.《云南省程海保护条例》存在设置范围不合理、界定不明确等问题。	丽江市永胜县	水、大气、土壤	经丽江市组织核实：1.程海集镇污水收集处理工程严格按照有关要求设计施工。河口村杨家巷段污水排水主管存在堵塞，导致污水外溢，现已处理。2.程海河口龙王庙抽水站至河口村沟渠勾缝处理后没有做相应的防渗处理，底板为混凝土浇筑，有少数居民生活污水流入灌溉。3.程海镇已实施城乡一体化供水工程。4.能普瑞公司和海保尔公司已办理固定污染源排污登记，未发现废水外排情况。5.《云南省程海保护条例》的制定及其保护区的划分均符合有关法律法规，因少量界桩被植物遮挡，导致界桩不明显。	部分属实	1.疏通界桩周围的植物已完成清理。2.在次春截断前对沟渠进行清淤、修复，通过维护能满足农灌需求。3.正在实施程海镇河口村二期工程，计划于2021年10月底完成建设。4.已签订污水处理设施运行管理和维护协议，对堵塞及损坏的管网设施及时进行清淤和维修。	已办结	无
126	X2 YN 202104 270050	怒江州兰坪县金顶镇石门村委会花村近20亩土地被强行租种，用于生产和堆放砂石料、鞭炮、扬尘污染严重，该砂石料堆场紧邻泄江河，雨天砂石料被冲入泄江河。	怒江州兰坪县	大气 水、土壤、噪音	经怒江州组织核实：1.所述地块为该村的预留集体土地，系经村委员会研究同意与云南高速公路十五分部分部签订土地租赁协议用于兰坪高速公路建设临时用地。2.现场检查时，砂石料生产线未生产，破碎机未启动，有噪音和扬尘影响周边。3.砂石料堆场接有关部门要求在泄江河堤防堤脚线外10米以外，原料堆场一侧有物料堆放在泄江河堤防堤脚线外5米的范围内，堆场未设围挡设施，现场检查时发现原料堆场有零星物料掉落至河道。	部分属实	1.对该临时砂石料厂下发关于对生态环境问题整改的通知，要求企业于2021年5月15日前完成。2.要求限期清理河道管理范围内堆放的物料。3.对原料堆场进行规范覆盖，设立有效围挡设施，采取有效措施降低噪音和扬尘污染。截至目前，砂石料厂已增加洒水降尘频次，对砂石料堆场进行清理，封闭式堆棚建设材料已就位，正准备启动建设。	阶段性办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人或责任单位
127	D2 YN 202104 270053	云南金鼎科业有限公司因大气污染要求怒江州兰坪县金顶镇石门村委会花村近20亩土地被强行租种，用于生产和堆放砂石料、鞭炮、扬尘污染严重，该砂石料堆场紧邻泄江河，雨天砂石料被冲入泄江河。	怒江州兰坪县	大气	经怒江州组织核实：1.根据该工程项目环境影响评价许可和项目建设环境保护验收要求，需实施600米卫生防护距离搬迁，并非“大气污染”实施搬迁。2.400米卫生防护距离内居民搬迁安置的 ¹⁵⁰ 亩安置房严格按照指标的政策进行抽签分房。经核查，抽签分房工作公平公正公开。该项目启动至今，现已抽签分房333户，但有17户群众因自身等原因未搬迁入住，目前正在开展宣传动员，搬迁入住工作。3.该公司二冶炼厂烟气排放依法取得排污许可，经监测，烟气排放浓度达到排放标准和要求。	部分属实	1.逐户进行宣传动员、政策答疑，收集整理群众诉求，初步形成详实的搬迁户基本情况信息表17份。2.对未入住户的情况进行再分析再研判，加快制定搬迁安置工作“一户一方策”，有针对性地开展搬迁安置工作。	未办结	无
128	D2 YN 202104 270004	怒江州兰坪县金顶镇泄江路的十余家摩托车和汽车修理厂占道经营，废机油大量散落在路面，异味扰民。	怒江州兰坪县	土壤、大气	经怒江州组织核实：1.该路段沿线有 ²⁵ 家摩托车和汽车修理厂，其中 ³ 家商铺长期占用商铺门前的公共停车位占道经营。2.5家商铺占用公共停车位开展修理作业过程中，虽然用橡胶垫对路面进行防护，但仍有少量废机油滴漏至路面，未发现大量废机油滴漏地面问题，无明显异味。	部分属实	1.对 ³ 家商铺占道经营、废机油滴漏问题下达执法行为通知书，要求商户立即整改，收回占道经营物品，妥善清理路面滴漏废机油。截至目前， ³ 家商铺已按要求完成整改，将占道经营物品收回商铺，公共停车位路面的滴漏废机油已全面妥善清理。	已办结	无
129	X2 YN 202104 270065	迪庆州德钦县红城牛场铜金矿矿权由云南会诚科技有限公司合法持有。2018年中央第六环境保护督察组对该矿问题移交了投诉件（X530000201807040002），德钦县人民政府回复明确“该矿矿权及相关作业均合法合规，且矿权系保护区调整之前已存在，如要暂扣、收缴、注销或请退公司所属矿权，应当由公司造成的损失给予补偿”，并将该矿列入长期整改，整改截止时间至2020年。现已超过整改时间，尚未得到处理意见。企业诉求当地政府明确落实整改措施，尽快依法依规完成矿权退出补偿。	迪庆州德钦县	其他污染	经迪庆州组织核实：1.2018年白马雪山国家级自然保护区调整后，该公司矿权压覆保护区面积 ²⁸ 平方公里。2.2018年5月，原德钦县有关部门按照上级要求，依法责令暂停采矿行为、暂扣采矿许可证，并纳入退出方案。2.该公司退出补偿诉求（2018年中央环境保护督察“回头看”举报件），办理情况于2020年7月22日在德钦县政府信息公开网站公示。	属实	1.由有关部门积极向上级反映该情况，向上级明确矿权退出补偿机制。州、县两级政府将依法依规做好相关后续工作。2.德钦县有关部门已与该公司对接沟通，就有关诉求事宜积极回应，宣传法律法规、讲明国家政策，力求得到举报人的理解。	已办结	无
130	D2 YN 202104 270017	临沧市云县香房乡马街村委会浪坝田村某农户生活污水直排，污染农田近50亩。	临沧市云县	水、土壤	经临沧市组织核实：浪坝田村（小组）共有农户29户，常住人口114人，农田面积75亩。经对浪坝田组四甲田丫口小自然村5户农户分别进行走访调查，被访农户对目前生活状况表示满意，未发现生活污水直排农田的现象，不存在污染农田近50亩的情况。	不属实	积极推进农村生活污水治理工作，加大宣传动员，让广大群众积极参与农村生活污水管控治理。同时，通过村民公约、道德规范引导农民群众不乱排放生活污水，推进农村人居环境质量不断提升。	已办结	无
序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理过程和结果	是否办结	责任人或责任单位
131	X2 YN 202104 270015	临沧市凤庆县医疗废物集中处置中心建设项目拟在该县大兴村居民饮用水源地（出水最终汇入云县母亲河“北河”）上游，并可能影响下游人畜及温泉等用水安全。举报人反映其多次受到相关部门威胁。	临沧市凤庆县	水	经临沧市组织核实：该项目正在建设，项目建设点旁无饮用水源地，项目周边涉及9个小组群众饮用水由洛党集镇供水厂统一供水，大兴温泉度假村取水点距项目上游约230米，根据项目环评批复，“所有生产废水、生活污水和生产区初期雨水全部收集，经废水处理站处理达标后全部回用，不外排”。3.举报投诉渠道畅通，对每次投诉举报件，县有关部门均依法依规进行了办理答复。从未阻止群众投诉举报，不存在有关部门威胁的情况。2021年4月24日工作组对凤庆县洛党镇派出所、信访办、大兴村等单位和相关村干部、村民小组长、部分村民进行了走访座谈调查，未发现当地村民被有关部门打击报复、村民因举报受到有关人员威胁的情况。	部分属实	进一步跟踪凤庆县医疗废物处置中心项目建设有关情况，加强项目建设运行的环境监管，确保项目建设运行合法合规。	已办结	无